

#### EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2023

#### CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

# Proposta Técnica

Concessão para Prestação dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário









## Termo de Abertura do Volume 3

Contém neste Volume 3, de Proposta Técnica do Consórcio Águas de Extrema 342 páginas rubricadas e numeradas inclusive essa.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2024.







#### **ÍNDICE GERAL**

#### Volume 1

#### Parte 1 – Conhecimento do Sistema de Abastecimento de Água

- 1.1 Demonstrar conhecimento dos mananciais de abastecimento através da apresentação da relação dos mesmos na área total objeto da concessão
- 1.2 Demonstrar conhecimento dos mananciais que compõem o sistema de abastecimento com a identificação individual dos mesmos na área total objeto da concessão
- 1.3 Demonstrar conhecimento da localização das elevatórias de água bruta e poços através da apresentação da relação dos mesmos na área objeto da concessão
- 1.4 Demonstrar conhecimento das elevatórias de água bruto e poços que compõem o sistema com a identificação dos mesmos na área objeto da concessão
- 1.5 Demonstrar conhecimento do sistema de distribuição de água com a apresentação da relação das adutoras de água interligando as elevatórias de água bruta e/ou poços artesianos ao sistema de abastecimento (ETA, reservatórios e/ou rede de distribuição) da área total objeto da concessão
- 1.6 Demonstrar conhecimento dos principais problemas nas captações de água
- 1.7 Demonstrar conhecimento da localização das ETAs na área objeto da concessão





- 1.8 Demonstrar conhecimento das ETAs na área objeto da concessão
- 1.9 Demonstrar conhecimento dos problemas relevantes existentes nas ETAs
- 1.10 Demonstrar conhecimento da localização das elevatórias de água tratada/boosters que compõem o sistema de abastecimento de água na área objeto da concessão
- 1.11 Demonstrar conhecimento das elevatórias de água tratada/boosters que compõem o sistema de água na área objeto da concessão
- 1.12 Demonstrar conhecimento dos principais problemas nas elevatórias de água tratada/boosters que compõem o sistema de abastecimento de água na área objeto da concessão
- 1.13 Demonstrar conhecimento da relação da localização dos reservatórios que são utilizados para o abastecimento de água na área objeto da concessão
- 1.14 Demonstrar conhecimento dos reservatórios utilizados para o abastecimento de água na área objeto da concessão
- 1.15 Demonstrar conhecimento dos principais problemas nos reservatórios de água que compõem o sistema de abastecimento de água na área objeto da concessão
- 1.16 Demonstrar conhecimento da qualidade de água na rede de distribuição do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão

#### Volume 2

# Parte 1 - Conhecimento do Sistema de Abastecimento de Água





- 1.17 Demonstrar conhecimento das pressões nas redes públicas de distribuição de água na área objeto de concessões
- 1.18 Demonstrar conhecimento dos hidrômetros instalados na área objeto de concessões
- 1.19 Demonstrar conhecimento dos principais problemas no Sistema de Distribuição de Água Tratada

#### Volume 3

#### Parte 2 - Conhecimento do Sistema de Esgotamento Sanitário

- 2.1 Demonstrar conhecimento da localização dos lançamentos irregulares de esgoto
- 2.2 Demonstrar conhecimento dos lançamentos irregulares de esgoto
- 2.3 Demonstrar conhecimento dos principais problemas das ETEs existentes na área objeto de concessão
- 2.4 Demonstrar conhecimento da localização das elevatórias de esgoto bruto que compõem o sistema de esgotamento sanitário na área objeto da concessão
- 2.5 Demonstrar conhecimento das elevatórias de esgoto bruto que compõem o sistema de esgotamento sanitário na área objeto da concessão
- 2.6 Demonstrar conhecimento dos principais problemas importantes no Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos na área objeto de concessão

# Parte 3 – Proposições do Sistema de Abastecimento de Água

3.1 Relações dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto de concessão – Sede

onsorcio penales



- 3.2 Análise de água individual dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto concessão
- 3.3 Estudo hidrológico de vazão de cada manancial a ser utilizado para o abastecimento da área objeto de concessão Sede
- 3.4 Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão Sede
- 3.5 Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão Sede (até o ano 1)
- 3.6 Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão Sede (até o ano 10)
- 3.7 Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão Sede (até o ano 18)
- 3.8 Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão Sede (até o ano 27)
- 3.9 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 1)
- 3.10 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 3)
- 3.11 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 8)





- 3.12 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 14)
- 3.13 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 19)
- 3.14 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 24)
- 3.15 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Sede (até o ano 29)
- 3.16 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 Sede
- 3.17 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 Sede
- 3.18 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 Sede
- 3.19 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 Sede
- 3.20 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 Sede
- 3.21 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 Sede





- 3.22 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 Sede
- 3.23 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 Sede
- 3.24 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 Sede
- 3.25 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão Sede
- 3.26 Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão Sede
- 3.27 Execução de nova ligação de água
- 3.28 Relação dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto de concessão Localidades
- 3.29 Análise de água individual dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto concessão Localidades
- 3.30 Estudo hidrológico de vazão de cada manancial a ser utilizado para o abastecimento da área objeto de concessão Localidades
- 3.31 Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão Localidades
- 3.32 Proposição de implantação de produção de água tratada na área objeto de concessão Localidades





- 3.33 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Localidades (até o ano 2)
- 3.34 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Localidades (até o ano 11)
- 3.35 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Localidades (até o ano 13)
- 3.36 Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão Localidades (até o ano 17)
- 3.37 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 Localidades
- 3.38 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 Localidades
- 3.39 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 Localidades
- 3.40 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 Localidades
- 3.41 Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 Localidades
- 3.42 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 Localidades





- 3.43 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 Localidades
- 3.44 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 Localidades
- 3.45 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 Localidades
- 3.46 Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão Localidades
- 3.47 Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão Localidades

#### Parte 4 - Proposições do Sistema de Esgotamento Sanitário

- 4.1 Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 2 Sede
- 4.2 Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 4 Sede
- 4.3 Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 6 Sede
- 4.4 Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 8 Sede
- 4.5 Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 10 Sede





- 4.6 Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 2 Sede
- 4.7 Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 4 Sede
- 4.8 Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 6 Sede
- 4.9 Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 8 Sede
- 4.10 Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão Sede
- 4.11 Croqui/fluxograma do sistema de esgoto, contendo redes, elevatórias e estações de tratamento de esgotos propostos na área objeto de concessão
- Anexo G Cronograma físico/metas de atendimento/projeções





#### PARTE 02 – CONHECIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

# 2.1. - Demonstrar conhecimento da localização dos lançamentos irregulares de esgoto: (peso = 1,0)

É importante a comprovação de conhecimento do quesito com a apresentação da relação com geolocalização dos lançamentos irregulares de esgoto na área objeto da concessão. O conhecimento possibilitará que as proposições do sistema de esgotamento sanitário irão privilegiar quanto ao uso racional dos recursos existentes, bem como sua situação, para garantir que as proposições irão primar pela eficiência, assegurando melhor atendimento à população, resultando em investimentos mais racionais.





## 2.1 - Relação com Geolocalização dos lançamentos irregulares de esgoto:

	Nome	Coordenadas	
Unidade		Latitude	Longitude
LE01	Lançamento de Esgoto 01	22°51'37.21"S	46°19'24.95"O
LE02	Lançamento de Esgoto 02	22°51'16.25"S	46°18'39.45"O
LE03	Lançamento de Esgoto 03	22°51'8.18"S	46°18'44.72"O
LE04	Lançamento de Esgoto 04	22°51'16.68"S	46°18'39.77"O
LE05	Lançamento de Esgoto 05	22°51'15.26"S	46°18'39.18"O
LE06	Lançamento de Esgoto 06	22°51'7.33"S	46°18'46.27"O
LE07	Lançamento de Esgoto 07	22°51'10.50"S	46°18'40.06"O
LE08	Lançamento de Esgoto 08	22°51'5.71"S	46°18'48.49"O
LE09	Lançamento de Esgoto 09	22°51'5.54"S	46°18'48.28"O
LE10	Lançamento de Esgoto 10	22°51'5.03"S	46°18'48.89"O





## 2.1 - Relação com Geolocalização dos lançamentos irregulares de esgoto:

	Nome	Coordenadas	
Unidade		Latitude	Longitude
LE11	Lançamento de Esgoto 11	22°51'1.69"S	46°18'51.63"O
LE12	Lançamento de Esgoto 12	22°51'2.42"S	46°18'51.30"O
LE13	Lançamento de Esgoto 13	22°51'0.78"S	46°18'52.42"O
LE14	Lançamento de Esgoto 14	22°50'59.49"S	46°18'56.20"O
LE15	Lançamento de Esgoto 15	22°50'59.49"S	46°19'0.30"O
LE16	Lançamento de Esgoto 16	22°50'59.53"S	46°19'2.24"O
LE17	Lançamento de Esgoto 17	22°50'58.56"S	46°19'7.51"O
LE18	Lançamento de Esgoto 18	22°50'59.14"S	46°19'3.38"O
LE19	Lançamento de Esgoto 19	22°50'58.57"S	46°19'8.08"O
LE20	Lançamento de Esgoto 20	22°51'39.47"S	46°19'25.99"O





## 2.1 - Relação com Geolocalização dos lançamentos irregulares de esgoto:

	Nome	Coordenadas	
Unidade		Latitude	Longitude
LE21	Lançamento de Esgoto 21	22°51'38.94"S	46°19'25.97"O
LE22	Lançamento de Esgoto 22	22°51'37.82"S	46°19'25.56"O
LE23	Lançamento de Esgoto 23	22°51'37.72"S	46°19'25.50"O
LE24	Lançamento de Esgoto 24	22°51'36.53"S	46°19'25.03"O
LE25	Lançamento de Esgoto 25	22°51'35.08"S	46°19'24.35"O
LE26	Lançamento de Esgoto 26	22°51'28.19"S	46°19'25.43"O
LE27	Lançamento de Esgoto 27	22°50'37.08"S	46°19'15.45"O
LE28	Lançamento de Esgoto 28	22°50'36.75"S	46°19'15.46"O
LE29	Lançamento de Esgoto 29	22°50'37.43"S	46°19'15.55"O
LE30	Lançamento de Esgoto 30	22°51'10.75"S	46°20'0.24"O





2.1 - Relação com Geolocalização dos lançamentos irregulares de esgoto:					
Unidade	Nome	Coordenadas			
		Latitude	Longitude		
LE31	Lançamento de Esgoto 31	22°51'11.03"S	46°20'0.07"O		





# **2.2 - Demonstrar conhecimento dos lançamentos irregulares de esgoto:** (peso = 1,0)

É importante a comprovação de conhecimento do quesito com a apresentação do relatório individual dos lançamentos irregulares de esgoto na área objeto da concessão. O relatório deverá permitir a identificação dos lançamentos irregulares de esgoto. O conhecimento possibilitará que as proposições do sistema de esgotamento sanitário irão privilegiar quanto ao uso racional dos recursos existentes, bem como sua situação, para garantir que as proposições irão primar pela eficiência, assegurando melhor atendimento à população resultando em investimentos mais racionais.





#### Lançamento 01

## LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'37.21"S Longitude 46°19'24.95"O

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Lançamento de esgoto bruto em curso d'água a partir de rede rede pluvial.













#### Lançamento 02

## LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'16.25"S Longitude 46°18'39.45"O













#### Lançamento 03

## **LOCALIZAÇÃO**

22°51'8.18"S Coordenadas Geográficas Latitude Longitude 46°18'44.72"O













#### Lançamento 04

## LOCALIZAÇÃO

22°51'16.68"S 46°18'39.77"O Coordenadas Geográficas | Latitude Longitude











#### Lançamento 05

#### LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'15.26"S Longitude 46°18'39.18"O











#### Lançamento 06

## **LOCALIZAÇÃO**

22°51'7.33"S Longitude 46°18'46.27"O Latitude Coordenadas Geográficas

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Lançamento de esgoto bruto em curso d'água a partir de rede rede pluvial.













#### Lançamento 07

## **LOCALIZAÇÃO**

22°51'10.50"S Longitude 46°18'40.06"O Coordenadas Geográficas Latitude

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Vazamento de esgoto bruto em galeria subterrânea.











## Lançamento 08

## **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'5.71"S Longitude 46°18'48.49"O













## Lançamento 09

# **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'5.54"S Longitude 46°18'48.28"O













#### Lançamento 10

# LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'5.03"S Longitude 46°18'48.89"O













## Lançamento 11

## **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'1.69"S Longitude 46°18'51.63"O













## Lançamento 12

## **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'2.42"S Longitude 46°18'51.30"O











## Lançamento 13

## **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'0.78"S Longitude 46°18'52.42"O

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Lançamento de esgoto bruto em curso d'água a partir de rede rede pluvial.













#### Lançamento 14

## LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas Latitude | 22°50'59.49"S Longitude | 46°18'56.20"O

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Lançamento de esgoto bruto em curso d'água a partir de rede rede pluvial.













#### Lançamento 15

#### LOCALIZAÇÃO

22°50'59.49"S Longitude 46°19'0.30"O Latitude Coordenadas Geográficas













## Lançamento 16

#### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'59.53"S Longitude 46°19'2.24"O













## Lançamento 17

#### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'58.56"S Longitude 46°19'7.51"O











## Lançamento 18

## **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'59.14"S Longitude 46°19'3.38"O















## Lançamento 19

#### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'58.57"S Longitude 46°19'8.08"O













### Lançamento 20

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'39.47"S Longitude 46°19'25.99"O













#### Lançamento 21

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'38.94"S Longitude 46°19'25.97"O













### Lançamento 22

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'37.82"S Longitude 46°19'25.56"O













### Lançamento 23

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'37.72"S Longitude 46°19'25.50"O













#### Lançamento 24

### **LOCALIZAÇÃO**

22°51'36.53"S Longitude 46°19'25.03"O Coordenadas Geográficas Latitude













#### Lançamento 25

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'35.08"S Longitude 46°19'24.35"O













#### Lançamento 26

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'28.19"S Longitude 46°19'25.43"O















#### Lançamento 27

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'37.08"S Longitude 46°19'15.45"O













#### Lançamento 28

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'36.75"S Longitude 46°19'15.46"O

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Vazamento de esgoto bruto em PV, e consequente derramamento em solo.













#### Lançamento 29

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°50'37.43"S Longitude 46°19'15.55"O











### Lançamento 30

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'10.75"S Longitude 46°20'0.24"O


















### Lançamento 31

### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'11.03"S Longitude 46°20'0.07"O

Crime Ambiental (Lei 9.605/98): Lançamento de esgoto bruto em curso d'água a partir de rede pluvial.













# 2.3 - Demonstrar conhecimento dos principais problemas das ETEs existentes na área objeto de concessão: (peso = 1,0)

É importante a comprovação de conhecimento do quesito com a apresentação de relatório técnico dos principais problemas nas ETEs existentes. O conhecimento dos principais problemas do sistema tratamento possibilitará o correto dimensionamento e realização de investimentos racionais, beneficiando o usuário e contribuindo para a preservação ambiental.





### RELATÓRIO TÉCNICO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS NAS ETES EXISTENTE

Trabalho desenvolvido para avaliação dos principais problemas existentes nas Estações de Tratamento de Esgoto, na cidade de Extrema-MG, em atendimento ao quesito 2.3 do Anexo III do Edital de Licitação Concorrência Pública n°001/2023

ENG. RHAIAN CARVALHO SAID

CREA/MG: 241.303/D

Extrema-MG Novembro/2024





Página 1/2



#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

#### CREA-MG

#### ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20232446307

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**INICIAL** 

RHAIAN CARVALHO SAID Fítulo profissional: ENGENHEIRO CIV	11		RNP: 1418452998	
Titulo profissional. ENGENTEINO CIV	iL		Registro: MG0000241	403D MG
2. Dados do Contrato			riogicale. in Cocce	
Contratante: SOCIENGE ENGENHARIA	A E CONCESSÕES S A		CPF/CNPJ: <b>21.053.4</b>	50/0001 22
AVENIDA ÁLVARES CABRAL	A E CONCESSOES S.A.		N°: 1777	J9/000 1-23
Complemento:		Bairro: LOURDES	N . 1777	
Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG	CEP: 30170001	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: <b>05/09/2023</b>			
Valor: <b>R\$ 1.000,00</b>	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros	•			
3. Dados da Obra/Serviço				
TRAVESSA Fernão Dias			Nº: 875	
Complemento:		Bairro: Extrema		
Cidade: EXTREMA		UF: MG	CEP: 37640000	
Data de Início: 11/10/2023	Previsão de término: 01/12/2023	Coordenadas Ge	eográficas: 0,0	
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO		Código: Não Especificad	0	
Proprietário: SOCIENGE ENGENHARIA	A E CONCESSÕES S.A.	,	CPF/CNPJ: 21.053.45	59/0001-23
4. Atividade Técnica				
14 - Elaboração			Quantidade	Unida
	ENTAL > SISTEMA DE ABASTECIM ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPER		1,00	contrat
	ENTAL > SISTEMA DE ABASTECIM ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRA		1,00	contrat
	ENTAL > SISTEMA DE ABASTECIM ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRII		1,00	contrat
	IENTAL > SISTEMA DE ABASTECIN E ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU		1,00	contrat
	NTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍD #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMI		1,00	contrat
	NTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍD #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE		1,00	contrat
Anós a co	nclusão das atividades técnicas o profis	sional deve proceder a baixa	desta ART	
Apos a col				

#### - Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto

\_\_ 7. Entidade de Classe \_

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBZZY Impresso em: 16/10/2023 às 09:28:13 por: , ip: 170.82.175.13

www.crea-mg.org.br Tel: 0800 031 2732 atendimento@crea-mg.org.br











<sup>-</sup> Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

<sup>-</sup> Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

<sup>-</sup> Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.



Página 2/2



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

## **CREA-MG**

Valor pago: R\$ 96,62

#### ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20232446307

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

data

Registrada em: 11/10/2023

Outubro

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Declaro serem verdadeiras as informações acima \_

8. Assinaturas

9. Informações \_

Belo Horizonte,

Local

10. Valor Valor da ART: R\$ 96,62

INICIAL RHAIAN CARVALHO SAID Data: 16/10/2023 09:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br RHAIAN CARVALHO SAID - CPF: 126.768.516-67 SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES S.A. - CNPJ: 21.053.459/0001-23 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Nosso Número: 8602599381

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBZZY Impresso em: 16/10/2023 às 09:28:14 por: , ip: 170.82.175.13

> www.crea-mg.org.br Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br





Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001







#### Resumo

Este trabalho tem como objetivo demonstrar os principais problemas no sistema de tratamento de esgoto do Município de Extrema-MG.

### 1 – Objetivo

Este trabalho terá como ponto principal, identificar e apresentar os problemas técnicos e operacionais nas Estações de Tratamento de Esgoto, na cidade de Extrema-MG, em atendimento ao quesito 2.3 do Anexo III do Edital de Licitação Concorrência Pública n°001/2023

#### 2 - Introdução

Uma grande preocupação de âmbito mundial é a falta de saneamento básico, veículo direto de doenças hídricas e contaminante dos mananciais e solo. Para sanar tal vetor, é fundamental agir com um conjunto de procedimentos socioeconómicos e técnicos, com a finalidade de promover e melhorar as condições de vida da população, essas técnicas devem envolver tanto o abastecimento de água, monitoramento do lançamento inadequado de águas pluviais, quanto a condução e tratamento do esgoto, manuseio de resíduos sólidos e controle de emissão de gases tóxicos.

Na perspectiva sanitária é de suma importância evitar o contato com os vetores de proliferação de diversas doenças, como: febres tifoide e paratifoide, amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, diarreias infecciosas, esquistossomose, teníase, dengue, dentre outras, e, sob o ponto de vista ambiental, o destino adequado dos esgotos tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente, uma vez que substâncias que compõem o esgoto como microorganismos patogênicos e matéria orgânica podem provocara a morte de organismos aquáticos, o escurecimento da água, além da exalação de odores desagradáveis.





#### 3 - Problemas

#### PROBLEMA 1: Vazões de Tratamento das ETEs Subdimensionadas

Segundo SNIS 2021 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), foram tratados 960.880 m³ de esgoto no ano de 2021. Já segundo o SNIS 2022 (o mais recente disponível para consulta), foram tratados 680.350 m³ de esgoto, representando uma diminuição de aproximadamente 29% de volume de esgoto tratado, o que representa um problema crítico no sistema de tratamento de esgoto, ocasionando em mais poluição do meio ambiente e riscos à saúde da população.

Ainda segundo o SNIS 2022, foram micro medidos em hidrômetros um volume total de 2.839.930 m³ de água. Excluindo-se a taxa de retorno e a vazão de infiltração, e comparando este total micro medido com os 680.350m³ de esgoto tratado declarado no SNIS 2022, temos que apenas 24% do volume de água distribuída para população é tratada nas ETEs como esgoto, representando outro grave problema. Perante o volume coletado de esgoto declarado no SNIS 2022 de 1.763.180 m³, os 680.350m³ de esgoto tratado representa aproximadamente 38%, confirmando a grave situação do sistema de tratamento de esgoto do município.

Segundo informações levantadas em visita técnica em outubro de 2024, o sistema de tratamento possui vazão de tratamento de 77,47 l/s conforme imagem a seguir.







Fonte: CONSÓRCIO

Transformando esta vazão de 77,47 l/s para m³/ano, temos um total de 2.443.094 m³. Considerando o volume total de água micro medida declarado no SNIS 2022 de 2.839.930 m³, podemos concluir que o sistema de tratamento da sede do município está subdimensionado.

É válido ressaltar que este dimensionamento foi realizado com base no SNIS do ano de 2022, e levando em consideração o crescimento da população do município de Extrema, o volume de tratamento necessário atualmente é ainda maior.

PROBLEMA 2: Eficiência e Autodepuração dos pontos de lançamento de esgoto das ETEs: Roseiras, Recanto do Sol, Pérola e Mantiqueira.

O CONSÓRCIO realizou análises à montante e a jusante dos pontos de lançamento de esgoto no Rio Jaguari/Camanducaia em Extrema e também avaliar os resultados de efluente bruto e tratado das ETE's Roseiras, Recanto do Sol, Pérola e Mantiqueira. Como conclusão para estas análises realizadas nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023, temos:

- ETE Roseiras: N\u00e3o estava havendo tratamento de esgoto;
- ETE Recanto do Sol: Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos Totais e Turbidez aumentaram em relação ao ponto antes do lançamento de esgoto;






- ETE Pérola: Eficiência de tratamento insatisfatório, visto que a eficiência de redução de DBO e DQO estão muito baixas não atendendo os limites aceitáveis;
- ETE Mantiqueira: Resultados Satisfatórios.

A seguir, está mostrado fotos da execução e resultado das análises, bem como o relatório sobre os resultados.















QTE. AMOSTRA

TIPO AMOSTRAGEM

#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309303 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge CEP 30170001 COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE UF MG - Brazil

\_ DATAS \_ AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:51 COMPLETADO 01/03/2023 16:31 RECEBIDO EMITIDO 15/02/2023 01:51

LEGENDA: SIGLAS

PLANO PLA-2301266 RESPONSÁVEL PERIODICIDADE

01/03/2023 17:05

Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontua**l** 

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação LNR = Listada não Recebida – Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309303.0001

PONTO Efluente Bruto

LOCAL CORPO RECEPTOR ANTES DO

LANÇAMENTO ETE ROSEIRA

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:20

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	3,48	76,8
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	1,63	3,73
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	7,09
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	10,92	76,0
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	5,56	24,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,63	31,6

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 (31)3261.5340 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 concessoes@socienge.com.br





COORDENADA





#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309303 - A

MA2309303.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL CORPO RECEPTOR APÒS LANÇAMENTO ETE ROSEIRA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:36

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	3,89	89,3
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[000]	[S17] 5210 B	3	1,59	3,13
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	6,88
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	9,71	60,0
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,18	0,40
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	5,28	21,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,54	29,6

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hon Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado









#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309303 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

INICIADO 15/02/2023 01:51 COMPLETADO 01/03/2023 16:31

RECEBIDO 15/02/2023 01:51 01/03/2023 17:05 AMOSTRAGEM

PLANO PLA-2301266

QTE. AMOSTRA

EMITIDO

RESPONSÁVEL Cliente com Frascos da SGS Geosol PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável

N.D = Não Detectado LNR = Listada não Recebida I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação – Não analisada [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309303.0001

PONTO Efluente Bruto

COORDENADA

LOCAL CORPO RECEPTOR ANTES DO LANÇAMENTO ETE ROSEIRA

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:20

		RESULTADOS ANALÍTI	cos			
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura do Ar	oC.	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

#### MA2309303.0002

PONTO Efluente Tratado

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:36

LOCAL CORPO RECEPTOR APÒS LANÇAMENTO ETE ROSEIRA

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309303 - B

MA2309303.0002						
PONTO Efluente Tratado		CC	ocal c Drpo receptor apòs Inçamento ete roseira	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICO	s			
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0		

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado





Revisor: Julia Glécia







#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309313 - A

— INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CONTATO Henrique Socienge

CEP 30170001 PROJETO Socienge

uf MG - Brazil COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

COMPLETADO 01/03/2023 16:33

INICIADO 15/02/2023 01:52

RECEBIDO EMITIDO 15/02/2023 01:52 01/03/2023 17:06

AMOSTRAGEM

PLA-2301266

RESPONSÁVEL Cliente com Frascos da SGS Geosol PERIODICIDADE

Pontua**l** 

QTE. AMOSTRA 2

TIPO AMOSTRAGEM Cliente

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável

LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável

tável V.A = Virtualmente Ausente
Aplicável V.P = Virtualmente Presente
Detectado - = Não analisada
Objetável [] = Notas e observações

VMP = Valor Máximo Permitido

INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação

IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Ef**l**uente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente [IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

#### MA2309313.0001

PONTO Effuente Bruto LOCAL ETE ROSEIRA COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 09:13

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	57,99	1729
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	24,62	410
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	29,08	595
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	2,22	11,0
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	1,53	3,73
рН	-	5 <del>-9</del>	[IN] AMB.030	2	0,11	7,55
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	54,81	658
Sólidos Sedimentáveis	m <b>l</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,18	0,40
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	17,82	154
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	7,59	158

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

m.br







#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309313 - A

MA2309313.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE ROSEIRA

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 08:52

- ,,	•					
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	56,52	1684
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[e00]	[S17] 5210 B	3	46,96	805
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	43,76	1114
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	3,40	23,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	3,26	22,1
рН	-	5 <del>-9</del>	[IN] AMB.030	2	0,10	7,09
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	54,51	654
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,33	2,00
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	26,87	250
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	14,28	300

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hier Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309313 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

INICIADO 15/02/2023 01:52 COMPLETADO 01/03/2023 16:33

RECEBIDO EMITIDO 15/02/2023 01:52 01/03/2023 17:06 AMOSTRAGEM

PLANO PLA-2301266

QTE. AMOSTRA

RESPONSÁVEL Cliente com Frascos da SGS Geosol PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

LNR = Listada não Recebida

I.S = Amostra Insuficiente

BLK = Branco O = Objetável DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável

> N.D = Não Detectado N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

– Não analisada

VMP = Valor Máximo Permitido

INF = Não reportado devido a interferentes LQ = Limite de Quantificação

[] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309313.0001

PONTO Efluente Bruto

LOCAL ETE ROSEIRA

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:13

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

#### MA2309313.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE ROSEIRA

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	oC	<40	[DA] Cliente	0	-	-

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001









#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309313 - B

MA2309313.0002								
PONTO Efluente Tratado				LOCAL ETE ROSEIRA	C	OORDENADA		
Effuente fratado				ETE KUSEIKA				
	RESULTADOS ANALÍTICOS							
			VMP					
PARÂMETROS	UNIDADE		RN0048		REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Temperatura do Ar	oC		N.A.		[DA] Cliente	0	-	-

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

















QTE. AMOSTRA

#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309309 - A

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE SOLO 1700 MG - Brazil QT-016142/3

 RECEBIDO
 EMITIDO
 RESPONSÁVEL

 15/02/2023
 02:02
 01/03/2023
 17:06
 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LESPONSÁVEL PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM
Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontual Cliente

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação LNR = Listada não Recebida = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA : REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

#### MA2309309.0001

PONTO Efluente Bruto LOCAL
CORPO RECEPTOR ANTES DO
LANÇAMENT ETE RECANTO DO SOL

COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 14:27

	RESULTADOS ANALÍTICOS						
		VMP					
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO	
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,42	44,7	
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	-	<3	
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26	
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5	
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5	
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,09	6,35	
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	9,95	63,2	
Sólidos Sedimentáveis	m <b>l</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,19	0,50	
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	14,88	123	
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	6,55	136	

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001











#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309309 - A

MA2309309.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL CORPO RECEOTOR APÒS LANÇAMENTO ETE RECANTO DO

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:58

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,18	37,6
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[e00]	[S17] 5210 B	3	-	<3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5 <del>-9</del>	[IN] AMB.030	2	0,11	7,45
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	9,65	59,2
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,20	0,60
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	16,20	137
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	7,17	149

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hon Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309309 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_ INICIADO 15/02/2023 02:02

DUP = Duplicata

COMPLETADO 01/03/2023 16:32

01/03/2023 17:06

RESPONSÁVEL

PLANO PLA-2301266

QTE. AMOSTRA

RECEBIDO 15/02/2023 02:02

EMITIDO

Cliente com Frascos da SGS Geosol

AMOSTRAGEM

PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

I.S = Amostra Insuficiente

BLK = Branco O = Objetável

N.A = Não Aplicável LNR = Listada não Recebida

N.D = Não Detectado N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente

VMP = Valor Máximo Permitido

V.P = Virtualmente Presente – Não analisada [] = Notas e observações

INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309309.0001

PONTO Efluente Bruto

COORDENADA

LOCAL CORPO RECEPTOR ANTES DO LANÇAMENT ETE RECANTO DO SOL

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:27

		RESULTADOS ANA	LÍTICOS			
		,	VMP			
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

MA2309309.0002

PONTO Efluente Tratado

COORDENADA

LO

ΙE

LOCAL CORPO RECEOTOR APÒS LANÇAMENTO ETE RECANTO DO

AMOSTRADO Sim 14/02/23 14:58

		112021112001111111111111111111111111111	
		VMP	
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA

Page 1 of 2

RESULTADO

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA 2309309 - B

MA2309309.0002

PONTO Efluente Tratado LOCAL CORPO RECEOTOR APÒS LANÇAMENTO ETE RECANTO DO COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:58

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309312 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

CEP 30170001 UF MG - Brazil COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

INICIADO 15/02/2023 02:04 COMPLETADO 01/03/2023 16:32

RECEBIDO EMITIDO 15/02/2023 02:04 01/03/2023 17:06 AMOSTRAGEM

Cliente com Frascos da SGS Geosol

RESPONSÁVEL

PLANO PLA-2301266

PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

QTE. AMOSTRA

LEGENDA: SIGLAS

I.S = Amostra Insuficiente

BLK = Branco O = Objetável DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável N.D = Não Detectado LNR = Listada não Recebida

N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

– Não analisada

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação

[] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309312.0001

PONTO Efluente Bruto

LOCAL ETE RECANTO DO SOL

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:02

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	47,88	1423
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	26,15	437
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	30,07	630
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,27
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	44,71	524
Sólidos Sedimentáveis	m <b>l</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,25	1,20
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	18,38	160
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	6,69	139

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309312 - A



MA2309312.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE RECANTO DO SOL

COORDENADA

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:10

- 1, - 1, - 1						
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	23,43	682
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[000]	[S17] 5210 B	3	5,28	68,3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	15,55	117
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5 <del>-9</del>	[IN] AMB.030	2	0,11	7,17
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	21,10	211
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	5,00	18,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	2,80	56,3

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hier Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309312 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 02:04

COMPLETADO 01/03/2023 16:32

01/03/2023 17:06

PLANO PLA-2301266 RESPONSÁVEL

QTE. AMOSTRA

RECEBIDO 15/02/2023 02:04 EMITIDO

Cliente com Frascos da SGS Geosol

PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável N.D = Não Detectado LNR = Listada não Recebida I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente – Não analisada

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação

[] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309312.0001

PONTO Efluente Bruto

LOCAL ETE RECANTO DO SOL

COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 14:02

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	oC .	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

#### MA2309312.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE RECANTO DO SOL

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

		RESULTADOS /	ANALITICOS			
			VMP			
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊ	NCIA ANALÍTICA LO	IE.	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Gle	nte 0	-	-
Temperatura da Amostra	oC	<40	[DA] Qie	ente 0	-	

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001









# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309312 - B


MA2309312.0002 -						
PONTO		LOCAL		OORDENADA		
Efluente Tratado		ETE RECANT	O DO SOL			
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

















QTE. AMOSTRA

#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309289 - A

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge

ENDERECO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE SOCIENGE PROJETO SOCIENGE PROJETO SOCIENGE COTAÇÃO QT-018142/3

RECEBIDO EMITIDO RESPONSÁVEL PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:48 01/03/2023 17:04 Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontual Cliente

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação LNR = Listada não Recebida – Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA : REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do diente,

#### MA2309289.0001

PONTO Efluente Bruto LOCAL ETE PÈROLA CORPO RECEPTOR ANTES DO EMISSÀRIO COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 10:05

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,24	39,2
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	-	<3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	6,97
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	6,78	21,2
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	5,79	26,4
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,92	37,8

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.













# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309289 - A

MA2309289.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL CORPO RECEPTOR APÒS O EMISSARIO

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:56

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,32	41,8
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	-	<3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	6,82
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	7,72	33,6
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	4,43	12,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,65	32,0

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hon Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309289 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:48

COMPLETADO 01/03/2023 16:30

PLANO PLA-2301266

QTE. AMOSTRA

RECEBIDO 15/02/2023 01:48

DUP = Duplicata

LNR = Listada não Recebida

I.S = Amostra Insuficiente

EMITIDO 01/03/2023 17:04 RESPONSÁVEL Cliente com Frascos da SGS Geosol PERIODICIDADE Pontua**l** 

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável

N.A = Não Aplicável N.D = Não Detectado N.O = Não Objetável

V.P = Virtualmente Presente

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

V.A = Virtualmente Ausente – Não analisada

LQ = Limite de Quantificação

[] = Notas e observações

IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309289.0001

PONTO Efluente Bruto

COORDENADA

COORDENADA

LOCAL ETE PÈROLA CORPO RECEPTOR ANTES DO EMISSÀRIO

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:05

		RESULTADOS ANA	ALÍTICOS			
			VMP			
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

#### MA2309289.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL CORPO RECEPTOR APÒS O

**EMISSARIO** 

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:56

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001









# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309289 - B

MA2309289.0002						
PONTO Efluente Tratado		LOCAL CORPO RECI EMISSARIO	EPTOR APÒS O	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0		_

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











QTE. AMOSTRA

#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309315 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A CEP 30170001 COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM \_ DATAS \_ INICIADO 15/02/2023 16:29 COMPLETADO 01/03/2023 16:34 PLANO PLA-2301266

> RESPONSÁVEL PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontual

> > COORDENADA

0,3

3,23

15/02/2023 16:29 01/03/2023 17:06

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Quantificação LNR = Listada não Recebida = Não analisada

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

EMITIDO

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NTU

Turbidez

RECEBIDO

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

PONTO Efluente Bruto ETE PÈROLA ESGOTO BRUTO AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:32 NOTAS E OBSERVAÇÕES

RESULTADOS ANALÍTICOS VMP REFERÊNCIA ANALÍTICA UNIDADE LQ ΙE RESULTADO Condutividade Elétrica [S17] 2510 B 2 28.60 Demanda Bioquimica de Oxigênio [009] Demanda Quimica de Oxigênio [S17] 5220 D 21,03 310 mg O2/L N.A. Óleos e Graxas [S17] 5520 B, F 2,5 [030] <2,5 mg/L Óleos Vegetais e Gorduras Animais [S17] 5520 B, F 2,5 <2,5 mg/L 50 [IN] AMB.030 2 6,85 0,10 Sólidos Dissolvidos Totais [S17] 2540 C, 2510 B mg SDT/L N.A. 11 28,87 314 Sólidos Sedimentáveis m**i**/L [S17] 2540 F 0.3 0.71 6,00 Solidos Suspensos Totais mg SST/L N.A. [S17] 2540 D 18.38 160

Page 1 of 2

65,5

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

N.A.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 (31)3261.5340 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 concessoes@socienge.com.br

[S17] 2130 B









# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309315 - A



Efluente Tratado			ETE PÈROLA ESGOTO TRATADO					
AMOSTRADO Sim	DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:41	NOTAS E OBSERVAÇÕES						
			RESULTADOS ANALÍ	íтіcos				
			VM	1P				
PARÂMETROS	UNIE	DADE	RN0048		REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	١	N.A.		[S17] 2510 B	2	23,83	694
Demanda Bioquimica de	Oxigênio mg O	2/L	[009]		[S17] 5210 B	3	12,32	193
Demanda Quimica de O:	xigênio mg O	2/L	N.A.		[S17] 5220 D	26	18,59	224
Ó <b>l</b> eos e Graxas	mg/L		[030]		[S17] 5520 B, F	2,5	1,59	4,36
Óleos Vegetais e Gordur	as Animais mg/L		50		[S17] 5520 B, F	2,5	1,46	3,00
рН	-		5-9		[IN] AMB.030	2	0,11	7,16
Sólidos Dissolvidos Tota	is mg St	DT/L	N.A.		[S17] 2540 C, 2510 B	11	22,76	233
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L		1		[S17] 2540 F	0,3	0,19	0,50
Solidos Suspensos Totai	s mg SS	ST/L	N.A.		[S17] 2540 D	7	9,90	70,0
Turbidez	NTU		N.A.		[S17] 2130 B	0,3	2,47	49,5

MA2309315.0002

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

becomming their Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309315 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

INICIADO 15/02/2023 16:29 COMPLETADO 01/03/2023 16:34

RECEBIDO EMITIDO 15/02/2023 16:29 01/03/2023 17:06 AMOSTRAGEM

QTE. AMOSTRA

PLANO PLA-2301266 RESPONSÁVEL

Cliente com Frascos da SGS Geosol

PERIODICIDADE Pontual

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável N.D = Não Detectado LNR = Listada não Recebida I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação – Não analisada [] = Notas e observações

IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

UNIDADE

mg O2/L

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309315.0001

PONTO Efluente Bruto AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 09:32

NOTAS E OBSERVAÇÕES

ETE PÈROLA ESGOTO BRUTO

COORDENADA

RESULTADOS ANALÍTICOS VMP REFERÊNCIA ANALÍTICA LQ ΙE RESULTADO [DA] Cliente 0 <40 N.A. [DA] Cliente

#### MA2309315.0002

PONTO Efluente Tratado

Temperatura do Ar

Oxigênio Dissolvido In Situ

Temperatura da Amostra

LOCAL ETE PÈROLA ESGOTO TRATADO

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

NOTAS E OBSERVAÇÕES

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309315 - B


MA2309315.0002						
PONTO Efluente Tratado		LOCAL ETE PÈROLA ESG		COORDENADA		
Elisate House		RESULTADOS ANALÍTICOS	,010 110111120			
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	ГÓ	IE	RESULTADO
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	_

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

















# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309290 - A

NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge

ENDERECO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE SOCIENGE PROJETO SOCIENGE PROJETO SOCIENGE COTAÇÃO QT-018142/3

RECEBIDO EMITIDO RESPONSÁVE 15/02/2023 01:39 01/03/2023 17:05 Cliente com F

15/02/2023 01:39 01/03/2023 17:05

PLANO MATRIZ QTE. AMOSTRA
PLA-2301266 Effuente 2

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM
Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontual Cliente

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes

LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado - Não analisada LQ = Limite de Quantificação

LS = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações LE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

#### MA2309290.0001

PONTO Efluente Bruto LOCAL ETE MANTIQUEIRA CORPO

RECPETOR ANTES DO EMISSARIO

COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 11:54

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,31	41,5
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	-	<3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	6,74
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	8,50	44,0
Sólidos Sedimentáveis	m <b>l</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	4,43	12,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	2,01	39,6

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





COORDENADA





# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309290 - A

MA2309290.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE MANTIQUEIRA CORPO

RECEPTOR APÒS EMISSARIO

AMOSTRADO

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 11:55

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	2,48	46,7
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[000]	[S17] 5210 B	3	1,59	3,16
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	-	<26
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,10	6,71
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	8,41	42,8
Sólidos Sedimentáveis	m <b>i</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	5,03	18,4
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,81	35,5

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

become their Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309290 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge

PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CEP 30170001

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_ INICIADO 15/02/2023 01:39

COMPLETADO 01/03/2023 16:31

RECEBIDO EMITIDO 01/03/2023 17:05 RESPONSÁVEL

AMOSTRAGEM

PLANO PLA-2301266

QTE. AMOSTRA

15/02/2023 01:39

PERIODICIDADE

TIPO AMOSTRAGEM

Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontua**l** 

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável

N.D = Não Detectado LNR = Listada não Recebida I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

– Não analisada

VMP = Valor Máximo Permitido

INF = Não reportado devido a interferentes LQ = Limite de Quantificação

[] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309290.0001

PONTO Efluente Bruto

COORDENADA

ETE MANTIQUEIRA CORPO RECPETOR ANTES DO EMISSARIO

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 11:54

		RESULTADOS ANA	ALÍTICOS			
			VMP			
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-
Temperatura da Amostra	°C	<40	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]

#### MA2309290.0002

PONTO Efluente Tratado

COORDENADA

LOCAL ETE MANTIQUEIRA CORPO RECEPTOR APÒS EMISSARIO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 11:55

PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309290 - B

MA2309290.0002 —							
PONTO Efluente Tratado			LOCAL		COORDENADA		
Elluente Tratado			ETE MANTIQUEIRA				
			RECEPTOR APÒS E	MISSARIO			
		RESULTADOS ANAL	TICOS				
		VM	1P				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048		REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Temperatura da Amostra	°C	<40		[DA] Cliente	0	-	
Temperatura do Ar	oC .	N.A.		[DA] Cliente	0	-	-

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309292 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CONTATO Henrique Socienge

CEP 30170001

PROJETO Socienge

UF MG - Brazil

COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

INICIADO 15/02/2023 01:35 COMPLETADO 03/03/2023 14:16

RECEBIDO EMITIDO

15/02/2023 01:35 03/03/2023 14:40 AMOSTRAGEM

PLANO PLA-2301266

RESPONSÁVEL

Cliente com Frascos da SGS Geosol

PERIODICIDADE

Pontua**l** 

QTE. AMOSTRA

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável LNR = Listada não Recebida

N.D = Não Detectado I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável V.A = Virtualmente Ausente V.P = Virtualmente Presente

– Não analisada

[] = Notas e observações

VMP = Valor Máximo Permitido INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação

IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente,

#### MA2309292.0001

PONTO Efluente Bruto

ETE MANTIQUEIRA ESGOTO BRUTO

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:42

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	33,01	972
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	[S17] 5210 B	3	14,07	224
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	22,96	378
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	2,15	10,3
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	1,95	8,18
рН	-	5 <del>-9</del>	[IN] AMB.030	2	0,10	6,87
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	38,82	446
Sólidos Sedimentáveis	m <b>l</b> /L	1	[S17] 2540 F	0,3	0,33	2,00
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	26,59	247
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	5,42	112

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 (31)3261.5340 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 concessoes@socienge.com.br









# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309292 - A

MA2309292.0002

PONTO Efluente Tratado

LOCAL ETE MANTIQUEIRA ESGOTO TRATADO

COORDENADA

AMOSTRADO Sim

DATA AMOSTRAGEM 15/02/23 10:42


		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Condutividade Elétrica	μS/cm	N.A.	[S17] 2510 B	2	29,93	878
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[000]	[S17] 5210 B	3	3,98	45,3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	N.A.	[S17] 5220 D	26	14,10	65
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	[S17] 5520 B, F	2,5	-	<2,5
рН	-	5-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,10
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	N.A.	[S17] 2540 C, 2510 B	11	21,78	220
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	[S17] 2540 F	0,3	-	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	N.A.	[S17] 2540 D	7	6,69	36,0
Turbidez	NTU	N.A.	[S17] 2130 B	0,3	1,94	38,1

[009] – Eficiência de redução DBO: Remoção mínimo de 60% [030] - Óleos e graxas: Óleos Minerais 20 mg/L. Oleos vegetais e gorduras animais 50 mg/L

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

buneusa Hon Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado











# CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309292 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A.

CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil COTAÇÃO QT-018142/3

\_ DATAS \_

RECEBIDO

AMOSTRAGEM

Cliente com Frascos da SGS Geosol

INICIADO COMPLETADO 15/02/2023 01:35 03/03/2023 14:16

EMITIDO

15/02/2023 01:35 03/03/2023 14:40

PLANO PLA-2301266

RESPONSÁVEL

PERIODICIDADE Pontual QTE. AMOSTRA 2

TIPO AMOSTRAGEM

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável

LNR = Listada não Recebida

N.D = Não Detectado

I.S = Amostra Insuficiente

N.O = Não Objetável

V.A = Virtualmente Ausente
V.P = Virtualmente Presente

– Não analisada

[] = Notas e observações

VMP = Valor Máximo Permitido

resente INF = Não reportado devido a interferentes

LQ = Limite de Quantificação

IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0048: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do diente,

#### MA2309292.0001

PONTO Effuente Bruto

LOCAL ETE MANTIQUEIRA ESGOTO BRUTO

COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 10:42

	RESULTADOS ANALÍTICOS									
		VMP								
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO				
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-				
Temperatura da Amostra	oC.	<40	[DA] Cliente	0	-	-				
Temperatura do Ar	oC.	N.A.	[DA] Cliente	0	-	- ]				

#### MA2309292.0002

PONTO Efluente Tratado LOCAL ETE MANTIQUEIRA ESGOTO TRATADO COORDENADA

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 15/02/23 10:42

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	гб	IE	RESULTADO
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	N.A.	[DA] Cliente	0	-	
Temperatura da Amostra	oC .	<40	[DA] Cliente	0	-	-

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001









# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309292 - B

MA2309292.	0002									
PONTO Efluente Tratado		LOCA ETE	IL CO MANTIQUEIRA ESGOTO	ORDENADA						
	TRATADO									
	RESULTADOS ANALÍTICOS									
		VMP								
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0048	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO				
Temperatura do Ar	°C	N.A.	[DA] Cliente	0	-	-				

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado







# ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DO RIO NO PONTO DE LANÇAMENTO DAS ETE'S LOCALIZADAS EM EXTREMA -MG

**SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A** 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Município de

Extrema/MG.









#### 1 - OBJETIVO

O relatório tem como objetivo avaliar as análises realizadas à montante e a jusante dos pontos de lançamento de esgoto no Rio Jaguari/Camanducaia em Extrema e também avaliar os resultados de efluente bruto e tratado das ETE's locais.

# 2 - AUTODEPURAÇÃO

A Autodepuração é a capacidade de um curso d'água, rios, lagos ou lagoas se restaurarem para suas características ambientais naturais, devido à decomposição de poluentes. A autodepuração se dá através de diversos processos de natureza física, química e biológica. Esses processos equilibram a produção e consumo de oxigênio. Nos processos de consumo, enquadram-se a oxidação da matéria orgânica, a nitrificação e a demanda bentônica. Nos processos de produção estão a reaeração atmosférica e a fotossíntese. As zonas de autodepuração se dividem em trechos, sendo eles:

**Zona de águas limpas**: localizada em região à montante do lançamento do efluente e também após a zona de recuperação. É a zona com elevada concentração de oxigênio dissolvido e vida aquática variada presente.

**Zona de degradação**: localizada à jusante do ponto de lançamento, sendo caracterizada por uma diminuição inicial na concentração de oxigênio dissolvido e presença de organismos mais resistentes.

**Zona de decomposição ativa**: região onde a concentração de oxigênio dissolvido atinge o valor mínimo com presença ativa de microorganismos anaeróbicos.

**Zona de recuperação**: onde se inicia a etapa de restabelecimento do equilíbrio. Dessa forma, o estudo do conceito de autodepuração se faz presente sobretudo para avaliar e controlar o lançamento de efluentes em corpos hídricos, bem como







se atentar a capacidade desse corpo de se restaurar segundo as suas condições.

Assim verifica-se abaixo os resultados nos pontos amostrados.

# 3 – CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ESTUDOS

As coletas e análises dos efluentes bruto/tratado bem como as amostras de montante e jusante foram realizadas no dia 14 de Fevereiro de 2023 pela SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA, credenciado pela ISO 17025 CRL n 0386.

Os locais que foram analisados são conhecidos como – ETE ROSEIRA / ETE RECANTO DO SOL / ETE PÉROLA / ETE MANTIQUEIRA. Os resultados das análises estão descriminados a seguir.

#### 3.1 - ETE ROSEIRA

				ETE F	ROSEIRA		
		RELATÓRIO	DATA D	A COLETA	RELATÓRIO	DATA D	A COLETA
		MA2309303	14/02/2023	14/02/2023	MA2309313	14/02/2023	14/02/2023
PARAMETRO	UNIDADE	VMP 01*	Montante	Jusante	VMP 01*	Efluente Bruto	Efluente Tratado
Condutividade Elétrica	μS/cm	-	76,8	89,3	-	1729	1684
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	3,73	3,13	[009]	410	805
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	-	<26	<26	-	595	1114
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	<2,5	<2,5	[030]	11,0	23,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	<2,5	<2,5	50	3,73	22,1
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	-	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.
рН	-	5-9	7,09	6,88	5-9	7,55	7,09
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	-	76,0	60,0	-	658	654
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	<0,3	0,40	1	0,40	2,00
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	-	24,0	21,0	-	154	250
Temperatura da Amostra	°C	<40	N.A.	N.A.	<40	N.A.	N.A.
Temperatura do Ar	°C	-	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.
Turbidez	NTU	-	31,6	29,6	-	158	300
Eficiencia de Redução de DBO					60		-96,34%
Eficiencia de Redução de DQO					55		-87,23%

LEGENDA - VMP ( Valor Máximo Permitido )

VMP 01: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente







Nessa ETE verifica-se que o efluente tratado está pior que o efluente bruto ou seja, não está havendo tratamento dos efluentes domésticos sanitários nessa estação. Mas mesmo assim não se verifica uma contribuição de poluentes na água quando analisado os resultados de montante e jusante, pelo fato do rio ter uma grande vazão e realizar o autodepuramento no trecho monitorado.

#### 3.2 - ETE RECANTO DO SOL

				ETE RECA	NTO DO SOL		
		MA2309309	14/02/2023	14/02/2023	MA2309312	14/02/2023	14/02/2023
PARAMETRO	UNIDADE	VMP 01*	MONTANTE	JUSANTE	VMP 01*	Efluente Bruto	Efluente Tratado
Condutividade Elétrica	μS/cm	-	44,7	37,6	-	1423	682
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	<3	<3	[009]	437	68,3
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	-	<26	<26	-	630	117
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	<2,5	<2,5	[030]	<2,5	<2,5
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	<2,5	<2,5	50	<2,5	<2,5
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	-	N.A.	N.A.	4	N.A.	N.A.
рН	-	5-9	6,35	7,45	5-9	7,27	7,17
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	-	63,2	59,2	-	524	211
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	0,50	0,60	1	1,20	<0,3
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	-	123	137	-	160	18,0
Temperatura da Amostra	°C	<40	N.A.	N.A.	<40	N.A.	N.A.
Temperatura do Ar	°C	-	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.
Turbidez	NTU	-	136	149	-	139	56,3
Eficiencia de Redução de DBO					60		84,37%
Eficiencia de Redução de DQO					55		81,43%

LEGENDA - VMP ( Valor Máximo Permitido )

VMP 01: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

Na ETE Recanto do Sol a eficiência de redução de DBO e DQO estão satisfatórios bem como os outros parâmetros também. Já em relação a montante e jusante verifica-se que Sólidos Sedimentáveis e Sólidos Suspensos Totais aumentaram pouco em relação ao ponto antes do lançamento de esgoto, bem como a turbidez o que mostra uma relevante contribuição do esgoto nesse curso d'água.







### 3.3 – ETE PÉROLA

		MA2309289	14/02/2023	15/02/2023	MA2309315	14/02/2023	14/02/2023
PARAMETRO	UNIDADE	VMP 01*	MONTANTE	JUSANTE	VMP 01*	Efluente Bruto	Efluente Tratado
Condutividade Elétrica	μS/cm	-	39,2	41,8	-	838	694
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	<3	<3	[009]	252	193
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	-	<26	<26	-	310	224
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	<2,5	<2,5	[030]	<2,5	4,36
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	<2,5	<2,5	50	<2,5	3,00
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	-	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.
рН	-	5-9	6,97	6,82	5-9	6,85	7,16
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	-	21,2	33,6	-	314	233
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	<0,3	<0,3	1	6,00	0,50
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	-	26,4	12,0	-	160	70,0
Temperatura da Amostra	°C	<40	N.A.	N.A.	<40	N.A.	N.A.
Temperatura do Ar	°C	4	N.A.	N.A.	-	N.A.	N.A.
Turbidez	NTU	-	37,8	32,0	-	65,5	49,5
Eficiencia de Redução de DBO					60		23,41%
Eficiencia de Redução de DQO					55		27,74%

LEGENDA - VMP ( Valor Máximo Permitido )
VMP 01: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

Na ETE Pérola verifica-se que os resultados estão insatisfatórios visto que a eficiência de redução de DBO e DQO estão muito baixas não atendendo os limites aceitáveis para lançamento em curso d'água e também alguns parâmetros analisados estão maiores na saída do que na entrada, como Óleos e Graxas e Óleos Vegetais. Em relação a autodepuração

somente o parâmetro de Sólidos Dissolvidos não foram capazes de se realizar o

autodepuramento.







# 3.4 - ETE MANTIQUEIRA

	ETE MANTIQUEIRA								
		MA2309290	14/02/2023	14/02/2023	MA2309292	14/02/2023	14/02/2023		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP 01*	MONTANTE	JUSANTE	VMP 01*	Efluente Bruto	Efluente Tratado		
Condutividade Elétrica	μS/cm	-	41,5	46,7	-	972	878		
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	[009]	<3	3,16	[009]	224	45,3		
Demanda Quimica de Oxigênio	mg O2/L	-	<26	<26	-	378	65		
Óleos e Graxas	mg/L	[030]	<2,5	<2,5	[030]	10,3	<2,5		
Óleos Vegetais e Gorduras Animais	mg/L	50	<2,5	<2,5	50	8,18	<2,5		
Oxigênio Dissolvido In Situ	mg O2/L	-	N.A.	N.A.	4	N.A.	N.A.		
рН	-	5-9	6,74	6,71	5-9	6,87	7,10		
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	-	44,0	42,8	-	446	220		
Sólidos Sedimentáveis	ml/L	1	<0,3	<0,3	1	2,00	<0,3		
Solidos Suspensos Totais	mg SST/L	-	12,0	18,4	-	247	36,0		
Temperatura da Amostra	°C	<40	N.A.	N.A.	<40	N.A.	N.A.		
Temperatura do Ar	°C	-	N.A.	N.A.	4	N.A.	N.A.		
Turbidez	NTU	-	39,6	35,5	-	112	38,1		
Eficiencia de Redução de DBO					60		79,78%		
Eficiencia de Redução de DQO					55		82,80%		

LEGENDA - VMP ( Valor Máximo Permitido )

VMP 01: CONAMA nº430 (2011) - Lançamento de Efluente

Na ETE Mantiqueira verifica-se que os resultados são satisfatórios em todos parâmetros. A jusante do ponto de lançamento de efluentes alguns parâmetros aumentaram em relação a montante mas que mostra também uma boa autodepuração no trecho monitorado.



ALVARO AUGUSTO FERREIRA LACERDA Engenheiro Ambiental CREA MG: 162474 D

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001









# 4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PET Ambiental – Universidade Federal de Ouro Preto. Disponível em <
https://petambiental.ufop.br/dicionarioambiental/autodepuracao#:~:text=
Autodepura%C3%A7%C3%A3o%3A%20s.f.%20capacidade%20de%20l
ago,produ%C3%A7%C3%A3o%20e%20consumo%20de%20oxig%C3%
AAnio.>. Acessado em 17 de mar. de 2023.





# PROBLEMA 3: Vazamento de Esgoto Bruto dentro da ETE

Através de visita técnica realizada pelos técnicos do CONSÓRCIO, foi identificado sobrecarga de efluente direcionado na ETE Roseiras, e consequente derramamento de esgoto bruto no solo, colaborando para a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.

Não se deve lançar ou permitir o lançamento de esgotos, efluentes ou resíduos sólidos ou gasosos, diretamente no solo ou subsolo, ou em depósitos naturais ou artificiais de água" (ABNT NBR 7229:1993).

A contaminação do solo é um dos efeitos mais graves do derramamento de efluentes brutos, pois pode afetar a qualidade dos alimentos e das águas subterrâneas e superficiais, além de comprometer a saúde humana e a biodiversidade local. (TUNDISI, 2010).

A preservação do meio ambiente e a garantia da qualidade de vida da população devem ser prioridades na gestão de resíduos e efluentes. O derramamento de efluente bruto no solo, como identificado na ETE Roseiras, é uma prática proibida e que causa danos irreversíveis ao meio ambiente. É preciso que sejam adotadas medidas preventivas e corretivas para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de ser necessário um tratamento adequado dos efluentes. A conscientização e a responsabilidade social são fundamentais para a preservação do meio ambiente e para evitar prejuízos à sociedade e ao meio ambiente.

As fotos a seguir foram registradas em diferentes datas, mostrando a permanência deste problema.





# Foto registrada em 23/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Roseiras

# Foto registrada em 23/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Roseiras





# Foto registrada em 23/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Roseiras

# Foto registrada em 23/08/2023



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Roseiras





# Foto registrada em 10/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Roseiras

### PROBLEMA 4: Estrutura Deteriorada

ETE Mantiqueira: Estruturas em estado de conservação inadequado, ocasionando riscos de acidentes. Segundo a NR 8, prédios com patologias apresentam riscos de acidentes do trabalho, como é o caso das estruturas da ETE Mantiqueira.

A falta de conservação de uma Estação de Tratamento de Efluentes pode trazer consequências desastrosas para a saúde pública e para o meio ambiente, resultando em contaminação da água, do solo e do ar.

Outro ponto que está diretamente relacionado com a conservação da estrutura é o comprometimento do tratamento do esgoto. Em visita técnica realizada pela equipe técnica foi identificado o "by-pass" na ETE, onde o efluente não está passando por todas as estruturas de tratamento, corroborando numa piora da eficiência da estação de tratamento de esgoto. O lançamento de esgotos e efluentes em cursos d'água ou corpos receptores somente poderá ser





efetuado após o devido tratamento, não sendo permitida a prática de 'by-pass' em estações de tratamento (CONAMA, Resolução nº 357, de 17 de março de 2005).

Além disso, a prática ilegal de "by-pass" em ETE agrava ainda mais essa situação, colocando em risco a vida de milhares de pessoas que dependem da qualidade da água para sobreviver. É urgente que medidas sejam tomadas para garantir a segurança da ETE e evitar que tragédias aconteçam. A preservação do meio ambiente e a saúde pública devem ser prioridades em todas as decisões relacionadas ao tratamento de efluentes.

As fotos a seguir foram registradas em diferentes datas, mostrando a permanência deste problema.



Foto registrada em 19/10/2021

Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira





# Foto registrada em 23/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO – ETE Mantiqueira

# Foto registrada em 09/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira





# Foto registrada em 09/10/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira

# PROBLEMA 5: Localização Inadequada

ETE Mantiqueira: Outro problema identificado na ETE Mantiqueira, é a proximidade da estação de tratamento com domicílios e comércios, situação esta que, além de contribuir para a desvalorização dos edifícios vizinhos devido ao mal cheiro gerado pela ETE em questão, gera um enorme desconforto dos munícipes residentes nas proximidades.

A proximidade de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) pode representar um grave risco à saúde dos moradores que residem nas proximidades. Isso porque, apesar de passar por um processo de tratamento, o esgoto ainda pode conter diversas substâncias nocivas à saúde humana, como vírus, bactérias, parasitas e metais pesados.

Além disso, a emissão de odores provenientes do processo de tratamento do esgoto pode causar desconforto e problemas respiratórios, como asma e





rinite. Estudos também mostram que a exposição constante a esses odores pode afetar o sistema nervoso central e causar problemas como dores de cabeça, náuseas e tonturas.

Por isso, é fundamental que as estações de tratamento de esgoto sejam instaladas a uma distância segura das áreas residenciais, seguindo as normas estabelecidas pela ABNT NBR 12209:2011. Essa norma estabelece critérios técnicos para a implantação e operação de sistemas de tratamento de esgoto, visando garantir a proteção da saúde pública e do meio ambiente.

A estação de tratamento de esgotos deve ser localizada de forma a não causar incômodo aos moradores próximos, não comprometer o patrimônio público e privado e não prejudicar a qualidade do meio ambiente (ABNT NBR 12209:2011).



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira







Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira

Para exemplificar, a seguir, uma notícia sobre a o mau cheiro causado em condomínios na Grande BH devido a proximidade de uma ETE. Nessas situações, o ideal é que as ETEs sejam instaladas afastadas de centros urbanos.

# ESTADO DE MINAS Gerais

# Condomínios de luxo lutam contra mau cheiro na Grande BH

Moradores de condomínios de luxo do Vale dos Cristais já não suportam mau cheiro com que convivem desde a chegada de estação de tratamento de esgoto e ameaçam processar a Copasa

Fonte: Estado de Minas (disponível em

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/08/03/interna\_gerais,309741/condominios-de-luxo-lutam-contramau-cheiro-na-grande-bh.shtml)





#### PROBLEMA 6: Segurança do Trabalho x Risco de Queda

O quinto problema identificado também está na ETE Mantiqueira. A passarela de acesso à estruturas da ETE se encontra em situação precária, comprometendo a segurança dos colaboradores que transitam por ela.

A segurança e correta manutenção de passadiços e passarelas são fundamentais para evitar acidentes e lesões aos usuários, garantindo o bom funcionamento e a durabilidade dessas estruturas (KULAKOWSKI, 2005).

Quando uma passarela está danificada e compromete a segurança dos colaboradores, é preciso tomar providências imediatas para repará-la ou substituí-la. A NR-18, que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, estabelece que as passarelas devem estar em boas condições de conservação e segurança, sendo responsabilidade do empregador garantir a manutenção e a reparação dessas estruturas.

A falta de manutenção pode causar acidentes graves e colocar em risco a integridade física e a vida dos trabalhadores. Portanto, é fundamental a realização de inspeções regulares e manutenção na passarela, para garantir a segurança dos colaboradores que, no momento, está em risco e nem mesmo cumpre a legislação vigente.

As fotos a seguir foram registradas em diferentes datas, mostrando a permanência deste problema.





# Foto registrada em 19/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO – ETE Mantiqueira

# Foto registrada em 09/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO – ETE Mantiqueira





#### Foto registrada em 09/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Mantiqueira

#### PROBLEMA 7: Má Conservação da Estrutura

ETE Recanto do Sol: Região necessitando de capina, de modo a evitar a presença de animais peçonhentos que podem gerar problemas tanto para a saúde dos operários quanto para eficiência do tratamento.

A capina de áreas verdes é fundamental para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, bem como evitar a proliferação de animais peçonhentos.

Segundo a NR-31, é dever do empregador manter as áreas de vivência e de trabalho limpas e organizadas, com controle de insetos e roedores. (BRASIL, 2005). A NR 18.29.1 diz que o ambiente de trabalho deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido (BRASIL, 2020). Além disso, a capina periódica também ajuda a evitar o acúmulo de lixo e entulho, reduzindo a possibilidade de proliferação de vetores de doenças.





Portanto, a capina é uma medida preventiva simples, mas essencial para garantir a segurança, bem-estar e completa capacidade de operação do sistema por meio dos colaboradores.

As fotos a seguir foram registradas em diferentes datas, mostrando a permanência deste problema.

# Foto registrada em 19/10/2021



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Recanto do Sol





# Foto registrada em 10/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Recanto do Sol

# Foto registrada em 10/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Recanto do Sol





#### Foto registrada em 09/10/2024



Fonte: CONSÓRCIO - ETE Recanto do Sol

# 4 – Conclusões e Recomendações

É necessário realizar ampliação do sistema de tratamento de esgoto sanitário, além de garantir eficiência das ETEs e Autodepuração dos Rios em que o esgoto tratado é lançado.

Outro problema encontrado, para a instalação de estações de tratamento de esgoto em centros urbanos são os odores exalados em virtude da liberação dos gases.

As instalações de tratamento de esgotos sanitários podem gerar odores em função dos processos adotados e das condições operacionais empregadas. Por consequência, estas instalações tornam-se indesejáveis às suas vizinhanças, justificando a implementação da gestão das emissões odorantes, seja na adoção de medidas de prevenção na sua produção, ou na ação de tratamento dos gases (BELLI et al., 2001).





Os odores em estações de tratamento de esgoto bem projetadas e bem operadas em geral não são objeto de reclamações. Entretanto, como às vezes se verificam perturbações no funcionamento das instalações e devido à menor dispersão do cheiro por ocasião das inversões atmosféricas, a tarefa de controle das emissões é facilitada quando se guarda uma distância de aproximadamente de uns 800m de leitos de secagem de lodo (IMHOFF, 1985).

A observância e adequação das instalações quanto as normas técnicas de segurança do trabalho são imprescindíveis para preservar a saúde e a vida dos colaboradores, sendo indispensável a adequação das estruturas.





Numero	Problema	Unidade	Comprovação	Consequências
1	Vazões de Tratamento das ETEs Subdimensionadas	Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário		Poluição do meio ambiente; Riscos a saúde da população
2	Eficiência e Autodepuração dos pontos de lançamento de esgoto das ETEs	ETEs: Roseiras, Recanto do Sol, Pérola e Mantiqueira.	ETE Roseiras: Não estava havendo tratamento de esgoto;  ETE Recanto do Soi: Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos Totais e Turbidez aumentaram em relação ao ponto antes do lançamento de esgoto;  ETE Pérola: Eficiência de tratamento insatisfatório, visto que a eficiência de redução de DBO e DQO estão muito baixas não atendendo os limites aceltáveis;  ETE Mantiqueira: Resultados Satisfatórios.	Poluição do meio ambiente; Riscos a saúde da população
3	Vazamento de Esgoto Bruto dentro da ETE	ETE Roseiras		Contaminação do solo e do lençol freático
4	Estrutura Deteriorada	ETE Mantiqueira		Riscos de acidentes dos colaboradores e comprometimento do tratamento do efluente
5	Localização Inadequada	ETE Mantiqueira		Riscos à saúde da população local; Desvalorização dos edifícios
6	Segurança do Trabalho x Risco de Queda	ETE Mantiqueira		Acidentes dos colaboradores
7	Má Conservação da Estrutura	ETE Recanto do Sol		Atração e presença de animais peçonhentos









### 5 – Referências Bibliográficas

BELLI FILHO, P.; LISBOA, H. M. Odor e desodorização de estações de tratamento de efluentes líquidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 20°, 1999, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 1999.

BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 18**: condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Brasília, DF, 2020d. Disponível em: <a href="http://www.mte.gov.br">http://www.mte.gov.br</a>. Acesso em: 17 mar. 2023.

IMHOFF, K.; IMHOFF, K. R. **Manual de tratamento de águas residuárias**. Tradução de Max Lothar Hess. 26 ed. Essen: janeiro, 1985.

TUNDISI, J. G. O desafio das águas no Brasil. São Carlos: Rima, 2010.

ABNT NBR 7229:1993. Solo - Análise granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1993.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria n° 86, de 03 de março de 2005. Norma Regulamentadora n° 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. Brasília, DF, 2005.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Seção 1, p. 58-63.

ABNT. NBR 12209: Estação de tratamento de esgotos – Disposição de lodos no solo – Critérios para projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 2011.





# 2.4 - Demonstrar conhecimento da localização das elevatórias de esgoto bruto que compõem o sistema de esgotamento sanitário na área objeto da concessão: (peso = 1,0)

É importante a comprovação de conhecimento do quesito com a apresentação da relação com geolocalização das elevatórias de esgoto bruto na área objeto da concessão. O conhecimento possibilitará que as proposições do sistema de esgotamento sanitário irão privilegiar quanto ao uso racional dos recursos existentes, bem como sua situação, para garantir que as proposições irão primar pela eficiência, assegurando melhor atendimento à população, resultando em investimentos mais racionais.





2.4 - Relação com geolocalização das Elevatórias de Esgoto Bruto:					
		Coordenadas			
Unidade	Nome	Latitude	Longitude		
EEB 01	EEB Jaguari I	22°51'22.46"S	46°19'36.77"O		
EEB 02	EEB Jaguari II	22°51'52.12"S	46°20'14.92"O		
EEB 03	EEB Jaguari III	22°51'47.11"S	46°21'1.54"O		
EEB 04	EEB Campos Olivotti	22°50'57.76"S	46°20'26.35"O		
EEB 05	EEB Vila Garden	22°52'14.07"S	46°19'52.61"O		
EEB 06	EEB Parque dos Manacás	22°50'47.62"S	46°18'19.00"O		
EEB 07	EEB Residencial Sierra I	22°50'34.06"S	46°20'44.92"O		
EEB 08	EEB Residencial Sierra II	22°50'33.14"S	46°20'19.16"O		
EEB 09 EEB Mantiqueira		22°52'49.06"S	46°22'18.62"O		
EEB 10	EEB Pérola	22°52'1.50"S	46°20'33.40"O		
EEB 11 EEB Recanto do Sol		22°48'46.61"S	46°18'3.62"O		
EEB 12 EEB Barreiros		22°49'56.35"S	46°17'28.73"O		



















# 2.5 - Demonstrar conhecimento das elevatórias de esgoto bruto que compõem o sistema de esgotamento sanitário na área objeto da concessão: (peso = 1,0)

É importante a comprovação de conhecimento do quesito com a apresentação do relatório individual das Elevatórias de esgoto bruto na área objeto da concessão. O relatório deverá permitir a identificação da elevatória de esgoto bruto e de suas características técnicas. O conhecimento possibilitará que as proposições do sistema de esgotamento sanitário irão privilegiar quanto ao uso racional dos recursos existentes, bem como sua situação, para garantir que as proposições irão primar pela eficiência, assegurando melhor atendimento à população, resultando em investimentos mais racionais.





#### EEB 01 - EEB Jaguari I

#### **LOCALIZAÇÃO**

Coordenadas Geográficas Latitude 22°51'22.46"S Longitude 46°19'36.77"O

Pertencente ao sistema da ETE Jaguari: Segundo o último relatório publicado da ARSAE sobre a fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário (2018), recalca esgoto bruto da bacia do lavapés para a bacia do morbideli, de onde o esgoto é encaminhado através de interceptor até a EEB Jaguari II. Possui 02 conjuntos moto-bombas instalados, sendo 01 reserva, de potência 32CV cada.













#### EEB 02 - EEB Jaguari II

#### **LOCALIZAÇÃO**

22°51'52.12"S Longitude **Coordenadas Geográficas** Latitude 46°20'14.92"O

Pertencente ao sistema da ETE Jaguari: Segundo o último relatório publicado da ARSAE sobre a fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário (2018), recalca esgoto bruto da bacia do morbideli até a EEB Jaguari III (Final). Possui 02 conjuntos moto-bombas instalados, sendo 01 reserva, de potência 12,5CV cada.













#### EEB 03 - EEB Jaguari III

#### **LOCALIZAÇÃO**

22°51'47.11"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°21'1.54"O

Pertencente ao sistema da ETE Jaguari: Segundo o último relatório publicado da ARSAE sobre a fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário (2018), recalca esgoto bruto para o tratamento da ETE Jaguari. Possui 02 conjuntos moto-bombas instalados, sendo 01 reserva, de potência 75CV cada.











#### **EEB 04 - EEB Campos Olivotti**

# LOCALIZAÇÃO

Coordenadas Geográficas 22°50'57.76"S Longitude Latitude 46°20'26.35"O















#### EEB 05 - EEB Vila Garden

# LOCALIZAÇÃO

22°52'14.07"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°19'52.61"O













#### EEB 06 - EEB Parque dos Manacás

# **LOCALIZAÇÃO**

22°50'47.62"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°18'19.00"O













#### EEB 07 - EEB Residencial Sierra I

# **LOCALIZAÇÃO**

22°50'34.06"S Longitude Latitude 46°20'44.92"O **Coordenadas Geográficas** 













#### EEB 08 - EEB Residencial Sierra II

# **LOCALIZAÇÃO**

22°50'33.14"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°20'19.16"O













#### EEB 09 - EEB Mantiqueira

#### **LOCALIZAÇÃO**

22°52'49.02"S Longitude **Coordenadas Geográficas** Latitude 46°22'18.92"O

Pertencente ao sistema ETE Mantiqueira. É a elevatória final que recalca o esgoto bruto para o tratamento da ETE Mantiqueira, inclusive localizadas no mesmo terreno.











#### EEB 10 - EEB Pérola

#### **LOCALIZAÇÃO**

Latitude Coordenadas Geográficas 22°52'1.50"S Longitude 46°20'33.40"O

Pertencente ao sistema ETE Pérola. É a elevatória final que recalca o esgoto bruto para o tratamento da ETE Pérola, inclusive localizadas no mesmo terreno.













#### EEB 11 - EEB Recanto do Sol

#### LOCALIZAÇÃO

22°48'46.61"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°18'3.62"O

Pertencente ao sistema ETE Recanto do Sol. É a elevatória final que recalca o esgoto bruto para o tratamento da ETE Recanto do Sol, inclusive localizadas no mesmo terreno.













#### **EEB 12 - EEB Barreiros**

#### **LOCALIZAÇÃO**

22°48'46.61"S Longitude Coordenadas Geográficas Latitude 46°18'3.62"O

Pertencente ao sistema ETE Barreiros. É a elevatória final que recalca o esgoto bruto para o tratamento da ETE Barreiros, inclusive localizadas no mesmo terreno.













# 2.6 - Demonstrar conhecimento dos principais problemas importantes no Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos na área objeto de concessão: (peso = 1,0)

O conhecimento dos principais problemas do sistema de coleta e afastamento de esgoto possibilitará o correto dimensionamento, investimentos racionais, beneficiando o usuário e contribuindo para a preservação ambiental. Neste sentido, a comprovação de conhecimento do quesito se dará com a apresentação de relatório técnico dos principais problemas no Sistema de Coleta e Afastamento de Esgoto.





# RELATÓRIO TÉCNICO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS NO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTOS

Trabalho desenvolvido para avaliação dos principais problemas do sistema de coleta e afastamento de esgoto, na cidade de Extrema-MG, em atendimento ao quesito 2.6 do Anexo III do Edital de Licitação Concorrência Pública n°001/2023

ENG. RHAIAN CARVALHO SAID

CREA/MG: 241.303/D

Extrema-MG Novembro/2024











#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

#### CREA-MG

#### ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20232446307

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**INICIAL** 

RHAIAN CARVALHO SAID Fítulo profissional: ENGENHEIRO CIV	11		RNP: 1418452998	
Titulo profissional. ENGENTEINO CIV	Registro: MG0000241	403D MG		
2. Dados do Contrato			riogicale. in Cocce	
Contratante: SOCIENGE ENGENHARIA	A E CONCESSÕES S A		CPF/CNPJ: <b>21.053.4</b>	50/0001 22
AVENIDA ÁLVARES CABRAL	A E CONCESSOES S.A.		N°: 1777	J <del>3</del> /000 1-23
Complemento:		Bairro: LOURDES	N . 1777	
Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG	CEP: 30170001	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: <b>05/09/2023</b>			
Valor: <b>R\$ 1.000,00</b>	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros	•			
3. Dados da Obra/Serviço				
TRAVESSA Fernão Dias			Nº: 875	
Complemento:		Bairro: Extrema		
Cidade: EXTREMA		UF: MG	CEP: 37640000	
Data de Início: 11/10/2023	Previsão de término: 01/12/2023	Coordenadas Ge	eográficas: 0,0	
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO			0	
Proprietário: SOCIENGE ENGENHARIA	CPF/CNPJ: <b>21.053.459/0001-23</b>			
4. Atividade Técnica				
14 - Elaboração			Quantidade	Unida
	ENTAL > SISTEMA DE ABASTECIM ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPER		1,00	contrat
66 - Laudo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE 1,00 cor SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				contrat
	ENTAL > SISTEMA DE ABASTECIM ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRII		1,00	contrat
	IENTAL > SISTEMA DE ABASTECIN E ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU		1,00	contrat
	NTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍD #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMI		1,00	contrat
	NTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍD #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE		1,00	contrat
Anós a co	nclusão das atividades técnicas o profis	sional deve proceder a baixa	desta ART	
Apos a col				

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

\_\_ 7. Entidade de Classe \_

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBZZY Impresso em: 16/10/2023 às 09:28:13 por: , ip: 170.82.175.13

www.crea-mg.org.br Tel: 0800 031 2732 atendimento@crea-mg.org.br















Página 2/2



#### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

# **CREA-MG**

#### ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20232446307

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

data

Outubro

Documento assinado digitalmente

RHAIAN CARVALHO SAID
Data: 16/10/2023 09:32:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHAIAN CARVALHO SAID - CPF: 126.768.516-67

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES S.A. - CNPJ: 21.053.459/0001-23

comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBZZY Impresso em: 16/10/2023 às 09:28:14 por: , ip: 170.82.175.13

www.crea-mg.org.br Tel: 0800 031 2732 atendimento@crea-mg.org.br Fax:











9. Informações
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\_\_\_\_ 10. Valor \_\_

Belo Horizonte,

Local

8. Assinaturas

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Declaro serem verdadeiras as informações acima \_

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 11/10/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8602599381



#### Resumo

Este trabalho tem como objetivo demonstrar os principais problemas no sistema de coleta e afastamento de esgoto do Município de Extrema-MG e o seu baixo atendimento pela concessionaria atual.

# 1 - Objetivo

Este trabalho terá como ponto principal, apresentar os problemas técnicos no sistema de coleta e afastamento de esgoto, na cidade de Extrema-MG, em atendimento ao quesito 2.6 do Anexo III do Edital de Licitação Concorrência Pública n°001/2023.

# 2 - Introdução

Uma grande preocupação de âmbito mundial é a falta de saneamento básico, veículo direto de doenças hídricas e contaminante dos mananciais e solo. Para sanar tal vetor, é fundamental agir com um conjunto de procedimentos socioeconómicos e técnicos, com a finalidade de promover e melhorar as condições de vida da população, essas técnicas devem envolver tanto o abastecimento de água, monitoramento do lançamento inadequado de águas pluviais, quanto a condução e tratamento do esgoto, manuseio de resíduos sólidos e controle de emissão de gases tóxicos.

No sistema de afastamento, o coletor-tronco é a tubulação que faz parte do sistema de coleta de resíduos, que recebe as contribuições das redes coletoras de esgoto e as conduz a um interceptor. O interceptor é a canalização, que recolhe as contribuições somente dos coletores, ao longo do seu trajeto, não recebendo ligações prediais diretas, conduzindo os esgotos até uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de modo a evitar lançamentos prejudiciais ao meio ambiente. Normalmente, os interceptores apresentam grandes diâmetros e





extensões e geralmente, o seu assentamento é realizado nas partes mais baixas da bacia de esgotamento, ao longo dos talvegues e às margens dos cursos d'água. Já o emissário é a tubulação que transporta os efluentes brutos até a ETE e, depois de tratados, para o corpo receptor do esgoto, como: rio, mar, lago, lagoa, entre outros.

#### 3 - Problemas

A seguir apresentaremos os principais problemas no sistema de coleta e afastamento de esgoto na área de objeto de concessão:

#### PROBLEMA 1: Baixo Índice de Coleta de Esgoto

Segundo o SNIS 2022 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - O mais recente disponível para consulta) foram micro medidos em hidrômetros um volume total de 2.839.930 m³ de água. Excluindo-se a taxa de retorno e a vazão de infiltração, e comparando este total micro medido com os 1.763.180m³ de esgoto coletado declarado no SNIS 2022, temos um índice de apenas 62,09% de atendimento de coleta de esgoto, o que é um grave problema, uma vez que o esgoto não coletado é geralmente descartado irregularmente em córregos, rios ou até mesmo no solo.

Ainda segundo o SNIS 2022, deste volume coletado de esgoto de 1.763.180 m³, apenas 680.350m³ são tratados, representando um índice de apenas 38,59% de tratamento do que é coletado. Este baixo percentual se deve, também, pelo precário sistema de afastamento de esgoto, uma vez grande parte do esgoto coletado não está sendo devidamente afastado até as Estações de Tratamento de Esgoto.





EXTREMA: INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO			
Índice de coleta de esgoto	Índice de tratamento de esgoto		
percentual	percentual		
IN 0 15	IN 0 16		
62,09	38,59		

Fonte: SNIS 2022 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)

É válido ressaltar que a obtenção destes índices foi realizado com base no SNIS do ano de 2022, e levando em consideração o crescimento da população do município de Extrema, o volume de produção de esgoto em 2024 ainda é maior.

# PROBLEMA 2: Lançamentos Irregulares de Esgoto Bruto Diretamente em Corpos Hídricos

Em visita realizada pela equipe técnica, foi identificado, no município de Extrema – MG, diversos lançamentos de esgoto diretamente nos corpos hídricos.

A contaminação da água por esgoto doméstico afeta diretamente a saúde pública e o meio ambiente, prejudicando a fauna e flora aquáticas, afetando a qualidade dos recursos hídricos e gerando prejuízos econômicos e sociais para as comunidades afetadas. AMBRIZZI (2010).

Segundo a Agência Nacional de Águas, dispor o esgoto sem o adequado tratamento compromete a qualidade da água nas áreas urbanas, causando impacto na saúde da população, além de dificultar o atendimento de usos a jusante, como abastecimento humano, balneabilidade, irrigação, dentre outros.

A situação descrita na visita realizada pela equipe técnica é alarmante, pois a contaminação da água por esgoto doméstico prejudica a fauna e flora aquáticas, podendo causar a morte de peixes e outros organismos, a proliferação de algas e plantas nocivas e a degradação dos ecossistemas e, também, a saúde pública, trazendo prejuízos socioeconômicos para as comunidades





afetadas. É necessário investir em soluções para o tratamento de esgoto e preservação dos recursos hídricos. No município de Extrema, a integridade do meio ambiente vem sido impactada por falhas operacionais no sistema de saneamento do município já há alguns anos. Entre 2017 e 2018, foram aplicadas 37 multas referentes às infrações ambientais constatadas através das diligências feitas entre agosto e setembro de 2017 e que tiveram sua decisão final no mês de abril de 2018, confirmando as multas, cujo montante somou aproximadamente 6 milhões de reais.

# 2017

37 multas aplicadas em consequência às infrações ambientais constatadas através das diligências feitas entre agosto e setembro de 2017 e que tiveram sua decisão final no mês de abril de 2018, rejeitando todas as alegações da COPASA e confirmando a multa, cujo montante é de aproximadamente 6 milhões;

Elaborado por Priscila Pereira de Sousa




#### Fonte: Prefeitura Municipal de Extrema/MG

As fotos a seguir foram registradas em diferentes datas, mostrando a permanência deste problema.





# Pontos de Lançamentos de Esgoto Bruto "in-natura" encontrados



Fonte: CONSÓRCIO

# Foto registrada em 23/08/2023



Fonte: CONSÓRCIO





#### Foto registrada em 09/01/2024



Fonte: CONSÓRCIO

#### PROBLEMA 3: Extravasamento de Esgoto Bruto no Solo

Outro problema identificado no sistema de coleta e afastamento de esgoto, foi na EEB 06 situada no Parque dos Manacás. Devido a problemas operacionais ocasionado por falta de sistemas de monitoramento eficientes, a estação elevatória não efetuou o recalque do efluente resultando no extravasamento de esgoto bruto no solo.

O lançamento de esgoto no solo é uma prática altamente prejudicial ao meio ambiente e à sociedade. Isso ocorre porque o esgoto contém uma série de substâncias tóxicas que contaminam o solo, a água subterrânea e até mesmo o ar, afetando a saúde humana e a biodiversidade local.

De acordo com a Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é proibido o lançamento de esgoto no solo sem o devido tratamento. Essa norma tem como objetivo proteger os recursos hídricos e o





meio ambiente, além de garantir a saúde e o bem-estar da população. Portanto, é fundamental que a sociedade e as empresas adotem práticas sustentáveis e invistam em tecnologias de tratamento de esgoto para evitar a contaminação do solo e da água.

Em suma, o lançamento de esgoto no solo pode gerar graves riscos ao meio ambiente, ao lençol freático e à saúde pública. Por isso, é fundamental que se tais eventos ocorram as medidas para correção da causa do vazamento e mitigação dos danos causados sejam feitas o mais rápido possível, visando proteger o meio ambiente e a saúde da população.



Fonte: CONSÓRCIO - EEB 06 - Parque dos Manacás





#### PROBLEMA 4: Ausência de Gerador de Energia

Identificado a partir de visita em campo, que nas estações elevatórias de esgoto bruto não possuem geradores de energia, tornando o sistema de coleta e afastamento de esgoto mais propensos a ocorrências de elementos fortuitos que trazem danos ao meio ambiente e transtornos aos usuários.

Segundo a NBR 12208/1992, norma que descreve sobre projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário, em seu item 5.15, é necessário prever no ponto de entrada de energia elétrica dispositivo que permita a ligação de gerador de energia.

A falta de geradores de energia em estações elevatórias de esgoto bruto acarreta graves impactos ambientais e sociais. A paralisação do funcionamento dessas estações pode levar ao transbordamento de esgoto, contaminação do solo e corpos hídricos, além de afetar o abastecimento de água e a saúde pública.

De acordo com Santos e Leite (2015), lançar esgoto no solo é uma prática ilegal e prejudica a qualidade do meio ambiente. A falta de geradores de energia em estações elevatórias de esgoto bruto pode levar a essa prática ilegal, afetando diretamente o meio ambiente e a sociedade.

Portanto, é essencial a instalação de geradores de energia em estações elevatórias de esgoto bruto para garantir que elas funcionem de forma independente da concessionária de energia. Dessa forma, evita problemas ambientais e sociais causados pelo lançamento de esgoto em locais e inadequados.





Fonte: CONSORCIO - EEB 09 - Mantiqueira



Fonte: CONSÓRCIO - EEB 12 - Barreiros





#### PROBLEMA 5: Vazamentos de Esgoto Bruto em PVs

Outro problema identificado relacionado com coleta e afastamento de esgoto, foi a presença de vazamento de efluente em poço de visita no município de Extrema – MG. Como demostrado na imagem a seguir, o vazamento de efluente em vias públicas contribui para a disseminação de doenças e também para a proliferação de insetos.

O vazamento de efluente em vias públicas é um problema ambiental e de saúde pública, pois além do mau cheiro, atrai vetores de doenças e compromete a qualidade do solo e da água. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, o lançamento de esgoto em vias públicas é considerado uma prática ilegal, sujeita a penalidades.

É necessário que a rede de esgoto seja corrigida o mais rápido possível para evitar os impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, o vazamento de esgoto leva à proliferação de zoonoses, causando danos à saúde pública e a fauna local. É importante ressaltar a responsabilidade das empresas concessionárias de água e esgoto em garantir a manutenção e a correção dos problemas na rede de esgoto.









Fonte: CONSÓRCIO





#### PROBLEMA 6: Destinação de Esgoto Bruto em Fossas Irregulares

Devido à falta de universalização do atendimento de coleta e afastamento de esgoto, vários moradores da área objeto de concessão em Extrema – MG, procuram formas alternativas de direcionar o efluente gerado de suas residências. Uma dessas formas é a utilização de fossas construídas de forma rudimentar, contribuindo para a contaminação do solo e lençóis freáticos. Na imagem abaixo, segue fossa sendo construída de forma rudimentar no município de Extrema – MG.

A destinação de efluentes em fossas irregulares pode gerar graves impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Essas fossas, muitas vezes improvisadas, não oferecem tratamento adequado aos dejetos, que acabam contaminando o solo e o lençol freático. Além disso, a decomposição dos resíduos pode gerar gases tóxicos e mau cheiro, tornando o ambiente insalubre.

De acordo com Ferreira et al. (2017), o uso de fossas irregulares é uma prática ineficiente e prejudicial, pois elas não são capazes de remover todos os poluentes do esgoto e não possuem ações preventivas para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa prática é considerada inadequada pelos órgãos reguladores e pode gerar multas e sanções para os responsáveis.

Diante dos impactos ambientais e sanitários causados pela destinação de efluentes em fossas irregulares, é fundamental que sejam promovidas ações para inserir essas residências na rede de esgoto. Essa medida garante o tratamento adequado do esgoto, protegendo o meio ambiente e a saúde pública. Além disso, é importante que sejam realizadas campanhas de conscientização para que a população entenda a importância da destinação adequada dos dejetos e os riscos da utilização de fossas irregulares.





Fonte: CONSÓRCIO



Fonte: CONSÓRCIO





#### PROBLEMA 7: Ancoragem Inadequada de Interceptor

Ao percorrer as margens do Rio Jaguari, foi identificado que o interceptor que encaminha o efluente bruto à EEB Jaguari I não possui uma ancoragem adequada. Devido a essa falha na estrutura, o interceptor fica suscetível a deslocamentos e movimentações indevidas, isso pode causar derramamento e dessa maneira o efluente bruto será despejado diretamente no corpo hídrico. O efluente bruto em contato com o corpo hídrico pode alterar a composição natural daquele ecossistema, trazendo danos para a fauna e a flora aquática e os seres humanos que vivem no entorno.

A ancoragem de tubulações de esgoto é um elemento essencial no projeto e construção de sistemas de saneamento básico, desempenhando um papel crucial na garantia da funcionalidade e durabilidade das redes de esgoto. A adequada fixação e suporte das tubulações não apenas contribuem para a integridade estrutural do sistema, mas também asseguram a prevenção de vazamentos e facilitam manutenção eficiente das redes.

A ancoragem também está diretamente relacionada à manutenção do nível de declividade adequado para o escoamento dos resíduos. Conforme estabelecido na NBR 9649 da ABNT, manter a inclinação correta é essencial para garantir o transporte eficaz dos efluentes, evitando o acúmulo de sedimentos e a formação de pontos de obstrução. A ancoragem adequada auxilia na manutenção dessas inclinações, evitando o afundamento ou deslocamento das tubulações.

O vazamento de efluente em corpos hídricos pode causar diversos impactos negativos no meio ambiente e na saúde pública. Os efluentes contêm uma variedade de contaminantes, incluindo bactérias, vírus, metais pesados e substâncias químicas tóxicas. Esses contaminantes podem afetar a qualidade da água, causando problemas como a morte de peixes, a proliferação de algas tóxicas e o surgimento de doenças em humanos e animais que entram em contato com a água contaminada.





De acordo com as normas brasileiras, o lançamento de esgoto em corpos hídricos é uma prática ilegal. A Resolução CONAMA nº 357/2005, por exemplo, estabelece que os corpos hídricos devem atender a determinados padrões de qualidade, a fim de garantir a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. Essa resolução proíbe expressamente o lançamento de esgotos sanitários e industriais em corpos hídricos, exceto em casos específicos devidamente autorizados pelos órgãos ambientais competentes.

A seguir estão as imagens da ancoragem do interceptor presente na margem direita do Rio Jaguari, a montante da EEB Jaguari I.



Fonte: CONSORCIO







Fonte: CONSORCIO

# 4 - Conclusões

Um dos maiores problemas encontrados, é a falta de universalização ao atendimento de coleta transporte e tratamento. Fato este que contribui para a disseminação de doenças de veiculação hídrica, sendo um agravamento na questão sanitária no município.

Os bairros não atendidos, adotam soluções pontuais sendo estas compreendidas na maioria das vezes por fossas rudimentares ou até mesmo lançamentos nas vias urbanas, que contribuem para contaminação do lençol e aumento nos casos de doenças de veiculação hídrica, tais como diarreias e verminoses.

Portanto, é essencial a solução dos problemas citados, o que irá colabora numa melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Extrema – MG.





Numero	Problema	Unidade	Comprovação	Consequências
1	Baixo Índice de Coleta de Esgoto	Sistema de Coleta e Afastamento de Esgoto	EXTREMA: INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO Indice de coleta de esgoto esgoto percentual percentual INO15 INO16 62,09 38,59	Poluição do meio ambiente; Riscos a saúde da população
2	Lançamentos Irregulares de Esgoto Bruto Diretamente em Corpos Hídricos	Corpos Hídricos do Município		Contaminação dos corpos hídricos e riscos à saúde da população
3	Extravasamento de Esgoto Bruto no Solo	EEB 06 - Parque dos Manacás		Contaminação do solo e do lençol freático
4	Ausência de Gerador de Energia	EEB 09 - Mantiqueira EEB 12 - Barreiros		Paralisação do bombeamento e consequentemente do afastamento de efluente bruto
5	Vazamentos de Esgoto Bruto em PVs	Rede Coletora		Contaminação do solo e do lençol freático
6	Destinação de Esgoto Bruto em Fossas Irregulares	Rede Coletora		Contaminação do solo e do lençol freático
7	Ancoragem Inadequada de Interceptor	Interceptor		Risco de derramamento de efluente bruto e consequentemente contaminação do solo e do lençol freático



# 5 - Referências Bibliográficas

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional. SNIS: Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <a href="http://www.snis.gov.br">http://www.snis.gov.br</a>. Acesso em: 17 jan. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Seção 1, p. 58-63.

SANTOS, S. S.; LEITE, F. P. Descarte irregular de esgoto: o que é, consequências e como denunciar. Universidade de Uberaba, 2015. Disponível em: https://www.unicid.edu.br/blog/sustentabilidade-e-meio-ambiente/descarteirregular-de-esgoto/. Acesso em: 17 jan. 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 357/2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Brasília, 2005. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459. Acesso em: 17 jan. 2024.

FERREIRA, C. F. et al. Desafios na implantação de sistemas de tratamento de esgotos sanitários em pequenas comunidades. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 22, n. 6, p. 1073-1080, 2017.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Seção 1, p. 58-63.





Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR 9649: Transporte de resíduos líquidos em sistemas enterrados - Projeto e execução. Rio de Janeiro, 1986.



# PARTE 03 – PROPOSIÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1 - Relação dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto de concessão - Sede: (peso = 1,0)

Relação dos mananciais, considerando relatório técnico com a identificação, geolocalização e viabilidade técnica de uso do manancial a serem utilizados para o abastecimento de água na área objeto de concessão com geolocalização.






3.1 Relação com Geolocalização dos Mananciais a serem utilizados para abastecimento da área objeto de concessão - Sede							
Unidade	Localização	Coordenadas - Ponto de Captação Manancial					
		Latitude	Longitude				
1	Rio Camanducaia	22°47'48.19"S	46°15'19.00"O				
2	Rio Jaguari	22°50'26.50"S	46°18'38.00"O				







# VIABILIDADE TÉCNICA - DISPONIBILIDADE HÍDRICA RIO CAMANDUCAIA Análise Quantitativa

Para provar a viabilidade técnica do uso do Rio Camanducaia para o abastecimento de água de parte do município de Extrema - MG, foi realizado um estudo de disponibilidade hídrica no corpo hídrico em questão.

#### Análise a Montante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existem 10 (dez) captações superficiais à montante do empreendimento. Portanto,  $\Sigma Q$ m =174,09 L/s.

#### Análise a Jusante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existem 3 (três) captações superficiais à jusante do empreendimento. Portanto,  $\Sigma Q_j = 10,34 \text{ L/s}$ .

O valor máximo outorgável é igual a 50% do valor da Q7,10 subtraindo o somatório das vazões outorgadas a montante e jusante do ponto de captação. Segue cálculo:

$$Qdh=50\%\ Q10,7-(Qm+Qj)$$

$$Qdh$$
=1.030,97 - (174 + 10,34)

Qdh=846,63 L/s





A vazão outorgada pela atual concessionária para a capação CDI localizada no Rio Camanducaia é de 15,0 L/s. Sendo assim, a vazão disponível para captação no Rio Camanducaia é de 831,63 L/s, que é o máximo outorgável de 846,63 L/s subtraído os 15,0 L/s outorgado. Assim, é possível confirmar a viabilidade técnica do corpo hídrico para o abastecimento de parte do município de Extrema – MG, uma vez que segundo as projeções do CONSÓRCIO a vazão necessária para esta captação CDI deverá ser de aproximadamente 25 L/s até o final da Concessão.

#### Análise Qualitativa

Para análise dos parâmetros qualitativos do Rio Camanducaia, foram considerados os indicadores IQA, CT e IET.

Segundo o IGAM, o IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos em 1970, através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área ambiental. Cada especialista selecionou, a seu critério, os parâmetros relevantes para avaliar a qualidade das águas e estipulou, para cada um deles um peso relativo na série de parâmetros. Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme a tabela a seguir.

Valor do IQA	Classes	Significado
90 < IQA ≤ 100	Excelente	Águas apropriadas para tratamento
70 < IQA ≤ 90	Bom	convencional visando ao
50 < IQA ≤ 70	Médio	abastecimento público.
25 < IQA ≤ 50	Ruim	Águas impróprias para tratamento convencional visando ao
IQA ≤ 25	Muito Ruim	abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais avançados.

Fonte: CETESB (2008) e IGAM (2012)

Já a Contaminação por Tóxicos – CT, avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos de água, quais sejam: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total.

Os resultados das análises laboratoriais são comparados com os limites definidos nas classes de enquadramento dos corpos de água pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-MG, na Deliberação Normativa Conjunta nº 01/08. A tabela a seguir apresenta as três faixas de classificação para o indicador Contaminação por Tóxicos, bem como o significado de cada uma delas.





Valor CT em relação à classe de enquadramento	Contaminação	Significado
Concentração ≤ 1,2 P	Baixa	Refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em concentrações que excedem em até 20% o limite de classe de enquadramento do trecho do corpo de água onde se localiza a estação de amostragem.
1,2 P < Concentração ≤ 2 P	Média	Refere-se à faixa de concentração que ultrapasse os limites mencionados no intervalo de 20% a 100%.
Concentração > 2P	Alta	Refere-se às concentrações que excedem em mais de 100% os limites.

Nota: Limite de classe definido na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008

O Índice de Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo do fitoplâncton. Os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente causador do processo. A parte correspondente à clorofila-a, IET (CL), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento do fitoplâncton devido ao enriquecimento de nutrientes.

Para o cálculo do Índice do Estado Trófico, foram aplicadas apenas a clorofila-a e o fósforo total, uma vez que os valores de transparência muitas vezes não são representativos do estado de trofia, pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão e não apenas pela densidade de organismos planctônicos, além de muitas vezes não se dispor desses dados. Desse modo, a transparência foi desconsiderada no cálculo do IET adotado pelo Programa Águas de Minas. Para a classificação deste índice em rios são adotados os estados de trofia apresentados na tabela a seguir.





Valor IET	Classes	Significado
IET ≤ 47	Ultraoligotrófica	Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de nutrientes que acarretam em prejuízos aos usos da água.
47 < IET ≤ 52	Oligotrófica	Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre o uso da água, decorrentes da presença de nutrientes.
52 < IET ≤ 59	Mesotrófica	Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade de água, em níveis aceitáveis, na maioria dos casos.
59 < IET ≤ 63	Eutrófica	Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, com redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos.
63 < IET ≤ 67	Supereutrófica	Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de episódios de florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos.
IET > 67	Hipereutrófica	Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios de florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas.

Fonte: Cetesb (2008)

Com o conhecimento dos indicadores, o IGAM publicou o Resumo Executivo Anual, referente a qualidade das águas superficiais em Minas Gerais. Na tabela a seguir percebe-se que no trecho do rio Camanducaia situado no município de Itapeva (município limítrofe de Extrema), a água proveniente deste manancial é passível de tratamento convencional visando o abastecimento público.

						INDICADORES			PARÂMETROS QUE NÃO ATENDERAM O LIMITE LEGAL			
					Resultad	Resultados dos indicadores		Mapa do Panorama de Qualidade das Águas em 2018				
Bacia	UPGRH	Corpo de água	Estação	Municípios	IQA	CT	IET		Parâmetros indicativos de:			
Hidrográfica	UPGKH	corpo de agua	Estação	Municipios	2018	2018	2018	Contaminação fecal	Enrriquecimento orgânico	Substâncias tóxicas		
			PJ003	Camanducaia	80,4	BAIXA	49,1					
		Rio Camanducaia	PJ006	Camanducaia	49,8	BAIXA	52,7	Escherichia coli.	Fósforo total.			
	PJ1 - Piracicaba/		PJ009	Itapeva	54,8	BAIXA	52,9	Escherichia coli.	Fósforo total.			
		cicaba / Rio do Guardinha	PJ012	Toledo	56,9	BAIXA	55,6	Escherichia coli.	Fósforo total.			
Rio Piracicaba			PJ015	Toledo	62	BAIXA	52,2	Escherichia coli.	Fósforo total.			
	Jaguari		PJ018	Toledo	51,3	BAIXA	55,4	Escherichia coli.	Demanda Bioquímica de Oxigênio, Fósforo total.			
			PJ001	Extrema	50,5	BAIXA	53,3	Escherichia coli.	Fósforo total.			
		Rio Jaguari	PJ021	Camanducaia	69,3	BAIXA	52,4	Escherichia coli.	Fósforo total.			
			PJ024	Extrema	67,6	BAIXA	51,9	Escherichia coli.	Fósforo total.			

Fonte: IGAM 2019





Observa-se que o IQA e o ICT estão muito próximos do limite de enquadramento de uma faixa de qualidade superior. Após essa análise e estudo bibliográfico, o corpo técnico do CONSÓRCIO foi a campo e realizou também análises de água junto à captação no Rio Camanducaia, comprovando que com tratamento convencional (floculação, decantação, filtração e desinfecção) a água deste corpo hídrico pode ser distribuída para a população.

A seguir está apresentado relatório de análise de água realizada no Rio Camanducaia.





### Análise Água Bruta - Rio Camanducaia





# NBR ISO/IEC 17028

#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309286 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME
SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

ENDEREÇO
AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

CONTATO
Henrique Socienge
Socienge

LEP
UF
COTAÇÃO
QT-018142/3

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente [IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostracem node ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para continuação de a parámetro.

Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309286.0001

PONTO Amostra07

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 13:16

LOCAL COORDENADA

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,02	0,24
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,06
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg Cl-/L	250	[IN] AMB.116	1	0,60	1,82
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01

Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001











#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309286 - A

MA2309286.0001						
PONTO Amostra07		LOCA	AL C	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,009
Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	532,22	4700
Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	12,63	84
Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	-	<3
Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,002
Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	0,07	0,47
Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	-	<0,05
Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,03	0,27
Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,03
Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,01	0,09
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,0002
Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,03	0,30
Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,01
Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[800]	[IN] AMB.077	0,06	0,04	0,09
рН	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,17
Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,005
Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	11,49	83,6
Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	0,55	1,06
Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,002
Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0,3
Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	10,28	215
Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,01
Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02

NOTAS DE VMP

Revisor: Cristina Mendes

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente lótto 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/l N, para pH > 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Marineusa Ales Erceira

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

concessoes@socienge.com.br

(31)3261.5340

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial



Page 2 of 2





#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309286 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

COTAÇÃO QT-018142/3 CEP 30170001 UF MG - Brazil

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:58 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266

PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:58 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Obietável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

Revisor: Cristina Mendes

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309286.0001

COORDENADA PONTO Amostra07 LOCAL

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 13:16

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Theha

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Moremeura Hen Excura Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

concessoes@socienge.com.br

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





Page 1 of 1





# VIABILIDADE TÉCNICA - DISPONIBILIDADE HÍDRICA RIO JAGUARI Análise Quantitativa

Para provar a viabilidade técnica do uso do Rio Jaguari para o abastecimento de água de parte do município de Extrema - MG, foi realizado um estudo de disponibilidade hídrica no corpo hídrico em questão.

#### Análise a Montante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que não há captação superficial à montante do empreendimento. Portanto, Qm=0.

#### Análise a Jusante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existem 2 (duas) captações superficiais à jusante do empreendimento. Portanto, Σ*Q j*=16,36 *L/s*.

O valor máximo outorgável é igual a 50% do valor da Q7,10 subtraindo o somatório das vazões outorgadas a montante e jusante do ponto de captação. Segue cálculo:

$$Qdh=50\% \ Q10,7-(Qm+Qj)$$

$$Qdh$$
=1.084,25 - (0 + 16,36)

Qdh=1.067,89 L/s

A vazão outorgada pela atual concessionária para a capação Jaguari localizada no Rio Jaguari é de 159,72 L/s. Sendo assim, a vazão disponível





para captação no Rio Jaguari é de 908,17 L/s, que é o máximo outorgável de 1.067,89 L/s subtraído os 159,72 L/s outorgado. Assim, é possível confirmar a viabilidade técnica do corpo hídrico para o abastecimento de parte do município de Extrema – MG, uma vez que segundo as projeções do CONSÓRCIO a vazão necessária para esta captação Jaguari deverá ser de aproximadamente 250 L/s até o final da Concessão.

#### Análise Qualitativa

Para análise dos parâmetros qualitativos do Rio Camanducaia, foram considerados os indicadores IQA, CT e IET.

Segundo o IGAM, o IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos em 1970, através de pesquisa de opinião junto a vários especialistas da área ambiental. Cada especialista selecionou, a seu critério, os parâmetros relevantes para avaliar a qualidade das águas e estipulou, para cada um deles um peso relativo na série de parâmetros. Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme a tabela a seguir.

Valor do IQA	Classes	Significado	
90 < IQA ≤ 100	Excelente	Águas apropriadas para tratamento	
70 < IQA ≤ 90	Bom	convencional visando ao	
50 < IQA ≤ 70	Médio	abastecimento público.	
25 < IQA ≤ 50	Ruim	Águas impróprias para tratamento	
IQA ≤ 25	Muito Ruim	convencional visando ao abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais avançados.	

Fonte: CETESB (2008) e IGAM (2012)

Já a Contaminação por Tóxicos – CT, avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos de água, quais sejam: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total.

Os resultados das análises laboratoriais são comparados com os limites definidos nas classes de enquadramento dos corpos de água pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-MG, na Deliberação Normativa Conjunta nº 01/08. A tabela a seguir apresenta as três faixas de classificação para o indicador Contaminação por Tóxicos, bem como o significado de cada uma delas.





Valor CT em relação à classe de enquadramento	Contaminação	Significado
Concentração ≤ 1,2 P	Baixa	Refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em concentrações que excedem em até 20% o limite de classe de enquadramento do trecho do corpo de água onde se localiza a estação de amostragem.
1,2 P < Concentração ≤ 2 P	Média	Refere-se à faixa de concentração que ultrapasse os limites mencionados no intervalo de 20% a 100%.
Concentração > 2P	Alta	Refere-se às concentrações que excedem em mais de 100% os limites.

Nota: Limite de classe definido na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008

O Índice de Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo do fitoplâncton. Os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente causador do processo. A parte correspondente à clorofila-a, IET (CL), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento do fitoplâncton devido ao enriquecimento de nutrientes.

Para o cálculo do Índice do Estado Trófico, foram aplicadas apenas a clorofila-a e o fósforo total, uma vez que os valores de transparência muitas vezes não são representativos do estado de trofia, pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão e não apenas pela densidade de organismos planctônicos, além de muitas vezes não se dispor desses dados. Desse modo, a transparência foi desconsiderada no cálculo do IET adotado pelo Programa Águas de Minas. Para a classificação deste índice em rios são adotados os estados de trofia apresentados na tabela a seguir.





Valor IET	Classes	Significado
IET ≤ 47	Ultraoligotrófica	Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de nutrientes que acarretam em prejuízos aos usos da água.
47 < IET ≤ 52	Oligotrófica	Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre o uso da água, decorrentes da presença de nutrientes.
52 < IET ≤ 59	Mesotrófica	Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade de água, em níveis aceitáveis, na maioria dos casos.
59 < IET ≤ 63	Eutrófica	Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, com redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos.
63 < IET ≤ 67	Supereutrófica	Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de episódios de florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos.
IET > 67	Hipereutrófica	Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios de florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas.

Fonte: Cetesb (2008)

Com o conhecimento dos indicadores, o IGAM publicou o Resumo Executivo Anual, referente a qualidade das águas superficiais em Minas Gerais. Na tabela a seguir percebe-se que no trecho do rio Jaguari situado no município de Extrema, a água proveniente deste manancial é passível de tratamento convencional visando o abastecimento público.

						IDICADORE	S	PARÂMETROS QUE NÃO ATENDERAM O LIMITE LEGAL			
					Resultad	Resultados dos indicadores		Mapa do Panorama de Qualidade das Águas em 2018			
Bacia	UPGRH	Corpo de água	Estação	Municípios	IQA	CT	IET	Parâmetros indicativos de:			
Hidrográfica	OFGRI	corpo de agua	Estayau	wunicipios	2018	2018	2018	Contaminação fecal	Enrriquecimento orgânico	Substâncias tóxicas	
			PJ003	Camanducaia	80,4	BAIXA	49,1				
		Rio Camanducaia	PJ006	Camanducaia	49,8	BAIXA	52,7	Escherichia coli.	Fósforo total.		
	PJ1 - Piracicaba /		PJ009	Itapeva	54,8	BAIXA	52,9	Escherichia coli.	Fósforo total.		
		racicaba / Rio do Guardinha	PJ012	Toledo	56,9	BAIXA	55,6	Escherichia coli.	Fósforo total.		
Rio Piracicaba			PJ015	Toledo	62	BAIXA	52,2	Escherichia coli.	Fósforo total.		
	Jaguari		PJ018	Toledo	51,3	BAIXA	55,4	Escherichia coli.	Demanda Bioquímica de Oxigênio, Fósforo total.		
		Rio Jaguari	PJ001	Extrema	50,5	BAIXA	53,3	Escherichia coli.	Fósforo total.		
			PJ021	Camanducaia	69,3	BAIXA	52,4	Escherichia coli.	Fósforo total.		
			PJ024	Extrema	67,6	BAIXA	51,9	Escherichia coli.	Fósforo total.		

Fonte: IGAM 2019





Após essa análise e estudo bibliográfico, o corpo técnico do CONSÓRCIO foi a campo e realizou também análises de água junto à captação no Rio Jaguari, comprovando que com tratamento convencional (floculação, decantação, filtração e desinfecção) a água deste corpo hídrico pode ser distribuída para a população.

A seguir está apresentado relatório de análise de água realizada no Rio Jaguari.





# Análise Água Bruta - Rio Jaguari





#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309284 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:55 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:55 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP) RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309284.0001 PONTO Amostra06 COORDENADA LOCAL RIO JAGUARI

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:26

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,02	0,24
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,05
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg CI-/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<1
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
						Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.







#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309284 - A

Pomorando         TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO	MA2309284.0001							
Part			LOCAL RIO JAGUAF	RI	OORDENADA			
PARAMETROS         UNIDADE         RAMOS2         REFERENCIA MALTICA         LQ         ISE           Cobre Dissolvido         mg Cull         0,009         ISI7) 300,3120 B         0,009            Colformis Termodelerintes         MC/LOBIL         1000         ISI7) 320,3120 B         1         3,394,38           Corventiderin         mg CVL         75         ISI7) 3200,3120 B         0,1         9,43           Coron Total         mg CVL         0,05         ISI7) 3200,3120 B         3         1,22           Fernol Total         mg Pul         0,000         ISI7) 3200,3120 B         3         1,22           Fernol Foscolvido         mg Ful         0,000         ISI7) 3300,3120 B         0,1         0,06           Fernol Dissolvido         mg Ful         0,00         ISI7) 3000,3120 B         0,1         0,06           Fernol Foscolvido         mg Ful         0,00         ISI7) 3000,3120 B         0,0         0,0           Fernol Foscolvido         mg Ful         0,00         ISI7) 3000,3120 B         0,0         0,0           Fernol Foscolvido         mg Ful         0,01         ISI7) 3000,3120 B         0,0         0,0           Milegorido         mg Mul         0,00         ISI7) 3			RESULTADOS ANALÍTICOS					
Cohe Dissolvido         mg Cult         0,0095         (S17) 3003, 3120 8         0,009         -           Coliformes Termotolerantes         UPC/100mL         1000         (S17) 3222 0         1         3,394,59           Correctadeira         mg PkL         75         (S17) 2120 C         10         9,43           Cormo Total         mg OZI.         0,05         (S17) 3003, 3120 8         0,01         -           Demanda Boquincia de Oxigênio         mg OZI.         5         (S17) 3003, 3120 8         0,01         -           Ferrolis Totals         mg Ferl         0,03         (S17) 3000, 3120 8         0,1         0,66           Fluoreto         mg Fr,L         1,4         (IN) AMBLITI6         0,05         -           Féoforo Total         mg Pk         1,06         (S17) 3000, 3120 8         0,01         0,06           Honorito         mg Pk         1,04         (IN) AMBLITI6         0,05         -           Vibrorito         mg PkI         1,04         (IN) AMBLITI6         0,03         -           Manganis Total         mg MrL         0,1         (S17) 3000, 3120 8         0,03         -           Ningali Total         mg NL         0,002         (S17) 3000, 3120 8         0,01								
Colformes Termotolerantes         UFC/100mL         1000         15179 222 D         1         3,394,58           Cor Verdadeira         mg PyL         75         (517) 2220 C         10         9,43           Corno Total         mg CyL         0,05         (517) 3200, 3120 8         0,01            Demanda Bioquinica de Oxigênio         mg CyL         5         (517) 2300, 3120 8         0,002            Ferrois Totalis         mg FyL         0,003         (517) 3300, 3120 8         0,1         0,002            Ferrois Totalis         mg FyL         0,3         (517) 3300, 3120 8         0,1         0,002            Febror Dissolvido         mg FyL         1,4         (101) M88.116         0,05            Febror Dissolvido         mg FyL         (065)         (517) 4500 F,8, E         0,02         0,03           Horisto         mg FyL         1,0         (051)         (517) 3300, 3120 8         0,03            Manganis Total         mg MvL         0,1         (517) 3300, 3120 8         0,02         0,01           Microto Notal         mg N.         0,002         (517) 3300, 3120 8         0,01            Nitrato (N)	PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO	
Cor Verdaddeira         mg PVL         75         [S17] 1210 C         10         9,43           Cromo Total         mg C/L         0,05         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Demanda Bioquimica de Oxigénio         mg C/L         5         [S17] 5210 B         3         1,92           Ferrico Totals         mg Fe/L         0,003         [S17] 3309, 3120 B         0,1         0,66           Ferrico Desolvido         mg Fe/L         1,4         [B17] 4309, 3120 B         0,1         0,66           Ferrico Desolvido         mg Fe/L         1,4         [B17] 4309, 3120 B         0,0         0,00           Ferrico Desolvido         mg Fe/L         1,4         [B17] 4309, 3120 B         0,0         0,00           Ferrico Desolvido         mg PL         1,4         1,4         [B17] 4309, 3120 B         0,0         0,0           Ferrico Desolvido         mg PL         2,5         (S17] 3309, 3120 B         0,0         0,0           Mondaria         mg PL         2,5         (S17] 3309, 3120 B         0,0         0,0           Mercino Total         mg MrV.         0,00         0,02         (S17] 3309, 3120 B         0,01         2           Nilvato (N)         mg N. NOZI.	Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,00	
Como Total         ng G/IL         0,065         [SIT] 3030, 3120 8         0,01         - C           Demanda Bioquimica de Oxigénio         ng OZ/IL         5         [SIT] 5210 8         3         1,92           Ferro Dissolvido         mg IV         0,003         [SIT] 3030, 3120 8         0,1         0,06           Fluoreto         ng F/I.         1,4         [NI AMB.116         0,05         -           Féoforo Total         ng P/I.         (005]         [SIT] 3030, 3120 8         0,02         0,03           Litto Total         ng P/I.         (005]         [SIT] 3030, 3120 8         0,02         0,03           Hordroft Total         ng P/I.         (005]         [SIT] 3030, 3120 8         0,02         0,03           Manganés Total         ng M/I.         2,5         (SIT] 3030, 3120 8         0,02         0,01           Manganés Total         ng N/I         0,002         (SIT] 3030, 3120 8         0,01         -           Nivación Total         ng N/IV         0,002         (SIT] 3030, 3120 8         0,01         -           Nivación (N)         ng N/IV         10         (INI AMB.116         0,02         0,02           Nivación (N)         ng N/IV         10         (INI AMB.116	Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	3.394,58	3000	
Demanda Bioquimica de Oxigênio         mg O2/L         5         [\$17] \$210 B         3         1,92           Fernós Totals         mg/L         0,003         [\$17] \$530 B, C, D         0,002         -           Ferno Dissolvido         mg Fe/L         0,3         [\$17] \$300, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg F/L         1,4         [IN] AMB.116         0,05         -           Fédror Total         mg P/L         1,4         [IN] AMB.116         0,02         0,03           Litho Total         mg L/L         2,5         [\$17] 300, 3120 B         0,02         0,03           Manganês Total         mg/L         0,002         [\$17] 300, 3120 B         0,02         0,01           Nicutal Total         mg/L         0,002         [\$17] 300, 3120 B         0,02         0,01           Nicutal Total         mg N, N         0,02         0,02         1         2         1	Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	9,43	5	
Fernios Totals         mg/L         0,003         (S17) 530 B, C, D         0,002         -           Fern Dissolvido         mg Fe/L         0,3         (S17) 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg F/L         1,4         (IN) AMB.116         0,05         -           Fédror Total         mg P/L         (005)         (S17) 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litio Total         mg L/L         2,5         (S17) 3030, 3120 B         0,02         0,01           Menganés Total         mg Mn/L         0,002         (S17) 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercinio Total         mg/L         0,0002         (S17) 3030, 3120 B         0,02         0,01           Microtio Total         mg/L         0,0002         (S17) 3030, 3120 B         0,01         -           Niketo (N)         mg N,NO3/L         10         (IN) AMB.116         0,02         0,02           Nikroto (N)         mg N,NO3/L         1         (IN) AMB.07         0,06         0,07           PH         -         6-9         (IN) AMB.07         0,06         0,07           Prota Total         mg/L         0,01         (S17) 3325         0,00         -	Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,0	
Ferio Dissolvido mg Fe/L 0,3 ISI7 3030, 3120 B 0,1 0,06 Fluoreto mg Fe/L 1,4 IM MB.116 0,05 - Ferior Total mg P/L 1005] ISI7 14500 P, B, E 0,02 0,03 Uito Total mg L/L 2,5 ISI7 3030, 3120 B 0,03 - Ferior Total mg L/L 2,5 ISI7 3030, 3120 B 0,03 - Ferior Total mg/L 0,1 ISI7 3030, 3120 B 0,03 - Ferior Total mg/L 0,002 ISI7 3030, 3120 B 0,02 0,01 Mercúrio Total mg/L 0,0002 ISI7 3125 0,0002 - Ferior Total mg/L 0,0002 ISI7 3125 0,0002 - Ferior Total mg/L 0,002 ISI7 3125 0,001 - Ferior Total mg/L 0,002 ISI7 3125 0,001 - Ferior Total mg/L 0,01 ISI7 303, 3120 B 0,005 - Ferior Total mg/L 0,01 ISI7 303, 3120 B 0,005 - Ferior Total mg/L 0,01 ISI7 3125 0,001 - Ferior Total mg/L 0,01 ISI7 3125 0,001 - Ferior Total mg/L 0,002 ISI7 3125 0,001 - Ferior	Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	1,92	8,9	
Fluereto mg F/L 1,4 1,4 I[N] AMB.116 0,05 - Feferor Total mg P/L 1005] IST7 4500 P, B, E 0,02 0,03 1.0 total mg L/L 2,5 IST7 300, 3120 B 0,03 - Manganés Total mg/L 0,1 IST7 3000, 3120 B 0,02 0,01 Mercúrio Total mg/L 0,0002 IST7 3125 0,0002 - Minita (N) mg N/L 0,002 IST7 3125 0,0002 - Minita (N) mg N/L 0,025 IST7 3125 0,0002 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,02 0,02 Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.030 12 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.030 12 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.030 12 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.030 12 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.030 12 0,01 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI AMB.116 11 - Minita (N) mg N,NO3/L 10 INI A	Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,00	
Fédror Total         mg P/L         [005]         [S17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litio Total         mg Ll/L         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Manganês Total         mg Mn/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Niquel Total         mg NL         0,0025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitrato (N)         mg N_NO3/L         10         [In] AMB.116         0,02         0,02           Nitroto (N)         mg N_NO2/L         1         [In] AMB.116         0,01         -           Nitroto Amoniacal         mg N_NHS/L         [008]         [In] AMB.07         0,06         0,07           pH         -         6-9         [In] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selènio Total         mg SDT/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Sulitato         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulitato         mg SDT/L         500         [In] AMB.116         1         -      <	Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	0,06	0,2	
Litlo Total mg Li/L 2,5 [S17] 3030, 3120 B 0,03 - Manganês Total mg Mn/L 0,1 [S17] 3030, 3120 B 0,02 0,01 Mercurio Total mg/L 0,0002 [S17] 3125 0,0002 - Miguel Total mg Ni/L 0,0025 [S17] 3030, 3120 B 0,01 - Miguel Total mg Ni/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrato (N) mg N_NO3/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrato (N) mg N_NO2/L 1 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogênio Amoniacal mg N_NH3/L [008] [IN] AMB.077 0,06 0,07 PH - Mg/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg/L 0,01 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Selênio Total mg/L 250 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogênio mg M2S/L 0,002 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogênio mg M2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Sulfeto de Hidrogênio mg M2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Turbidez NTU 100 [S17] 2130 B 0,3 7,17 Urânio Total mg/L 0,02 [S17] 3125 0,001 - Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,02 [S17] 3125 0,001 - Sulfeto Total mg/L 0,002 [S17] 3125 0,001 - Sul	Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	-	<0,0	
Manganés Total         mg Mn/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Merción Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Níquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nítrato (N)         mg N_NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nítroto (N)         mg N_NO2/L         1         [IN] AMB.16         0,01         -           Nitrogênio Amoniacal         mg N_NH3/L         [008]         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selénio Total         mg SDT/L         500         [S17] 3250         0,001         -           Selénio Total         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SDT/L         50         [S17] 32540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfate de Hidrogênio         mg MBAS/L         0,002         [S17] 3540 C         0,3         7,17	Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,03	0,2	
Merciario Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Niquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitrato (N)         mg N_NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitroto (N)         mg N_NO2/L         1         [IN] AMB.116         0,01         -           Nitrogênio Amoniacal         mg N_NH3/L         [008]         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Selênio Total         mg AT         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg SDT/L         50         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,00         [S17] 2540 C, 2510 B         0,3         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,00         [S17] 2540 C         0,3 <t< td=""><td>Lítio Total</td><td>mg Li/L</td><td>2,5</td><td>[S17] 3030, 3120 B</td><td>0,03</td><td>-</td><td>&lt;0,0</td></t<>	Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,0	
Niquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitrato (N)         mg N_NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitroto (N)         mg N_NO2/L         1         [IN] AMB.116         0,01         -           Nitrogênio Amoniacal         mg N_NH3/L         [008]         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Solidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         7,17           Urênio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -	Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,01	0,0	
Nitrato (N) mg N_NO3/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 0,02 Nitrito (N) mg N_NO2/L 1 1 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogênio Amoniacal mg N_NH3/L (008] IN] AMB.077 0,06 0,07 pH - O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,000	
Nitrito (N)         mg N_NO2/L         1         [N] AMB.116         0,01         -           Nitrogénio Amoniacal         mg N_NH5/L         [008]         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selénio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sólidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfato de Hidrogénio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.12         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 2540 C         0,3         7,17           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Vanádio Total         mg V/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -	Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,0	
Nitrogénio Amoniacal   mg N_NH3/L   [008]   [IN] AMB.077   0,06   0,07     pH   6-9   [IN] AMB.030   2   0,11     Prata Total   mg Ag/L   0,01   [S17] 330, 3120 B   0,005   -   Selénio Total   mg/L   0,01   [S17] 3125   0,001   -   Solidos Dissolvidos Totais   mg SDT/L   500   [S17] 2540 C, 2510 B   11   9,47     Sulfato   mg SO4/L   250   [IN] AMB.116   1   -   Sulfeto de Hidrogénio   mg H2S/L   0,002   [IN] AMB.112   0,002   -   Surfactantes Aniônicos   mg MBAS/L   0,5   [S17] 5540 C   0,3   -   Turbidez   NTU   100   [S17] 2130 B   0,3   7,17     Urânio Total   mg/L   0,02   [S17] 3125   0,001   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1   0,1   [S17] 303, 3120 B   0,01   -   Vanádio Total   mg V/L   0,1	Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,02	0,2	
pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3303, 3120 B         0,005         -           Selénio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sélidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogénio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         7,17           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,0	
Priat Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3303, 3120 B         0,005         -           Selânio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sélidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfato de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[800]	[IN] AMB.077	0,06	0,07	0,4	
Selênio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sólidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	рН	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,4	
Sólidos Dissolvidos Totalis         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 2540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,00	
Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,00	
Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Sulfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	9,47	56	
Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<	
Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17           Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 303, 3120 B         0,01         -	Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,00	
Urânio Total         mg/L         0,02         [S17] 3125         0,001         -           Vanádio Total         mg V/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -	Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0	
Vanádio Total mg V/L 0,1 [S17] 3030, 3120 B 0,01 -	Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	7,17	14	
	Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,0	
	Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,0	
Zinco I otal mg Zn/L 0,18 [S17] 3030, 3120 B 0,02 -	Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,0	

NOTAS DE VMP

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente intermediano 0,050 mg/l P ambiente lótico 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH  $\leq$  7,5  $_{<}$ 0,0 mg/l N, para 7,5  $_{<}$ 5 pH  $\leq$  8,0  $_{<}$ 0,0 mg/l N, para 8,0  $_{<}$ 0 pH  $\leq$  8,5  $_{<}$ 0,5 mg/l N, para pH  $_{<}$ 8,5  $_{<}$ 0,5 mg/l N, para pH  $_{<}$ 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Nouneura Hen Excura

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





Page 2 of 2





#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309284 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:55 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266

PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:55 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

Revisor: Cristina Mendes

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309284.0001

COORDENADA PONTO Amostra06 LOCAL RIO JAGUARI

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:26

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Theha

Nonemoura Heen tercenca Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 1 of 1



# 3.2 - Análise de água individual dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto concessão: (peso = 2,0)

Apresentar análises de água dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto da concessão, realizadas em laboratório certificado pelo INMETRO, conforme parâmetros do ANEXO A. No caso de utilização de soluções com manancial profundo poderá ser realizada apenas uma análise independentemente do número de poços utilizados.









### Análise Água Bruta - Rio Camanducaia





# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309286 - A



INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge PROJETO Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:58 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:58 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente [IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309286.0001

PONTO Amostra07

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 13:16

COORDENADA LOCAL

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,02	0,24
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,06
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg Cl-/L	250	[IN] AMB.116	1	0,60	1,82
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 1 of 2







#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309286 - A

MA2309286.0001						
PONTO Amostra07		LOCA	AL C	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,009
Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	532,22	4700
Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	12,63	84
Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	-	<3
Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,002
Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	0,07	0,47
Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	-	<0,05
Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,03	0,27
Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,03
Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,01	0,09
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,0002
Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,03	0,30
Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,01
Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[008]	[IN] AMB.077	0,06	0,04	0,09
рН	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,17
Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,005
Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	11,49	83,6
Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	0,55	1,06
Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,002
Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0,3
Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	10,28	215
Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,01
Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02

NOTAS DE VMP

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente lótto 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/l N, para pH > 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico Noumerosa Hers Excessia

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.









#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309286 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

COTAÇÃO QT-018142/3 CEP 30170001 UF MG - Brazil

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:58 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266

PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:58 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309286.0001

COORDENADA PONTO Amostra07 LOCAL

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 13:16

Revisor: Cristina Mendes

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Theha

Moremeura Hen Excura Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado


Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





Page 1 of 1







#### Análise Água Bruta - Rio Jaguari





#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309284 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:55 COMPLETADO 24/02/2023 17:26 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:55 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente [IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309284.0001

PONTO Amostra06 COORDENADA LOCAL RIO JAGUARI

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 10:26

		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	0,02	0,24
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,05
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg Cl-/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<1
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
						Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.









#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309284 - A

Pomortano (Procession of Procession Of Processi							MA2309284.0001
PARAMETROS         INIDADE         RESULTADOS AUTICADE         PREFERÊNCIA MUTICADE         NO         REPRÊNCIA MUTICADE			ORDENADA	CC	LOCAL RIO JAGUARI		
PARÂMETROS         UNIDADE         RAMODAZ         REFERÊNCIA ANALÍTICA         LQ         IE           Cobre Dissolvido         mg Cu/L         0,009         (S17) 3000, 3120 B         0,009         -           Colformes Termotoleranites         UPC/100mL         1000         (S17) 2020, 1220 C         1         3,334,88           Corve Ordelar         mg PvL         75         (S17) 2020, 3120 B         0,01         -           Demanda Biogánica de Oxigênio         mg OZ/L         5         (S17) 5210 B         0,01         -           Ferro Dissolvido         mg Fe/L         0,03         (S17) 5308, C, D         0,02         -           Ferro Dissolvido         mg Fe/L         0,3         (S17) 3309, 3120 B         0,1         0,66           Fluoreto         mg Fe/L         1,4         (IN/L AMB.116         0,05         -           Fluoreto         mg Mp/L         2,5         (S17) 3309, 3120 B         0,02         0,03           Hubrotal         mg Mm/L         0,1         (S17) 3309, 3120 B         0,02         0,01           Mercirio Total         mg Mm/L         0,0         (S17) 3309, 3120 B         0,02         0,01           Mercirio Total         mg Mm/L         0,0         (S17) 3309,							
Cobre Dissolvido         mg Gu/L         0,009         [517] 3003, 1120 8         0,009				_			
Colformer Termotolerantes         UFC/100mL         1000         [S17] 9222 D         1         3,394,88           Corv Verdadera         mg PVL         75         [S17] 2120 C         10         9,43           Corvo Total         mg Cr/L         0,05         [S17] 3030, 3120 B         0,01            Demanda Bioquimica de Oxigênio         mg O2/L         5         [S17] 5330 B, C, D         0,002            Ferio Totais         mg FVL         0,3         [S17] 3030, 3120 B         0,1         0,062           Ferio Dissolvido         mg FVL         0,3         [S17] 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg FVL         1,4         [IV] AMB-116         0,05            Floor Total         mg PVL         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,01            Menganês Total         mg MVL         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercino Total         mg MVL         0,00         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercino Total         mg NVL         0,00         [S17] 3030, 3120 B         0,01            Nitro (N)         mg N,NO3/L         10         [NI] AMB-116	RESULTADO	IE	LQ	REFERÊNCIA ANALÍTICA	RN0032	UNIDADE	PARÂMETROS
Cor Verdadderla         mg PVL         75         [S17] 2120 C         10         9,43           Corona Total         mg CVL         0,05         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Demanda Bioquimica de Oxigênio         mg OZ/L         5         [S17] 5210 B         3         1,92           Fernis Totals         mg/L         0,003         [S17] 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg Fv/L         1,4         [IN] AMB.116         0,05         -           Féderor Total         mg PV         (505)         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,03           Libro Total         mg PV         2,5         (517) 3030, 3120 B         0,02         0,03           Mercurior Total         mg MV         2,5         (517) 3030, 3120 B         0,02         0,03           Mercurior Total         mg/L         0,002         (517) 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercurior Total         mg/L         0,002         (517) 3030, 3120 B         0,01         -           Nivato (N)         mg N,NO2/L         10         (1N] AMB.116         0,01         -           Nivato (N)         mg N,NO2/L         1         (1N] AMB.116         0,01         <	<0,00	-	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	mg Cu/L	Cobre Dissolvido
Commo Total         Mg C/I         0,05         [S17] 3030, 3120 8         0,01         -           Demanda Bioquímica de Oxigênio         mg OZ/I         5         [S17] 5210 8         3         1,92           Fendis Totals         mg/L         0,003         [S17] 5300 8, C, D         0,002         -           Ferro Dissolvido         mg Fe/L         0,3         [S17] 3030, 3120 8         0,1         0,06           Ficureto         mg F/L         1,4         [IN] AMB.116         0,05         -           Féderor Total         mg P/L         [005]         [S17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litlo Total         mg L/L         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,03           Mercurio Total         mg Mn/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercurio Total         mg/L         0,0002         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Micro Total         mg N,NI         0,002         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitrato (N)         mg N,NI         0,02         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitroto (N)         mg N,NI         1         [NI         MB.116	3000	3.394,58	1	[S17] 9222 D	1000	UFC/100mL	Coliformes Termotolerantes
Demanda Bioquimica de Oxigênio         mg O2/L         5         (\$17] \$210 B         3         1,92           Fernois Totais         mg/L         0,003         (\$17] \$530 B, C, D         0,002         -           Ferro Dissolvido         mg Fe/L         0,3         (\$17] 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg F/L         1,4         [IN] AMB.116         0,05         -           Fódror Otal         mg P/L         (005)         (\$17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litto Total         mg Mi/L         2,5         (\$17] 3030, 3120 B         0,03         -           Manganés Total         mg Mm/L         0,1         (\$17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercirio Total         mg/L         0,0002         (\$17] 3125         0,002         -           Nicutal (N)         mg N/L         0,025         (\$17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nicuta (N)         mg N_LNO3/L         10         (\$11] AMB.116         0,02         0,02           Nitro (N)         mg N_LNO3/L         1         (\$11] AMB.030         2         0,11           Nitro (N)         mg N_LNO3/L         [008]         [11] AMB.030         2         0	5	9,43	10	[S17] 2120 C	75	mg Pt/L	Cor Verdadeira
Femios Totals         mg/L         0,003         [S17] 5530 B, C, D         0,002         -           Femo Dissolvido         mg Fe/L         0,3         [S17] 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg F/L         1,4         [INI) AMB.116         0,05         -           Fódror Total         mg P/L         [005]         [S17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litto Total         mg L/L         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,03         -           Manganés Total         mg Mr/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercinio Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,002         -           Niquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nivoto (N)         mg N_NO3/L         10         [NIN] AMB.116         0,02         0,02           Nivoto (N)         mg N_NO3/L         1         [NIN] AMB.116         0,01         -           Nivoto (N)         mg N_NO3/L         1         [NIN] AMB.00         2         0,01           pH         -         6-9         [NIN] AMB.00         2         0,01         -	<0,0	-	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,05	mg Cr/L	Cromo Total
Ferro Dissolvido         mg Fe/L         0,3         [S17] 3030, 3120 B         0,1         0,06           Fluoreto         mg F/L         1,4         [IN] AMB.116         0,05         -           Fósforo Total         mg P/L         [005]         [S17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Litio Total         mg L/L         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,03         -           Manganés Total         mg Mn/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercúrio Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Niquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitroto (N)         mg N,NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitroto (N)         mg N,NO3/L         1         [IN] AMB.030         2         0,01           Nitrogénio Amoniacal         mg N,N3/L         [008]         [IN] AMB.030         2         0,11           Prota Total         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -	8,9	1,92	3	[S17] 5210 B	5	mg O2/L	Demanda Bioquimica de Oxigênio
Fluoreto mg F-/L 1,4 [IN] AMB.116 0,05 - Fósforo Total mg P/L [005] [S17] 4500 P, B, E 0,02 0,03 Litio Total mg L/L 2,5 [S17] 3030, 3120 B 0,03 - Manganês Total mg Mn/L 0,1 [S17] 3030, 3120 B 0,02 0,01 Mercurio Total mg/L 0,0002 [S17] 3125 0,0002 - Niquel Total mg N/L 0,0025 [S17] 3125 0,0002 - Niquel Total mg N,NO2/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrito (N) mg N,NO2/L 1 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogênio Amoniacal mg N,NH3/L (008] [IN] AMB.077 0,06 0,07 PH - 6-9 [IN] AMB.030 2 0,11 Preta Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,001 - Selênio Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Solidos Dissolvidos Totais mg SDT/L 500 [S17] 2540 C, 2510 B 11 9,47 Sulfato mg SD4/L 250 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogênio mg H2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Surfactantes Aniônicos mg MBAS/L 0,5 [S17] 5540 C 0,3 - Turbidez NTU 100 100 [S17] 2130 B 0,3 7,17	<0,00	-	0,002	[S17] 5530 B, C, D	0,003	mg/L	Fenóis Totais
Fósforo Total         mg P/L         [005]         [S17] 4500 P, B, E         0,02         0,03           Lítio Total         mg L/L         2,5         [S17] 3030, 3120 B         0,03         -           Manganês Total         mg Mr/L         0,1         [S17] 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercúrio Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Níquel Total         mg Ni/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nítrato (N)         mg N_NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitrogênio Amoniacal         mg N_NO2/L         1         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 2540 C, 2510 B         11	0,2	0,06	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,3	mg Fe/L	Ferro Dissolvido
Litio Total mg Li/L 2,5 [S17] 3030, 3120 B 0,03 - Manganès Total mg Mr/L 0,1 [S17] 3030, 3120 B 0,02 0,01 Mercin'o Total mg/L 0,0002 [S17] 3125 0,0002 - Niquel Total mg Ni/L 0,025 [S17] 3125 0,0002 - Niquel Total mg Ni/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrito (N) mg N_NO3/L 10 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogènio Amoniacal mg N_NO2/L 1 IIN] AMB.116 0,01 - Nitrogènio Amoniacal mg N_NH3/L [008] [IN] AMB.077 0,06 0,07 PH - 6-9 [IN] AMB.030 2 0,11 Prata Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selènio Total mg/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Solidos Dissolvidos Totais mg SOT/L 500 [S17] 2540 C, 2510 B 11 9,47 Sulfato mg SO4/L 250 [IN] AMB.112 0,002 - Sulfato mg MBAS/L 0,05 [S17] 2540 C 0,3 - Turbidez NTU 100 100 [S17] 2130 B 0,3 7,17	<0,0	-	0,05	[IN] AMB.116	1,4	mg F-/L	Fluoreto
Manganês Total         mg Mr/L         0,1         (S17) 3030, 3120 B         0,02         0,01           Mercúrio Total         mg/L         0,0002         (S17) 3125         0,0002         -           Níquel Total         mg Ni/L         0,025         (S17) 3125 B         0,01         -           Nítrato (N)         mg N_NO3/L         10         (IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitrojenio Amoniacal         mg N_N13/L         [008]         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         (S17) 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg Ag/L         0,01         (S17) 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg JL         0,01         (S17) 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg JL         0,01         (S17) 3500, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg SDT/L         500         (S17) 2540 C, 2510 B         11         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002 <td< td=""><td>0,2</td><td>0,03</td><td>0,02</td><td>[S17] 4500 P, B, E</td><td>[005]</td><td>mg P/L</td><td>Fósforo Total</td></td<>	0,2	0,03	0,02	[S17] 4500 P, B, E	[005]	mg P/L	Fósforo Total
Mercirio Total         mg/L         0,0002         [S17] 3125         0,0002         -           Niquel Total         mg N/L         0,025         [S17] 3030, 3120 B         0,01         -           Nitrato (N)         mg N_NO3/L         10         [IN] AMB.116         0,02         0,02           Nitrogênio Amoniacal         mg N_NO2/L         1         [IN] AMB.077         0,06         0,07           pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selênio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Selididos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfectantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 2540 C         0,3         7,17           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	<0,0	-	0,03	[S17] 3030, 3120 B	2,5	mg Li/L	Lítio Total
Niquel Total mg Ni/L 0,025 [S17] 3030, 3120 B 0,01 - Nitrato (N) mg N_NO3/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrito (N) mg N_NO2/L 1 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogènio Amoniacal mg N_NH3/L [008] [IN] AMB.077 0,06 0,07 PH 6-9 [IN] AMB.030 2 0,11 Prata Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selènio Total mg/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Sólidos Dissolvidos Totais mg SDT/L 500 [S17] 2540 C, 2510 B 11 9,47 Sulfato mg SO4/L 250 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogènio mg H2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Surfactantes Aniônicos mg MBAS/L 0,5 [S17] 5540 C 0,3 - Turbidez NTU 100 100 [S17] 2130 B 0,3 7,17	0,0	0,01	0,02	[S17] 3030, 3120 B	0,1	mg Mn/L	Manganês Total
Nirato (N) mg N_NO3/L 10 [IN] AMB.116 0,02 0,02 Nitrito (N) mg N_NO2/L 1 IIN] AMB.116 0,01 - Nirogênio Amoniacal mg N_NH3/L [008] IIN] AMB.077 0,06 0,07 pH - Prata Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3030, 3120 B 0,005 - Selênio Total mg/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Sélidios Dissolvidos Totals mg SDT/L 500 [S17] 2540 C, 2510 B 11 9,47 Sulfato mg SO4/L 250 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogênio mg H2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Surfactantes Aniônicos mg MBAS/L 0,5 [S17] 2590 C 0,3 7,17	<0,000	-	0,0002	[S17] 3125	0,0002	mg/L	Mercúrio Total
Nitrito (N) mg N_NO2/L 1 [IN] AMB.116 0,01 - Nitrogénio Amoniacal mg N_NH3/L [008] [IN] AMB.077 0,06 0,07 pH - 6-9 [IN] AMB.030 2 0,11 Prata Total mg Ag/L 0,01 [S17] 3325 0,005 - Selénio Total mg/L 0,01 [S17] 3125 0,001 - Sólidos Dissolvidos Totais mg SDT/L 500 [S17] 2540 C, 2510 B 11 9,47 Sulfato mg SO4/L 250 [IN] AMB.116 1 - Sulfeto de Hidrogénio mg H2S/L 0,002 [IN] AMB.112 0,002 - Surfactantes Aniônicos mg MBAS/L 0,5 [S17] 2590 C 0,3 7,17	<0,0	-	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,025	mg Ni/L	Níquel Total
Nitrogénio Amoniacal   mg N_NH3/L   [008]   [IN] AMB.077   0,06   0,07	0,2	0,02	0,02	[IN] AMB.116	10	mg N_NO3/L	Nitrato (N)
pH         -         6-9         [IN] AMB.030         2         0,11           Prota Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selénio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sólidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogénio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 2540 C         0,3         7,17           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	<0,0	-	0,01	[IN] AMB.116	1	mg N_NO2/L	Nitrito (N)
Prata Total         mg Ag/L         0,01         [S17] 3030, 3120 B         0,005         -           Selénio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sélidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	0,4	0,07	0,06	[IN] AMB.077	[800]	mg N_NH3/L	Nitrogênio Amoniacal
Selênio Total         mg/L         0,01         [S17] 3125         0,001         -           Sólidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	7,4	0,11	2	[IN] AMB.030	6-9	-	рН
Sólidos Dissolvidos Totais         mg SDT/L         500         [S17] 2540 C, 2510 B         11         9,47           Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	<0,00	-	0,005	[S17] 3030, 3120 B	0,01	mg Ag/L	Prata Total
Sulfato         mg SO4/L         250         [IN] AMB.116         1         -           Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	<0,00	-	0,001	[S17] 3125	0,01	mg/L	Selênio Total
Sulfeto de Hidrogênio         mg H2S/L         0,002         [IN] AMB.112         0,002         -           Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	56	9,47	11	[S17] 2540 C, 2510 B	500	mg SDT/L	Sólidos Dissolvidos Totais
Surfactantes Aniônicos         mg MBAS/L         0,5         [S17] 5540 C         0,3         -           Turbidez         NTU         100         [S17] 2130 B         0,3         7,17	<	-	1	[IN] AMB.116	250	mg SO4/L	Sulfato
Turbidez NTU <b>100</b> [S17] 2130 B 0,3 7,17	<0,00	-	0,002	[IN] AMB.112	0,002	mg H2S/L	Sulfeto de Hidrogênio
	<0	-	0,3	[S17] 5540 C	0,5	mg MBAS/L	Surfactantes Aniônicos
	14	7,17	0,3	[S17] 2130 B	100	NTU	Turbidez
Urânio Total mg/L 0,02 [S17] 3125 0,001 -	<0,00	-	0,001	[S17] 3125	0,02	mg/L	Urânio Total
Vanádio Total mg V/L 0,1 [S17] 3030, 3120 B 0,01 -	<0,0	-	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,1	mg V/L	Vanádio Total
Zinco Total mg Zn/L 0,18 [S17] 3030, 3120 B 0,02 -	<0,0	-	0,02	[S17] 3030, 3120 B	0,18	mg Zn/L	Zinco Total

NOTAS DE VMP

Revisor: Cristina Mendes

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente lótto 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/l N, para pH > 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Marineusa Alves Ferreira

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 2 of 2





#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309284 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME CONTATO PROJETO SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A Henrique Socienge Socienge

ENDEREÇO CEP UF COTAÇÃO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE 30170001 MG - Brazil QT-018142/3

ACTANCS CHANGE 1777 SHOW 1760 - LOUIS SEED FOR EXCENTING THE STATE OF THE SHOW IN THE SHOW

ATAS \_\_\_\_\_ AMOSTRAGEM

INICIADO COMPLETADO PLANO MATRIZ QTE. AMOSTRA 15/02/2023 01:55 24/02/2023 17:26 PLA-2301266 Água Bruta 1

RECEBIDO EMITIDO RESPONSÁVEL PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM
15/02/2023 01:55 24/02/2023 18:01 Cliente com Frascos da SGS Geosol Pontual Cliente

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco 0 = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido

DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes

LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado - = Não analisada LQ = Limite de Quantificação

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA : REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios
[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. 23rd (2017)

27) Standard Fiedrous for The Examination of Water and Wastewater, 25td (201

NOTAS

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostracem node ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para cons

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do diente.

MA2309284.0001

PONTO LOCAL COORDENADA Amostra06 RIO JAGUARI

AMOSTRADO DATA AMOSTRAGEM Sim 14/02/23 10:26

 RESULTADOS ANALÍTICOS

 VMP

 PARÂMETROS
 UNIDADE
 RN0032
 REFERÊNCIA ANALÍTICA
 LQ
 1E
 RESULTADOS

 Temperatura da Amostra
 °C
 N.A.
 [DA] Cliente
 0
 -3
 - 3

 Temperatura do Ar
 °C
 N.A.
 [DA] Cliente
 0
 -3
 - 3

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Theha

Marineusa Alves Ferreira
CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Revisor: Cristina Mendes

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sosgeosol.com.br MG-010 Km 24.5 S/N Angicos. Vespasiano/MG.

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





Page 1 of 1









### Análise de Água Bruta - Poço Salto





#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP) RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente [IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001 PONTO Amostra02 COORDENADA POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

		RESULTADOS ANALÍTICOS VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,02
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg Cl-/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<1
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
						Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.









#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309279 - A

MA2309279.0001						
PONTO Amostra02		LOCA POO	AL O SALTO ALTO	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,009
Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	-	<1
Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	-	<10
Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	-	<
Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,002
Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	-	<0,
Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	0,03	0,1
Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,02	0,19
Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,0
Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,0
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,000
Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,02	0,1
Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,0
Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[800]	[IN] AMB.077	0,06	-	<0,06
pH	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,11
Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,005
Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,00
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	15,67	139
Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	0,57	1,4
Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,00
Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0,
Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	-	<0,3
Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,00
Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,0
Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02

NOTAS DE VMP

Revisor: Cristina Mendes

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente lótto 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/l N, para pH > 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Nhumewsa Her Enceria

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 (31)32

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br



Page 2 of 2





#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

#### **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM

15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA

[DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

Revisor: Cristina Mendes

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001

COORDENADA PONTO Amostra02 POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Theha

Nonemoura Heen tercenca Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 1 of 1



# 3.3 - Estudo hidrológico de vazão de cada manancial a ser utilizado para o abastecimento da área objeto de concessão - Sede: (peso = 2,0)

Estudo de vazão in loco dos mananciais da área objeto de concessão com apresentação de metodologia e memória de cálculo. No caso de utilização de soluções com manancial profundo poderá ser realizada apenas um estudo independentemente do número de poços utilizados.







### "ESTUDO HÍDRICO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS JAGUARI E CAMANDUCAIA E POÇO ARTESIANO)"

#### SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Município de Extrema/MG.

2023







#### 1 - INTRODUÇÃO

A hidrologia é uma ciência interdisciplinar que tem se desenvolvido significativamente nos últimos tempos, notadamente em face do aumento do uso da água e em função dos crescentes problemas decorrentes da ação antrópica nas bacias hidrográficas e dos impactos sobre o meio ambiente.

Segundo TUCCI (1993), a Hidrologia pode ser entendida como a área do conhecimento que estuda o comportamento físico da ocorrência e o aproveitamento da água na bacia hidrográfica, quantificando os recursos hídricos no tempo e no espaço e avaliando o impacto da modificação da bacia hidrográfica sobre o comportamento dos processos hidrológicos.

Na utilização dos recursos hídricos são relevantes os aspectos relacionados à disponibilidade hídrica, à necessidade de regularização de vazão, dentro de um contexto que requer ações de planejamento, operação e gerenciamento dos recursos hídricos.

Apresenta-se neste Relatório Técnico para Outorga de Água superficial, conforme orientações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – (IGAM) e também da Agencia Nacional das Águas – (ANA).

O empreendimento submetido às análises enquadra-se no código do uso "Captação em Corpo de Água (Rios, Lagoas Naturais Etc)".

Os pontos de análise foram junto ao Rio Jaguari, Rio Camanducaia e em uma nascente no Bairro Salto de Cima, todos no município de Extrema – MG.

Este relatório foi elaborado de acordo com a legislação ambiental e as normas técnicas referentes a este assunto.







#### 2 - OBJETIVO

O relatório tem como objetivo apresentar a descrição geral do empreendimento, verificando os aspectos relativos à disponibilidade hídrica local, afim de se levantar todas as características dos pontos de captação de água para o abastecimento público do município de Extrema – MG.

#### 3 - CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ESTUDOS

#### 3.1 - RIO CAMANDUCAIA

Primeiro vale esclarecer que no ponto estudado e onde foram feitas as medições de vazão o Rio Camanducaia é considerado Federal, por ser outorgado pela Agencia Nacional das Águas – ANA, mas também possui outorgas de uso d'água realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM. Sendo assim os dois órgãos ambientais foram consultados para que fosse possível se calcular a disponibilidade hídrica.

3.1.1 - MENSURAÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA COM SETE DIAS DE DURAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO DE 10 ANOS (Q<sub>7,10</sub>) EM CURSO D'ÁGUA, RIO CAMANDUCAIA EM EXTREMA-MG - (FONTE: COPASA, 1993).

O ponto de captação está localizado na bacia hidrográfica do Rios Piracicaba e Jaguari - PJ1, especificamente no Rio Camanducaia, no ponto de coordenadas, SIGAS 2000, Latitude: 22° 47′ 48,19″S e Longitude: 46° 15′ 19,00″O e possui uma área de drenagem (Ad) de 387,00 km²; cuja informação obtida através do IDE-Sisema.








Figura 01 – Delimitação da área de drenagem, a montante do ponto de captação no Rio Camanducaia. Fonte: IDE-Sisema.

De acordo com as classificações do livro Deflúvios Superficiais no estado de Minas Gerais, este ponto pertence à tipologia regional homogênea (F<sub>10,m</sub>) 211, e possui rendimento específico médio mensal mínimo com 10 anos de recorrência (Re<sub>10,m</sub>) de 6,0 L/s.km<sup>2</sup>.

De posse desses dados supracitados, podemos calcular o valor da vazão mínima de duração mensal e recorrência decendial (Q10,m), através da seguinte equação:

$$Q_{10,m} = Re_{10,m}.A_d$$

$$Q_{10,m} = 6.0 \frac{l}{s \times km^2}.387.0 \ km^2$$

$$Q_{10,m} = 2.322.00 \frac{l}{s}$$

A vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de dez anos (Q<sub>7,10</sub>), pode ser determinada pela equação:

$$Q_{7,10} = F_{10,7}.Q_{10,m} (2)$$





Onde o fator de proporção  $(F_{T,D})$  é calculado a partir da função de interferência regionalizada e dos fatores paramétricos para a tipologia homogênea 211 expresso pela equação:

$$F_{T,D} = (\alpha + \beta \cdot \gamma^D) \tag{3}$$

$$F_{10,7} = (0.465547 + 0.402812.1,007099^7)$$

$$F_{10.7} = (0.888)$$

Aplicando o fator de proporção fornecido pela Equação 3, na Equação 2, obtemos a vazão com sete dias de duração e período de retorno de dez anos.

$$Q_{7,10} = 0,888.2.322,00 \frac{L}{s}$$

$$Q_{7,10} = 2.061,94 \frac{L}{S} = 2,06 \frac{m^3}{S}$$

De acordo com a legislação pertinente, o limite máximo de derivações consuntivas outorgáveis é 50% da Q<sub>7,10</sub>. Assim temos que a vazão outorgável no ponto de captação em questão é:

$$Q_{Outorgável} = 0.50 \cdot Q_{7,10}$$

$$Q_{Outorg\'{a}vel} = 0.50 \cdot 2.061,94 \frac{l}{s}$$

$$Q_{Outorg\'{a}vel}=1.030,97~\frac{l}{s}=1,03~\frac{m^3}{s}$$







#### 3.1.2 - DISPONIBILIDADE

#### **CAMANDUCAIA**

#### • Análise a Montante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existe 10 (dez) captações superficiais à montante do empreendimento. Portanto,  $\sum Q_m = 174,09 \; \frac{L}{s} \; .$ 

#### • Análise a Jusante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existe 3 (três) captação superficial à jusante do empreendimento. Portanto,  $\sum Q_j = 10{,}34~\frac{L}{s}~.$ 

O valor máximo outorgável é igual a 50% do valor da  $Q_{7,10}$  subtraindo o somatório das vazões outorgadas a montante e jusante do ponto de captação. Segue cálculo:

$$Q_{dh} = 50\% Q_{10,7} - (Q_m + Q_i)$$

$$Q_{dh} = 1.030,97 - (174 + 10,34)$$

$$Q_{dh} = 846,63 \frac{l}{s}$$

3.1.3 - VAZÃO OUTORGA ATUAL DO RIO CAMANDUCAIA DE POSSE DA COPASA MG

$$Q=15,00\,\frac{l}{s}$$







#### 3.1.4 - LEVANTAMENTO LEGAL DA BACIA DO RIO

#### CAMANDUCAIA

Não se verificou a existência de área de conflito na Bacia do Rio Camanducaia. Ressalta-se que o mesmo é afluente do Rio Jaguari que por sinal faz parte da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, local este de grandes densidade populacional e onde o Comitê da Bacia PCJ é bastante atuante, mas que no local do estudo não se verificou conflitos, sendo uma área com grande disponibilidade hídrica.

#### 3.1.5 - MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RIO CAMANDUCAIA

Foi realizado no dia 27 de Fevereiro de 2023 a medição de vazão do Rio Camanducaia em Extrema – MG. Todos os cálculos e método utilizado estão em anexo. Seguem algumas fotos da medição em campo com o equipamento *River Surveyour M9*, um equipamento que mede vazão pelo princípio A.D.C.P (Acustic Doppler Current Profiler, em tradução livre, Perfilador de Correntes pelo princípio Doppler Acústico).





(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br











Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 concessoes@socienge.com.br

(31)3261.5340





#### 3.2 - RIO JAGUARI

3.2.1 - MENSURAÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA COM SETE DIAS DE DURAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO DE 10 ANOS (Q<sub>7,10</sub>) EM CURSO D'ÁGUA, RIO JAGUARI EM EXTREMA-MG - (FONTE: COPASA, 1993).

O ponto de captação está localizado na bacia hidrográfica do Rios Piracicaba e Jaguari - PJ1, especificamente no Rio Jaguari, no ponto de coordenadas, SIGAS 2000, Latitude: 22° 50' 26,50"S e Longitude: 46° 18' 38,00"O e possui uma área de drenagem (Ad) de 407,00 km²; cuja informação obtida através do IDE-Sisema.

Contx3 of








Figura 02 – Delimitação da área de drenagem, a montante do ponto de captação no Rio Jaguari. Fonte: IDE-Sisema.

De acordo com as classificações do livro Deflúvios Superficiais no estado de Minas Gerais, este ponto pertence à tipologia regional homogênea (F<sub>10,m</sub>) 211, e possui rendimento específico médio mensal mínimo com 10 anos de recorrência (Re<sub>10,m</sub>) de 6,0 L/s.km<sup>2</sup>.

De posse desses dados supracitados, podemos calcular o valor da vazão mínima de duração mensal e recorrência decendial (Q<sub>10,m</sub>), através da seguinte equação:

$$Q_{10,m} = Re_{10,m}. A_d$$

$$Q_{10,m} = 6.0 \frac{l}{s \times km^2} .407.0 \ km^2$$

$$Q_{10,m} = 2.442.00 \frac{l}{s}$$

A vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de dez anos (Q<sub>7,10</sub>), pode ser determinada pela equação:

$$Q_{7,10} = F_{10,7}. Q_{10,m} (2)$$







Onde o fator de proporção (FT,D) é calculado a partir da função de interferência regionalizada e dos fatores paramétricos para a tipologia homogênea 211 expresso pela equação:

$$F_{T,D} = (\alpha + \beta . \gamma^D) \tag{3}$$

$$F_{10,7} = (0.465547 + 0.402812.1,007099^7)$$

$$F_{10.7} = (0.888)$$

Aplicando o fator de proporção fornecido pela Equação 3, na Equação 2, obtemos a vazão com sete dias de duração e período de retorno de dez anos.

$$Q_{7,10} = 0.888.2.442,00 \frac{L}{s}$$

$$Q_{7,10} = 2.168,49 \frac{L}{s} = 2,17 \frac{m^3}{s}$$

De acordo com a legislação pertinente, o limite máximo de derivações consuntivas outorgáveis é 50% da Q<sub>7,10</sub>. Assim temos que a vazão outorgável no ponto de captação em questão é:

$$Q_{Outorgável} = 0.50 . Q_{10.7}$$

$$Q_{Outorg\'{a}vel} = 0.50.2.168,49 \frac{l}{s}$$

$$Q_{outorgável} = 1.084,25 \frac{l}{s} = 1,08 \frac{m^3}{s}$$

#### 3.2.2 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA RIO JAGUARI

#### Análise a Montante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que não há captação superficial à montante do empreendimento. Portanto,  $Q_m=0$ .







#### Análise a Jusante

Foi verificado no Portal do SNIRH e no IDE-Sisema, que existe 2 (duas) captação superficial à jusante do empreendimento. Portanto,  $\sum Q_j = 16,36 \frac{L}{s}$ .

O valor máximo outorgável é igual a 50% do valor da  $Q_{7,10}$  subtraindo o somatório das vazões outorgadas a montante e jusante do ponto de captação. Segue cálculo:

$$Q_{dh} = 50\% Q_{10,7} - (Q_m + Q_j)$$

$$Q_{dh} = 1.084,25 - (0 + 16,36)$$

$$Q_{dh} = 1.067,89 \frac{l}{s}$$

### 3.2.3 – VAZÃO OUTORGA ATUAL DO RIO JAGUARI DE **POSSE DA COPASA MG**

$$Q=159,72\;\frac{l}{s}$$

#### 3.2.4 - LEVANTAMENTO LEGAL DA BACIA DO RIO

#### **JAGUARI**

Não se verificou a existência de área de conflito na Bacia do Rio Jaguari que por sinal faz parte da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ, local este de grandes densidade populacional e onde o Comitê da Bacia PCJ é bastante atuante, mas que no local do estudo não se verificou conflitos, sendo uma área com grande disponibilidade hídrica.

#### 3.2.5 - MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RIO JAGUARI

Foi realizado no dia 27 de Fevereiro de 2023 a medição de vazão do Rio Jaguari em Extrema - MG. Todos os cálculos e método utilizado estão em anexo. Seguem algumas fotos da medição em campo com o equipamento River Surveyour M9, um equipamento que mede vazão pelo








princípio A.D.C.P (Acustic Doppler Current Profiler, em tradução livre, Perfilador de Correntes pelo princípio Doppler Acústico).













Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 concessoes@socienge.com.br

(31)3261.5340





#### Conclusão:

Foi verificada uma disponibilidade hídrica na bacia do Rio Camanducaia de 846,63 l/s e outorga já existente de 15,00 l/s, ou seja, existe a possibilidade de se ampliar essa outorga de direito de uso d'água consideravelmente caso seja necessário.

Já na bacia do Rio Jaguari, foi vericada uma disponibilidade hídrica de 1.067,89 l/s e outorga já existente de 159,72 l/s. Assim como supracitado no caso do Rio Camanducaia, existe a possibilidade de se ampliar essa outorga caso necessário.







Valinhos, 28 de fevereiro de 2023.

A/C: Pedro H. G. Ferreira

Gerente - COSAGUA

pedro.cosagua@gmail.com

(31) 99972-0167

#### Relatório Medição de Vazão

#### 1. INTRODUÇÃO

Este relatório visa descrever os resultados obtidos durante medição de vazão nos rios Jaguari e Camanducaia, no dia 27/02/2023.

As medições foram realizadas pelos profissionais da CLEAN (Cristiano A. Leonardo e Luiz França) e acompanhadas por profissionais da AFL e COSAGUA.

#### 1.1 - Descrição do Equipamento utilizado

O equipamento utilizado para os trabalhos de campo é denominado *River Surveyour M9*, um equipamento que mede vazão pelo princípio A.D.C.P (Acustic Doppler Current Profiler, em tradução livre, Perfilador de Correntes pelo princípio Doppler Acústico).

Este modelo de equipamento possui 9 feixes de medição a saber:

- 4 feixes de intensidade 3000kHz para medição de velocidade do fluxo para profundidades até 5,00 metros (ou mais, dependendo das condições do fluxo, tais como: salinidade, temperatura, sólidos em suspensão);
- 4 feixes de intensidade 1000 kHz para medição de velocidade do fluxo para profundidades até 40,00 metros (ou mais, dependendo das condições do fluxo, tais como: salinidade, temperatura, sólidos em suspensão);
- 1 feixe de intensidade de 500kHz para medição da profundidade perpendicular ao equipamento, para profundidades até 80,00 metros (ou mais, dependendo das condições do fluxo, tais como: salinidade, temperatura, sólidos em suspensão);

Outras características técnicas do equipamento são:

- Taxa de transmissão de pulsos acústicos de até 75 Hz;
- Ecobatímetro embutido;
- Transição automática entre Pulso Coerente e Narrowband
- Memória interna de 8 GB. Cálculos de vazão são feitos internamente no perfilador e simultaneamente no notebook;
- Ajuste automático do tamanho da célula, profundidade de perfilagem, e taxa de aquisição.

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda.

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 - Condomínio Portal do Annanguera.

Valinhos \* 59 \* 13279-392 \* Brasil
PABX: +55 19 3794-2900 / 3794-2901 \* Fax: 19 3794-2919

Phone USA: +1 455 935-9405 \* xwww.clean.com.tr. ciean@clean.com.br.

12.12.04.02-04 Página **1** de **5** 









Figura 1 - Equipamento River Surveyour M9

A configuração utilizada para este trabalho foi composta por:

- Equipamento River Surveyour M9;
- Transmissão de dados por rádio 2.4GHz;
- Barco Hydroboard para fixação do equipamento River Rurveyour M9;



Figura 2 – Esquemático do Sistema M9 com transmissão por rádio (neste trabalho não foi utilizada antena GPS)

#### 2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

As medições foram realizadas seguindo algumas das principais recomendações da A.N.A (Agencia Nacional das Águas e Saneamento), C.P.R.M (Serviço Geológico Brasileiro) e U.S.G.S (U.S Geological Survey), tais como:

- ✓ Calibração da bússola nas mesmas condições que o local de medição;
- Erro magnético de calibração inferior a 1º;
- ✓ Inserção do valor de Declinação Magnética do local de medição;
- ✓ Pontos de inicio e termino de medição constantes entre as medições;
- ✓ Aquisição de mínimo e 10 verticais nas margens antes de iniciar a travessia;
- ✓ Condução da embarcação em velocidade igual ou inferior à velocidade da água;
- √ Todas as travessias utilizadas como válidas não devem extrapolar 5% da vazão média medida dentre outras recomendações.

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 - Condomínio Portal do Anhanguera. Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil PABX: +55 19 3794-2900 / 3794-2901 • Fax: 19 3794-2919

12.12.04.02-04 Página 2 de 5



Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







#### 2.1 – Rio Jaguari à montante da Captação

Vazão Média:19,04 m³/s;

Largura da Seção de medição: 17,11 m;

Área da Seção: 26,65 m²;

Velocidade Média do Fluxo: 0,715 m/s; Profundidade Máxima Medida: 2,59 m Velocidade Máxima Medida: 1,62 m/s




Figura 3 — Seção Transversal de Medição — Rio Jaguari

da av.	Н	ora		ı	)ist.			Vel. I	Méd.				Vaz				
#	Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	<b>LCTotal</b>	Medido
3 M	11:13:03	0:02:49	21,3	15,85	12,06	17,058	27,054	0,094	0,701	0,14	1,23	2,04	13,42	2,13	18,953		70,
4 M	11:16:18	0:02:54	21,3	14,98	12,16	17,158	26,240	0,086	0,729	0,14	1,28	2,07	13,37	2,26	19,123	-	69,9
		Média	21,3	15,42	12,11	17,108	26,647	0,090	0,715	0,14	1,26	2,05	13,40	2,19	19,038	0,000	70,4
		Desvio Padrão		0,43	0,05	0,050	0,407	0,004	0,014	0,00	0,02	0,02	0,02	0,07	0,085	0,000	0,4
		CV	0,0	0,028	0,004	0,003	0,015	0,043	0,020	0,022	0,019	0,008	0,002	0,030	0,004	0,000	0,006

Figura 4 – Quadro Resumo da Medição – Rio Jaguari

#### 2.2 - Rio Camanducaia à montante da Captação

Vazão Média:16,84 m³/s;

Largura da Seção de medição: 13,20 m;

Área da Seção: 17,74 m²;

Velocidade Média do Fluxo: 0,95 m/s; Profundidade Máxima Medida: 2,28 m Velocidade Máxima Medida: 1,92 m/s




Figura 5 - Seção Transversal de Medição - Rio Camanducaia

Clean Environment Brasil Engenharia e Cornércio Ltda. Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 - Condomínio Portal do Anhanguera. Valinhos • SP • 13279-392 • Brasil PABX: +5519 3794-2900 / 3794-2901 • Fax: 19 3794-2919

Phone USA: +1 415 935-9405 • www.clean.com.br • clean@clean.com.br

12.12.04.02-04 Página **3** de **5** 







Re	su	Itados	das Med	ições														
Nº da trav		Н	lora			)ist.			Vel. I	Méd.				Vaz	4			%
#		Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	<b>LCTotal</b>	Medido
	1 M	13:06:39	0:02:07	23,6	12,33	9,77	12,770	17,480	0,097	0,956	0,46	0,20	2,11	12,35	1,59	16,712		73,9
	2 M	13:08:52	0:01:46	23,4	12,09	10,63	13,633	17,993	0,114	0,943	0,47	0,16	2,15	12,56	1,62	16,963		74,0
	Т		Média	23,5	12,21	10,20	13,201	17,737	0,106	0,949	0,46	0,18	2,13	12,45	1,61	16,837	0,000	74,0
			Desvio Padrão		0,12	0,43	0,432	0,256	0,008	0,007	0,00	0,02	0,02	0,11	0,02	0,126	0,000	0,1
			cv	0,0	0,010	0,042	0,033	0,014	0,080	0,007	0,010	0,095	0,008	0,008	0,010	0,007	0,000	0,001

Figura 6 - Quadro Resumo da Medição - Rio Jaguari

Agradeço pela oportunidade de poder difundir a tecnologia de medição de vazão por Doppler Acústico da empresa SonTek, representada no Brasil pela CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Existindo outras dúvidas, me coloco à disposição para esclarecê-las.

Cristiano A. Leonardo

Gerente Técnico - Clean Environment Brasil Eng, e Com. Ltda

CREA: 50605232-18 c.leonardo@clean.com.br

Clean Environment Brasil Engenharia e Comércio Ltda. Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 - Condomínio Portal do Annanguera. Valinhos \* 5P + 13279-392 \* Brasil PABX: +55 19 3794-2900 / 3794-2901 \* Fax: 19 3794-2919 Phone USA: +1 415 935-9405 \* www.clean.com.br \* clean@clean.com.br

Onsórcio para se





#### **ANEXOS**

## RELATÓRIOS MEDIÇÕES GERADOS PELO SOFTWARE RIVERSURVEYOR LIVE

Clean Environment Brasil Engenharia e Corrièrcio Ltda.

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 457 e 477 - Condomínio Portal do Anhanguera.

Valinhos \* SP \* 13279-392 \* Brasil
PABX: +5519 3794-2900 / 3794-2901 \* Fax. 19 3794-2919

Phone USA: +1 415 935-9405 \* www.tlean.com.br \* tlean@clean.com.br

12.12.04.02-04 Página **5** de **5** 





Relatório da	Meaig	a0				101	ido: seg			7 de f	evereiro	de 202
Detalhes do Local						AND DESCRIPTION	iações (	da Me	dição			
Nome do Local	C	APTACAO RIO J	AGUARI		Parti						OCIEN	
Código da Seção					Barc	1.5				FI	LUTUAN	ITE
Localização		RIO JAGUA	RI		No d	а М	edição				01	
Informações do Siste	ema	Configuraçõ	ies do Sist	tema					U	nidad	es	
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Trans	sdutores (n	n)			0,09		Dis	1000		m
Número de Série	7055	Região Filtrada	a (m)			0,00			Ve	locida	de	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt	,				0,0		Are			m2
Versão do Software	4.2	Declinação Ma	g. (graus)				-22,0		Va	Z.		m3/s
									Те	mpera	tura	graus (
Configurações da Medição Resultados de Vazão												
		Método Margem			argem			Largu	ra (m	)		17,10
		Método Margem			argem			Área				26,64
Sist. de Coord. ENU		Tipo Extrapolaçã			ei Expo					édia (ı		0,71
		Tipo Extrapolaçã	o Fundo		ei Expo	onêr	ıcial			(m3/s)		19,03
		Cota Inicial (m)			00					le máx	kima	2,58
		Cota Final (m)		0,	00			medic				-,-0
								medic		máxin	na	1,61
Resultados das Medi	cões											
Nº I												
da Hora		Dist.	Vel. M	léd.				Vaz.				0/0
trav.						_						-
	Temp. Traje			Agua			Superf. I				LCTota	
3 M 11:13:03 0:02:49 4 M 11:16:18 0:02:54			7,054 0,094 5,240 0,086	0,701 0,729		1,23 1,28	2,04 2,07	13,42 13,37	2,13 2,26	18,953 19,123	-	- 70, - 69,
Média			5,647 0,090	0,715		1,26	2,05	13,40	2,19	19,038	0,000	
Desvio	0,0 0		0,407 0,004	0,014		0,02	0,02	0,02	0,07	0,085	0,000	
Padrão CV	7.5		0,015 0,043		0,022 0,		0,008	0,002	0,030	0,004	0,000	
Tempo de Exposição: 0:05:43	0/0 0/	525 0,001 0,005	0/015	0,020	O/OLL O	1015	0,000	0,002	0/050	0,001	0,000	0,00
Nº da trav.20230227111259.riv; Nº	da trav.20230227	111617.riv;										
Coment.												
Nº da trav.20230227111	259.riv - ; N	o da trav.20230	227111617	'.riv -	;							
Calibração da Bússol	a											
Calibração com sucesso												
erro de posicionamento:												
Magnitude Média: 4851.6	51											
Pitch: -17/22												
Roll: -20/20												
Testar Sistema												
Resultado: Sistema está	operando n	ormalmente										
Parâmetros e configurações marcada:			os os arquivos					Rela	atório de	rado com	RiverSurv	eyor Live v
- garayoco marcada		para tou	== ==					, can	ge	com		,





Relatório da Medição  Data Medido: segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023													
Detalhes do Local						I	nfor	mações	da M	1ediçã	io		
Nome do Local Código da Seção Localização	CAPT	acao rio can Rio camandi				Ba	rco/l	antes Motor Medição				SOCIEN LUTUAN 01	
Informações do Siste	ma	Configura	ções	do Si	stem	a					Unida	des	
Tipo do Sistema Número de Série Versão do Firmware Versão do Software	RS-M9 7055 4.10 4.2	Prof. dos Tra Região Filtra Salinidade ( <sub> </sub>	rof. dos Transdutores (m) Legião Filtrada (m) Galinidade (ppt) Declinação Mag. (graus)			0,09 0,00 0,0 -22,0				Dist. /elocida Área /az. Femper	m m/s m2 m3/s graus C		
Configuraçãos do Mor	dicão								Б				
Ref. para Prof. Feixe Vertical Método Margem Dir. Margem Gradual Sist. de Coord. ENU Tipo Extrapolação Superf. Lei Exponêncial Lei Exponêncial Lei Exponêncial Cota Inicial (m) 0,00 Profundidade máxima medida Cota Final (m) 0,00 Vaz. Total (m3/s) 16									13,201 17,737 0,949 16,837 2,281				
medida													
Resultados das Medic Nº da Hora trav.	çoes	Dist.		Vel. I	Méd.				Vaz				%
	emp. Traje	to DMG Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo		LCTota	Medido
1 M 13:06:39 0:02:07 2 M 13:08:52 0:01:46		2,33 9,77 12,770 2,09 10,63 13,633	17,480 17,993		0,956	0,46 0,47	0,20 0,16	2,11 2,15	12,35 12,56	1,59 1,62		-	73,9 74,0
Média		2,21 10,20 13,201			0,949	0,46	0,18	2,13	12,45	1,61		0,000	
Desvio Padrão	0,1	0,12 0,43 0,432	0,256	0,008	0,007	0,00	0,02	0,02	0,11	0,02	0,126	0,000	0,1
CV	0,0 0,	010 0,042 0,033	0,014	0,080	0,007	0,010	0,095	0,008	0,008	0,010	0,007	0,000	0,001
Tempo de Exposição: 0:03:53													
Nº da trav.20230227130640.riv; Nº d  Coment.  Nº da trav.202302271306			A; Nº	da tra	ıv.202	30227	7130	854.riv -	PREV	ISÁO (	CHUVA	;	
Calibração da Bússola Calibração com sucesso erro de posicionamento: ( Magnitude Média: 5780.8	0.34 deg												
Pitch: -30/30 Roll: -30/30													
Testar Sistema													
Resultado: Sistema está o	perando n	ormalmente											
Parâmetros e configurações marcadas	com um * não	são constantes para t	odos os	arquivos.					F	telatório g	erado com	RiverSurve	yor Live v4.









Responsável pela coleta de dados CREA MG: 162474 D

#### 4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA. Agência Nacional de Águas. Outorga de direito de uso de recursos hídricos. Disponível em 
   https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d2
   9ec24cc49df89965f05fc5b96b9>. Acessado em 09 de mar. de 2023.
- COPASA, 1993. Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais.
   Hidrossistemas. Belo Horizonte MG. 1993.
- IDE Sisema. Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Plataforma pública que reúne informações ambientais sobre o território mineiro. Disponível em <a href="https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis">https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis</a>>. Acessado em 09 de mar. de 2023.





Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20231923044

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

ALVARO AUGUSTO FERREIRA LACE Título profissional: ENGENHEIRO AF	RDA MBIENTAL, ENGENHEIRO DE SEGUR <i>A</i>	NÇA DO TRABALHO	RNP: <b>1411763890</b> Registro: <b>MG0000162</b>	174D MG
2. Dados do Contrato				
Contratante: SOCIENGE ENGENHAR	IA E CONCESSOES S.A		CPF/CNPJ: 21.053.45	9/0001-23
AVENIDA ÁLVARES CABRAL			Nº: 1777	
Complemento: SALA 1708		Bairro: LOURDES		
Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG	CEP: 30170001	
Contrato: Não especificado	Celebrado em:			
Valor: R\$ 2.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Juri	dica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros				
AVENIDA ÁLVARES CABRAL			Nº: 1777	
Complemento: SALA 1708		Bairro: LOURDES		
Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG	CEP: 30170001	
Data de Início: 27/02/2023	Previsão de término: 27/04/2023	Coordenadas Ge	eográficas: 0,0	
Finalidade: AMBIENTAL		Código: Não Especificado	0	
Proprietário: SOCIENGE ENGENHAR	IA E CONCESSOES S.A		CPF/CNPJ: 21.053.45	9/0001-23
85G GROW AT 1291			iost si si si	000 000 0
14 - Elaboração			Quantidade	Unidad
40 - Estudo > HIDROGEOLOGIA > FONTE DE ÁGUA	FONTES DE ÁGUA > #27.3.1 - DE E	STUDO AMBIENTAL DE	1,00	u
40 - Estudo > HIDROGEOLOGIA > DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO	POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TU O TUBULAR	JBULARES > #27.4.1.2 -	1,00	u
40 - Estudo > HIDROGEOLOGIA > ENSAIO DE BOMBEAMENTO	POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TU	JBULARES > #27.4.1.1 -	1,00	u
	> DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇ ÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓST		1,00	u
Após a co	onclusão das atividades técnicas o profis	sional deve proceder a baixa	desta ART	
5. Observações				

ESTUDOS DAS 07,10 E DISPONIBILIDADES HIDRICAS DOS RIOS JAGUARI E CAMANDUCAIA, E ESTUDO DAS LEIS ESPECIFICAS DESTES RIOS. ESTUDO DAS VAZÕES DOS RIOS JAGUARI E CAMANDUCAIA. TESTE DE BOMBEMENTO (REBAIXAMENTO E DE RECUPERAÇÃO) DE POÇO TUBULAR DO DISTRITO DE SALDO DE CIMA. ESTUDO DA VAZÃO DA NASCENTE NO DISTRITO DE SALDO DE CIMA. ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DOS RIOS JAGUARI E CAMANDUCAIA NOS PONTOS DE LANÇAMENTO DAS ETE?S ROSEIRA, RECANTO DO SOL, PÉROLA, MANTIQUEIRA.

#### \_ 6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-ngo-pb/transparencia/gpd/plojtitica-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

#### \_ 7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6bda Impresso em: 17/03/2023 às 12:23:49 por: , ip: 200.25.56.70

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br
Tel: 031 2732 Fax:







(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20231923044

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

			gov.br	Documento assinado digitalmente  ALVARO AUGUSTO FERREIRA LACERDA  Data: 17/03/2023 12:26:00-0300  Verifique em https://validar.iti.gov.br	INICIAL
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras a	as informações acima	_	ALVA	RO AUGUSTO FERREIRA LACERDA - CF	F: 083.537.136-08
	de	de			
Local	data		SOCIENGE	ENGENHARIA E CONCESSOES S.A - CN	IPJ: 21.053.459/0001-23
9. Informações					
* A ART é válida somente qu	uando quitada, mediante	apresentação do co	omprovante do pag	amento ou conferência no site do Crea	a.
10. Valor					
Valor da ART: R\$ 96.62	Registrada em: 17	03/2023	alor pago: R\$ 83.1	10 Nosso Número: 860114054	R

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6bda Impresso em: 17.03/2023 às 12:23:50 por: , ip: 200.25.56.70

www.crea-mg.org.br Tel: 031 2732





Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





# 3.4 - Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão - Sede: (peso = 3,0)

Implantação de Gerador em Captações de Água Bruta na área objeto de concessão até fim do ano 2 do período de Concessão.





## 3.4 - Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão - Sede

Implantação de Gerador em Captações de Água Bruta na área objeto de concessão até fim do ano 2 do período de Concessão

Ano Concessão	Quantidades geradores instalados	Quantidades geradores instalados acumulados
1	2	2
2	0	2

Sendo o item 3.4 tratando apenas da área objeto de concessão - Sede. Na Sede serão implantados, no ANO 1 de concessão, o total de 2 (dois) geradores de energia que irão contemplar todas as captações de água bruta propostas na Sede. Portanto, serão implantados geradores de energia na Captação CDI (Rio Camanducaia - Sede) e na Captação Jaguari (Rio Jaguari - Sede).





# 3.5 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até o ano 1.





### 3.5 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede

#### Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até ano 1

Ano Concessão	Acréscimo de produção de água (l/s)	Acréscimo de produçã de água acumulado (I
1	200	200
2	0	200
3	0	200
4	0	200
5	0	200
6	0	200
7	0	200
8	0	200
9	0	200
10	120	320
11	0	320
12	0	320
13	0	320
14	0	320
15	0	320
16	0	320
17	0	320
18	100	420
19	0	420
20	0	420
21	0	420
22	0	420
23	0	420
24	0	420
25	0	420
26	0	420
27	100	520
28	0	520
29	0	520
30	0	520
31	0	520
32	0	520
33	0	520
34	0	520
35	0	520





# 3.6 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até o ano 10.





#### 3.6 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede

#### Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até ano 10

Ano Concessão	Acréscimo de produção de água (l/s)	Acréscimo de produção de água acumulado (l/s)
1	200	200
2	0	200
3	0	200
4	0	200
5	0	200
6	0	200
7	0	200
8	0	200
9	0	200
10	120	320
11	0	320
12	0	320
13	0	320
14	0	320
15	0	320
16	0	320
17	0	320
18	100	420
19	0	420
20	0	420
21	0	420
22	0	420
23	0	420
24	0	420
25	0	420
26	0	420
27	100	520
28	0	520
29	0	520
30	0	520
31	0	520
32	0	520
33	0	520
34	0	520
35	0	520





# 3.7 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até o ano 18.





#### 3.7 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede

#### Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até ano 18

Ano Concessão	Acréscimo de produção de água (l/s)	Acréscimo de produção de água acumulado (l/s)
1	200	200
2	0	200
3	0	200
4	0	200
5	0	200
6	0	200
7	0	200
8	0	200
9	0	200
10	120	320
11	0	320
12	0	320
13	0	320
14	0	320
15	0	320
16	0	320
17	0	320
18	100	420
19	0	420
20	0	420
21	0	420
22	0	420
23	0	420
24	0	420
25	0	420
26	0	420
27	100	520
28	0	520
29	0	520
30	0	520
31	0	520
32	0	520
33	0	520
34	0	520
35	0	520





# 3.8 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até o ano 27.





### 3.8 - Proposição de acréscimo de capacidade de produção de água tratada na área objeto de concessão - Sede

#### Acréscimo de capacidade de produção de água tratada até ano 27

Ano Concessão	Acréscimo de produção de água (l/s)	Acréscimo de produção de água acumulado (l/s)
1	200	200
2	0	200
3	0	200
4	0	200
5	0	200
6	0	200
7	0	200
8	0	200
9	0	200
10	120	320
11	0	320
12	0	320
13	0	320
14	0	320
15	0	320
16	0	320
17	0	320
18	100	420
19	0	420
20	0	420
21	0	420
22	0	420
23	0	420
24	0	420
25	0	420
26	0	420
27	100	520
28	0	520
29	0	520
30	0	520
31	0	520
32	0	520
33	0	520
34	0	520
35	0	520





#### 3.9 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 1 de concessão.





## 3.9 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 1 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





#### 3.10 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 3 de concessão.





# 3.10 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 3 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





#### 3.11 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 8 de concessão.





# 3.11 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 8 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





#### 3.12 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 14 de concessão.





### 3.12 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 14 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
34 35	0	15.200





#### 3.13 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 19 de concessão.





# 3.13 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 19 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





### 3.14 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 24 de concessão.





# 3.14 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 24 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
	Sisterila (MS)	Sistema acumulado (MS)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





#### 3.15 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

**- Sede:** (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 29 de concessão.





# 3.15 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Sede Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 29 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	4.000	4.000
2	0	4.000
3	1.200	5.200
4	0	5.200
5	0	5.200
6	0	5.200
7	0	5.200
8	2.000	7.200
9	0	7.200
10	0	7.200
11	0	7.200
12	0	7.200
13	0	7.200
14	2.000	9.200
15	0	9.200
16	0	9.200
17	0	9.200
18	0	9.200
19	2.000	11.200
20	0	11.200
21	0	11.200
22	0	11.200
23	0	11.200
24	2.000	13.200
25	0	13.200
26	0	13.200
27	0	13.200
28	0	13.200
29	2.000	15.200
30	0	15.200
31	0	15.200
32	0	15.200
33	0	15.200
34	0	15.200
35	0	15.200





3.16 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.16 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Sede

### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Oomorme tem 1 da tabela presente no ANEXO 1		
Índice Atendimento (%)		
92		
95		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		
100		

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





3.17 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.17 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Sede

### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Índice Atendimento (%)
92
95
95
96
97
98
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





3.18 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





### 3.18 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Sede

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice Atendimento (%)
1	92
2	95
3	95
4	96
5	97
6	98
7	99
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100





35 100

3.19 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Sede: (peso = 2,0)Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





### 3.19- Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Sede

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice Atendimento (%)
1	92
2	95
3	95
4	96
5	97
6	98
7	99
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
·	





3.20 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.20 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 - Sede

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice Atendimento (%)
1	92
2	95
3	95
4	96
5	97
6	98
7	99
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100





3.21 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.21 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Sede

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.22 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.22 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Sede

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.23 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





# 3.23 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Sede

# Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)				
1	34				
2	30				
3	29				
4	28				
5	27				
6	26				
7	25				
8	25				
9	23				
Ano 10 até o final de concessão	23				





3.24 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





# 3.24 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Sede

# Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.25 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





# 3.25 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão- Sede

# Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)				
1	34				
2	30				
3	29				
4	28				
5	27				
6	26				
7	25				
8	25				
9	23				
Ano 10 até o final de concessão	23				





# 3.26 - Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão -

**Sede:** (peso = 2,0)

Conforme Item 3 da tabela presente no ANEXO F.





3.26 - Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão - Sede				
Conforme Item 3 da tabela presente no ANEXO F				
Ano Concessão  IH - Idade parque de hidrômetros (%)				
Ano 1 até o final da concessão	91			

Portanto, está proposto o percentual acima de 90% dos hidrômetros com idade de fabricação igual ou inferior a 6 (seis) anos durante todo o período de Concessão





# 3.27 - Execução de nova ligação de água: (peso = 2,0)

Proposição de período para execução de nova ligação de água.





3.27 - Execução de nova ligação de água					
Proposição de período para execução de nova ligação de água					
Descrição Proposta de execução					
Execução de ordem de serviço de nova ligação	em até 4 dias úteis				





# 3.28 - Relação dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto de concessão - Localidades: (peso = 1,0)

Relação dos mananciais, incluindo relatório técnico com a identificação, geolocalização e viabilidade técnica de uso do manancial, a serem utilizados para o abastecimento de água na área objeto de concessão com geolocalização.





3.28 -Relação dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto de concessão - Localidades							
		Coorde	nadas				
UNIDADE	Localização	Latitude	Longitude				
3	Poço Forjos	22°51'28.57"S	46°16'43.39"O				
4	Poço Juncal	22°46'18.00"S	46°17'12.60"O				
5	Poço Salto 1	22°50'20.50"S	46°13'12.83"O				
6	Poço Salto 2	22°51'2.80"S	46°13'17.70"O				


# **ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA**

# **Aspectos Quantitativos**

Para as localidades de Juncal, Forjos e Salto, foi proposto a utilização de poços para o abastecimento de água. Segundo o PRHBPCJ (Plano de Recursos Hídricos das Bacias Piracicaba, Capivari e Jaguari) o município de Extrema – MG está, em sua maior parte, sob o embasamento Cristalino e com vazão explotável de 1 a 6 m3/h por poço.











As demandas das localidades são muito pequenas, de ordem de grandeza menor do que a vazão explotável esperada para os poços so embasamento Cristalino. Logo, a vazão explotável supracitada é suficiente.

Além disso, o CONSÓRCIO realizou um estudo de vazão no Poço – Salto 2, para um melhor conhecimento das vazões provenientes de poços. O resultado obtido foi satisfatório, obtendo-se vazão de bombeamento de cerca de 2,95 m3/h e boa recuperação (relatório a seguir), confirmando a viabilidade do manancial subterrâneo para atender plenamente as localidades ao longo da concessão.







# <u>3.4 – TESTE DE BOMBEAMENTO (REBAIXAMENTO E</u>

# **DE RECUPERAÇÃO**

Endereço: Sítio Santa Izabel – s/n, Bairro Salto de Cima

Município: Extrema-MG

Coordenadas: SIRGAS 2000 - Latitude 22°51'03,20"S e Longitude

46°13'17,33"O

# Dados do poço tubular e dos testes realizados:

TIPO EQUIP. BOMBA SUBMERSA	MARCA EQUIP. BOMBA EBARA 4BPS5	TENSÃO 220v HP 3,0 CV.	Nº DE ESTÁGIOS 6	DIÂMETRO DO POÇO 6" EM AÇO GALVANIZADO	
	IDADE DO CRIVO O metros	N.E. N.D. 7,00 metros 45,50 metros  Teste de bombeamento Das 09:10 hrs. de 28/02/2023 às 09:10 hrs. de 01/03/202			
ETAPA CONTÍNUA	VAZÃO MEDIDA POR BALDE DE 25 LITROS				







# Planilhas dos testes de bombeamento e teste de recuperação

	TESTE DE BOMBEAMENTO			TEST	E DE RECUP	ERAÇÃO	
HORA	T (min)	ND (m)	Sw (m)	Q (m³/h)	HORA	T (min)	ND (m)
09:10	0	7,00	0,00	3,53	09:10	0	45,50
09:11	1	13,00	6,00	3,38	09:11	1	38,50
09:12	2	14,00	1,00	3,31	09:12	2	36,00
09:13	3	15,00	1,00	3,31	09:13	3	34,00
09:14	4	15,90	0,90	3,31	09:14	4	31,50
09:15	5	16,90	1,00	3,31	09:15	5	30,00
09:16	6	17,80	0,90	3,31	09:16	6	28,00
09:17	7	19,00	1,20	3,31	09:17	7	26,00
09:18	8	19,90	0,90	3,31	09:18	8	24,50
09:19	9	20,90	1,00	3,31	09:19	9	24,00
09:20	10	22,00	1,10	3,31	09:20	10	23,00
09:21	11	23,00	1,00	3,31	09:22	12	22,00
09:22	12	24,10	1,10	3,31	09:24	14	20,50
09:23	13	25,00	0,90	3,31	09:26	16	19,00
09:24	14	26,00	1,00	3,31	09:28	18	18,50
09:25	15	27,10	1,10	3,31	09:30	20	17,50
09:26	16	28,00	0,90	3,31	09:35	25	16,00
09:27	17	29,00	1,00	3,31	09:40	30	15,00
09:28	18	30,10	1,10	3,02	09:45	35	14,00
09:29	19	31,00	0,90	3,02	09:50	40	13,50
09:30	20	32,00	1,00	3,02	10:00	50	12,00
09:31	21	33,00	1,00	3,02	10:10	60	11,50
09:33	23	35,50	1,50	3,02	10:20	70	11,00
09:35	25	37,80	2,30	3,02	10:30	80	10,50
09:37	27	39,20	1,40	3,02	10:40	90	10,00
09:39	29	41,00	1,80	3,02	10:50	100	9,40
09:41	31	42,00	1,00	3,02	11:00	110	9,00
09:43	33	43,00	1,00	3,02	11:10	120	8,50
09:45	35	43,50	0,50	2,95	11:20	130	8,00
09:50	40	44,00	0,50	2,95	11:30	140	7,80
09:55	45	44,30	0,30	2,95	11:40	150	7,50
10:00	50	44,60	0,30	2,95	11:50	160	7,20
10:10	60	44,90	0,30	2,95	12:00	170	7,00
10:20	70	45,20	0,30	2,95	12:10	180	7,00
10:30	80	45,50	0,30	2,95		-	
10:40	90	45,50	0,00	2,95	-	-	
10:50	100	45,50	0,00	2,95	-	-	=
11:00	110	45,50	0,00	2,95	-	_	
11:15	125	45,50	0,00	2,95			-
11:30	140	45,50	0,00	2,95		-	=

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







					TESTE DE RECUPERAÇÃO			
HORA		ND (m)	Sw (m)	Q (m³/h)	HORA	T (min)	ND (m)	
11:45	155	45,50	0,00	2,95	=	-		
12:00	170	45,50	0,00	2,95	-	-		
12:30	200	45,50	0,00	2,95	=	-	<u>-</u>	
13:00	230	45,50	0,00	2,95	=	=	=	
13:30	260	45,50	0,00	2,95	-	-	=0	
14:00	290	45,50	0,00	2,95	-	-	=1	
14:30	320	45,50	0,00	2,95	-	-	-	
15:00	350	45,50	0,00	2,95	-	-	-	
16:00	410	45,50	0,00	2,95	-	-	-0	
17:00	470	45,50	0,00	2,95	=	-		
18:00	530	45,50	0,00	2,95	=	-	-1	
19:00	590	45,50	0,00	2,95	-	н	8	
20:00	650	45,50	0,00	2,95		-	<b>2</b> 0	
21:00	710	45,50	0,00	2,95	-		8	
22:00	770	45,50	0,00	2,95	-	-	ω,	
23:00	830	45,50	0,00	2,95	¥	-	=	
24:00	890	45,50	0,00	2,95	-	-	=0	
01:00	950	45,50	0,00	2,95	-		-	
02:00	1010	45,50	0,00	2,95	-	-		
03:00	1070	45,50	0,00	2,95	-	-	-	
04:00	1130	45,50	0,00	2,95	-	-	-0	
05:00	1190	45,50	0,00	2,95	-	-	-	
06:00	1250	45,50	0,00	2,95	-	-	=#	
07:00	1310	45,50	0,00	2,95	-	8	80	
08:00	1370	45,50	0,00	2,95	-	1.71	=	
09:00	1430	45,50	0,00	2,95	-	-	==	
09:10	1440	45,50	0,00	2,95	-	-	-	

# Conclusão:

Foi constatado através dos estudos realizados no poço artesiano que há um potencial grande no mesmo, com uma vazão de bombeamento significativamente alta em relação a demanda. Além disso, o poço apresentou uma boa recuperação, voltando ao seu nível normal em apenas três horas, sendo o nível estático com 7,0 metros e o nível dinâmico com 45,50 metros.









ALVARO AUGUSTO FERREIRA LACERDA Engenheiro Ambiental Responsável pela coleta de dados CREA MG: 162474 D

### 4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA. Agência Nacional de Águas. Outorga de direito de uso de recursos hídricos. Disponível em https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d2 9ec24cc49df89965f05fc5b96b9>. Acessado em 09 de mar. de 2023.
- COPASA, 1993. Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais. Hidrossistemas. Belo Horizonte - MG. 1993.
- IDE Sisema. Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Plataforma pública que reúne informações ambientais sobre o território mineiro. Disponível em <a href="https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis">https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis</a>. Acessado em 09 de mar. de 2023.





# **Aspectos Qualitativos**

Em relação aos aspectos qualitativos, o corpo técnico do CONSÓRCIO realizou análise do Poço – Salto 2 na qual constatou-se que a água proveniente do manancial subterrâneo é passível apenas de tratamento simplificado, previsto no planto de investimentos. A seguir está o relatório da análise realizada.





# Análise de Água Bruta - Poço Salto





## **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP) RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001 PONTO Amostra02 POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

		VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,02
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg CI-/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<1
Cloro Residual Total	mg CI2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
						Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



COORDENADA







#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

## CERTIFICADO DE ENSAIOS MA2309279 - A

MA2309279.0001						
PONTO Amostra02			ÇO SALTO ALTO	OORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
					IF	
Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,009
Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	-	<1
Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	-	<10
Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	-	<3
Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,002
Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	-	<0,1
Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	0,03	0,15
Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,02	0,19
Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,0
Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,0002
Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,0
Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,02	0,15
Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,01
Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[800]	[IN] AMB.077	0,06	-	<0,06
pH	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,11
Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,005
Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	15,67	139
Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	0,57	1,45
Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,002
Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0,3
Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	-	<0,3
Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02

NOTAS DE VMP

Revisor: Cristina Mendes

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente lótto 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/l N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/l N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/l N, para pH > 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Nhumewsa Hen Enceria

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG. Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 (31)3261





Page 2 of 2





#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

## **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

COTAÇÃO QT-018142/3 CEP 30170001 UF MG - Brazil

ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE

AMOSTRAGEM

INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266

PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada

I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios [S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001

COORDENADA PONTO Amostra02 POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Theha

Nonemoura Heen tercenca Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Revisor: Cristina Mendes

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 1 of 1



# 3.29 - Análise de água individual dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto concessão - Localidades: (peso = 2,0)

Apresentar análises de água dos mananciais a serem utilizados para o abastecimento da área objeto da concessão, realizadas em laboratório certificado pelo INMETRO, conforme parâmetros do ANEXO A. No caso de utilização de soluções com manancial profundo poderá ser realizada apenas uma análise independentemente do número de poços utilizados.









# Análise de Água Bruta - Poço Salto





#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

## **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - A

INFORMAÇÕES DO CLIENTE CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

AMOSTRAGEM INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE Pontual TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

LEGENDA: SIGLAS BLK = Branco O = Obietável VMP = Valor Máximo Permitido V.A = Virtualmente Ausente DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes LNR = Listada não Recebida N.D = Não Detectado LQ = Limite de Quantificação - = Não analisada I.S = Amostra Insuficiente N.O = Não Objetável [] = Notas e observações IE = Incerteza (U)Expandida

LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP) RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para Continuação das análises.

A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001 PONTO Amostra02 POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

		RESULTADOS ANALÍTICOS VMP				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA	LQ	IE	RESULTADO
Alumínio Dissolvido	mg Al/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02
Antimônio Total	mg/L	0,005	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Arsênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Bário Total	mg Ba/L	0,7	[S17] 3030, 3120 B	0,01	0,01	0,02
Berílio Total	mg Be/L	0,04	[S17] 3030, 3120 B	0,002	-	<0,002
Boro Total	mg B/L	0,5	[S17] 3030, 3120 B	0,05	-	<0,05
Cádmio Total	mg Cd/L	0,001	[S17] 3030, 3120 B	0,001	-	<0,001
Chumbo Total	mg Pb/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Cianeto WAD	mg CN-/L	N.A.	[S17] 4500 CN- D, E, I	0,003	-	<0,003
Cloreto	mg Cl-/L	250	[IN] AMB.116	1	-	<1
Cloro Residual Total	mg Cl2/L	0,01	[S17] 4500 CI- G	0,1	-	<0,1
Cobalto Total	mg Co/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
						Page 1 of 2

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



COORDENADA







#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

## **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - A

MA2309279.0001						
PONTO Amostra02		LOC. POÇ	AL O SALTO ALTO	COORDENADA		
		RESULTADOS ANALÍTICOS				
PARÂMETROS	UNIDADE	RN0032	REFERÊNCIA ANALÍTICA		IE	RESULTADO
				LQ	16	
Cobre Dissolvido	mg Cu/L	0,009	[S17] 3030, 3120 B	0,009	-	<0,009
Coliformes Termotolerantes	UFC/100mL	1000	[S17] 9222 D	1	-	<1
Cor Verdadeira	mg Pt/L	75	[S17] 2120 C	10	-	<10
Cromo Total	mg Cr/L	0,05	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Demanda Bioquimica de Oxigênio	mg O2/L	5	[S17] 5210 B	3	-	<3
Fenóis Totais	mg/L	0,003	[S17] 5530 B, C, D	0,002	-	<0,002
Ferro Dissolvido	mg Fe/L	0,3	[S17] 3030, 3120 B	0,1	-	<0,1
Fluoreto	mg F-/L	1,4	[IN] AMB.116	0,05	0,03	0,15
Fósforo Total	mg P/L	[005]	[S17] 4500 P, B, E	0,02	0,02	0,19
Lítio Total	mg Li/L	2,5	[S17] 3030, 3120 B	0,03	-	<0,03
Manganês Total	mg Mn/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,02	-	<0,02
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	[S17] 3125	0,0002	-	<0,0002
Níquel Total	mg Ni/L	0,025	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Nitrato (N)	mg N_NO3/L	10	[IN] AMB.116	0,02	0,02	0,15
Nitrito (N)	mg N_NO2/L	1	[IN] AMB.116	0,01	-	<0,01
Nitrogênio Amoniacal	mg N_NH3/L	[800]	[IN] AMB.077	0,06	-	<0,06
pH	-	6-9	[IN] AMB.030	2	0,11	7,11
Prata Total	mg Ag/L	0,01	[S17] 3030, 3120 B	0,005	-	<0,005
Selênio Total	mg/L	0,01	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Sólidos Dissolvidos Totais	mg SDT/L	500	[S17] 2540 C, 2510 B	11	15,67	139
Sulfato	mg SO4/L	250	[IN] AMB.116	1	0,57	1,45
Sulfeto de Hidrogênio	mg H2S/L	0,002	[IN] AMB.112	0,002	-	<0,002
Surfactantes Aniônicos	mg MBAS/L	0,5	[S17] 5540 C	0,3	-	<0,3
Turbidez	NTU	100	[S17] 2130 B	0,3	-	<0,3
Urânio Total	mg/L	0,02	[S17] 3125	0,001	-	<0,001
Vanádio Total	mg V/L	0,1	[S17] 3030, 3120 B	0,01	-	<0,01
Zinco Total	mg Zn/L	0,18	[S17] 3030, 3120 B	0,02	_	<0,02

NOTAS DE VMP

Revisor: Cristina Mendes

[005] Fósforo Total ambiente lêntico> 0,030 mg/l P ambiente intermediário 0,050 mg/l P ambiente intermediano 0,050 mg/l P ambiente lótico 0,1 mg/l P [008] Nitrogênio amoniacal total (classe 1 e 2) 3,7 mg/l N, para pH  $\leq$  7,5  $_{<}$ 0,0 mg/l N, para 7,5  $_{<}$ 5 pH  $\leq$  8,0  $_{<}$ 0,0 mg/l N, para 8,0  $_{<}$ 0 pH  $\leq$  8,5  $_{<}$ 0,5 mg/l N, para pH  $_{<}$ 8,5  $_{<}$ 0,5 mg/l N, para pH  $_{<}$ 8,5

Marcos Filipe Gonçalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708

Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

Nonemura Hen Excura

Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.





Page 2 of 2



IE = Incerteza (U)Expandida



#### SGS GEOSOL LABORATÓRIOS LTDA.

# **CERTIFICADO DE ENSAIOS** MA2309279 - B

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

LEGENDA: SIGLAS

I.S = Amostra Insuficiente

CONTATO Henrique Socienge NOME SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

AMOSTRAGEM

COTAÇÃO QT-018142/3 ENDEREÇO AV ALVARES CABRAL 1777 SALA 1708 - LOURDES - BELO HORIZONTE CEP 30170001 UF MG - Brazil

INICIADO 15/02/2023 01:41 COMPLETADO 24/02/2023 17:24 MATRIZ Água Bruta QTE. AMOSTRA PLANO PLA-2301266 PERIODICIDADE TIPO AMOSTRAGEM 15/02/2023 01:41 24/02/2023 17:59 Cliente com Frascos da SGS Geosol

BLK = Branco O = Objetável V.A = Virtualmente Ausente VMP = Valor Máximo Permitido DUP = Duplicata N.A = Não Aplicável V.P = Virtualmente Presente INF = Não reportado devido a interferentes N.D = Não Detectado LO = Limite de Ouantificação LNR = Listada não Recebida - = Não analisada

[] = Notas e observações LEGENDA: REFERÊNCIA NORMATIVA (VMP)

RN0032: CONAMA nº357 (2005) - Artigo 14 e 15 Água Doce Classe 2

LEGENDA: REFERÊNCIA ANALÍTICA [DA] Dados retirados do plano de amostragem do cliente

[IN] Instrução de Trabalho da SGS GEOSOL Laboratórios

[S17] Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 23rd (2017)

N.O = Não Objetável

Revisor: Cristina Mendes

A incerteza Expandida (U), refere-se a medição, é estimada para um nível de confiança de 95% com fator de Abrangência (K) = 2. A incerteza global, incluindo a da amostragem pode ser solicitada.

Quando todo processo analítico (coleta e análise) é responsabilidade da SGS Geosol Laboratórios, garante-se que as análises são executadas dentro do prazo analítico de cada parâmetro, seguindo o método referenciado. Quando a coleta é de responsabilidade do cliente, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado para

continuação das análises.
A SGS Geosol Laboratórios fornece certificado de controle de qualidade, carta de controle, cromatogramas e resumo da metodologia a pedido do cliente.

MA2309279.0001

COORDENADA PONTO Amostra02 POÇO SALTO ALTO

AMOSTRADO Sim DATA AMOSTRAGEM 14/02/23 15:23

RESULTADOS ANALÍTICOS PARÂMETROS IINTDADE REFERÊNCIA ANALÍTICA RESULTADO [DA] Cliente Temperatura do Ar N.A. [DA] Cliente

> Marcos Filipe Goncalves Silva CRQ II 02202046 - Responsável Técnico

Theha

Nonemoura Heen tercenca Marineusa Alves Ferreira CRQ II 02406066 - Signatário Autorizado

Telefone +55 31 3045-0200 Fax +55 31 3045-0223 www.sgsgeosol.com.br MG-010 Km 24,5 S/N Angicos, Vespasiano/MG.
Os resultados expressos neste Certificado se referem somente ao material recebido. Proibida a reprodução parcial deste documento.



Page 1 of 1



3.30 - Estudo hidrológico de vazão de cada manancial a ser utilizado para o abastecimento da área objeto de concessão - Localidades: (peso = 2,0) Estudo de vazão in loco dos mananciais da área objeto de concessão com apresentação de metodologia e memória de cálculo. No caso de utilização de soluções com manancial profundo poderá ser realizado apenas um estudo independentemente do número de poços utilizados.







# <u>3.4 – TESTE DE BOMBEAMENTO (REBAIXAMENTO E</u>

# **DE RECUPERAÇÃO**

Endereço: Sítio Santa Izabel – s/n, Bairro Salto de Cima

Município: Extrema-MG

Coordenadas: SIRGAS 2000 - Latitude 22°51'03,20"S e Longitude

46°13'17,33"O

# Dados do poço tubular e dos testes realizados:

TIPO EQUIP. BOMBA SUBMERSA	MARCA EQUIP. BOMBA EBARA 4BPS5	TENSÃO 220v Nº DE ESTÁGIOS 3,0 CV. 6		DIÂMETRO DO POÇO 6" EM AÇO GALVANIZADO	
	PROFUNDIDADE DO CRIVO 80 metros		E. etros Teste de bom de 28/02/2023 à	N.D. 45,50 metros nbeamento às 09:10 hrs. de 01/03/2023.	
ETAPA CONTÍNUA	VAZÃO MEDIDA POR BALDE DE 25 LITROS				







# Planilhas dos testes de bombeamento e teste de recuperação Ambiental

TESTE DE BOMBEAMENTO			TESTE DE RECUPERAÇÃO				
HORA	T (min)	ND (m)	Sw (m)	Q (m³/h)	HORA	T (min)	ND (m)
09:10	0	7,00	0,00	3,53	09:10	0	45,50
09:11	1	13,00	6,00	3,38	09:11	1	38,50
09:12	2	14,00	1,00	3,31	09:12	2	36,00
09:13	3	15,00	1,00	3,31	09:13	3	34,00
09:14	4	15,90	0,90	3,31	09:14	4	31,50
09:15	5	16,90	1,00	3,31	09:15	5	30,00
09:16	6	17,80	0,90	3,31	09:16	6	28,00
09:17	7	19,00	1,20	3,31	09:17	7	26,00
09:18	8	19,90	0,90	3,31	09:18	8	24,50
09:19	9	20,90	1,00	3,31	09:19	9	24,00
09:20	10	22,00	1,10	3,31	09:20	10	23,00
09:21	11	23,00	1,00	3,31	09:22	12	22,00
09:22	12	24,10	1,10	3,31	09:24	14	20,50
09:23	13	25,00	0,90	3,31	09:26	16	19,00
09:24	14	26,00	1,00	3,31	09:28	18	18,50
09:25	15	27,10	1,10	3,31	09:30	20	17,50
09:26	16	28,00	0,90	3,31	09:35	25	16,00
09:27	17	29,00	1,00	3,31	09:40	30	15,00
09:28	18	30,10	1,10	3,02	09:45	35	14,00
09:29	19	31,00	0,90	3,02	09:50	40	13,50
09:30	20	32,00	1,00	3,02	10:00	50	12,00
09:31	21	33,00	1,00	3,02	10:10	60	11,50
09:33	23	35,50	1,50	3,02	10:20	70	11,00
09:35	25	37,80	2,30	3,02	10:30	80	10,50
09:37	27	39,20	1,40	3,02	10:40	90	10,00
09:39	29	41,00	1,80	3,02	10:50	100	9,40
09:41	31	42,00	1,00	3,02	11:00	110	9,00
09:43	33	43,00	1,00	3,02	11:10	120	8,50
09:45	35	43,50	0,50	2,95	11:20	130	8,00
09:50	40	44,00	0,50	2,95	11:30	140	7,80
09:55	45	44,30	0,30	2,95	11:40	150	7,50
10:00	50	44,60	0,30	2,95	11:50	160	7,20
10:10	60	44,90	0,30	2,95	12:00	170	7,00
10:20	70	45,20	0,30	2,95	12:10	180	7,00
10:30	80	45,50	0,30	2,95			-
10:40	90	45,50	0,00	2,95	=:	-	
10:50	100	45,50	0,00	2,95	-	-	-
11:00	110	45,50	0,00	2,95	<u>u</u>	=	<b>2</b> 0
11:15	125	45,50	0,00	2,95	24	2	<u></u> €1
11:30	140	45,50	0,00	2,95	58	-	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







				TEST	TE DE RECUPE	RAÇÃO	
HORA		ND (m)	Sw (m)	Q (m³/h)	HORA	T (min)	ND (m)
11:45	155	45,50	0,00	2,95	9	-	<b>=</b> 1
12:00	170	45,50	0,00	2,95	9	-	20
12:30	200	45,50	0,00	2,95	21	-	<u>120</u>
13:00	230	45,50	0,00	2,95	=0	1=	=-
13:30	260	45,50	0,00	2,95	3	-	=
14:00	290	45,50	0,00	2,95	-	-	-
14:30	320	45,50	0,00	2,95	-		-
15:00	350	45,50	0,00	2,95	-	-	=:
16:00	410	45,50	0,00	2,95	-	-	-
17:00	470	45,50	0,00	2,95		-	-
18:00	530	45,50	0,00	2,95	-	-	-
19:00	590	45,50	0,00	2,95	-	В	8
20:00	650	45,50	0,00	2,95		-	<u>12</u> 0
21:00	710	45,50	0,00	2,95	-	8	80
22:00	770	45,50	0,00	2,95	w.	-	-
23:00	830	45,50	0,00	2,95	=	-	=
24:00	890	45,50	0,00	2,95	-	-	-
01:00	950	45,50	0,00	2,95	-		-
02:00	1010	45,50	0,00	2,95	-	-	-
03:00	1070	45,50	0,00	2,95	-	-	51
04:00	1130	45,50	0,00	2,95	-	-	-
05:00	1190	45,50	0,00	2,95	-	-	-
06:00	1250	45,50	0,00	2,95	==	-	=
07:00	1310	45,50	0,00	2,95	-	-	80
08:00	1370	45,50	0,00	2,95	-	i <del></del> i	===
09:00	1430	45,50	0,00	2,95	-	-	-
09:10	1440	45,50	0,00	2,95	-	-	=0

# Conclusão:

Foi constatado através dos estudos realizados no poço artesiano que há um uma vazão de bombeamento potencial grande no mesmo, com significativamente alta em relação a demanda. Além disso, o poço apresentou uma boa recuperação, voltando ao seu nível normal em apenas três horas, sendo o nível estático com 7,0 metros e o nível dinâmico com 45,50 metros.









ALVARO AUGUSTO FÉRREIRA LACERDA Engenheiro Ambiental Responsável pela coleta de dados CREA MG: 162474 D

### 4 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA. Agência Nacional de Águas. Outorga de direito de uso de recursos hídricos. Disponível em < https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=0d9d2 9ec24cc49df89965f05fc5b96b9>. Acessado em 09 de mar. de 2023.
- COPASA, 1993. Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais.
   Hidrossistemas. Belo Horizonte MG. 1993.
- IDE Sisema. Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Plataforma pública que reúne informações ambientais sobre o território mineiro. Disponível em <a href="https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis">https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis</a>>. Acessado em 09 de mar. de 2023.





3.31 - Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão - Localidades: (peso = 3,0)

Implantação de Gerador em Captações de Água Bruta na área objeto de concessão até fim do ano 2 do período de Concessão.





# 3.31 -Proposição para segurança hídrica do sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão - Localidades:

Implantação de Gerador em Captações de Água Bruta na área objeto de concessão até fim do ano 2 do período de Concessão

Ano Concessão	Quantidades geradores instalados	Quantidades geradores instalados acumulados		
1	4	4		
2	0	4		

Sendo o item 3.31 tratando apenas da área objeto de concessão - Localidades. Nas Localidades serão implantados, no ANO 1 de concessão, o total de 4 (quatro) geradores de energia que irão contemplar todas as captações de água bruta propostas nas localidades de Salto, Juncal e Forjos. Portanto, serão implantados geradores de energia nos poços (Juncal, Forjos, Salto 1 e Salto 2)





# 3.32 - Proposição de implantação de produção de água tratada na área objeto de concessão - Localidades: (peso = 3,0)

Implantação de produção de água tratada nas localidades;





3.32 - Proposição de implantação de produção de água tratada na área objeto de concessão - Localidades					
Implantação de produção de água tratada nas localidades					
Ano Concessão	Quantidades Estações de Tratamento de Água Tratada implantadas	Quantidades geradores instalados acumulados			
1	4	4			

Sendo o item 3.32 tratando apenas da área objeto de concessão - Localidades. Nas Localidades serão implantados, no ANO 1 de concessão, o total de 4 estações de tratamento de água que irão contemplar todas as captações de água bruta propostas nas localidades de Salto, Juncal e Forjos. Portanto, serão implantados estações de tratamento de água nos poços (Juncal, Forjos, Salto 1 e Salto 2)





# 3.33 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

- Localidades: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 2 de concessão.





### 3.33 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Localidades Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 2 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	0	0
2	270	270
3	0	270
4	0	270
5	0	270
6	0	270
7	0	270
8	0	270
9	0	270
10	0	270
11	50	320
12	0	320
13	100	420
14	0	420
15	0	420
16	0	420
17	80	500
18	0	500
19	0	500
20	0	500
21	0	500
22	0	500
23	0	500
24	0	500
25	0	500
26	0	500
27	0	500
28	0	500
29	0	500
30	0	500
31	0	500
32	0	500
33	0	500
34	0	500
35	0	500





#### 3.34 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

- Localidades: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 11 de concessão.





### 3.34 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Localidades

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 11 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	0	0
2	270	270
3	0	270
4	0	270
5	0	270
6	0	270
7	0	270
8	0	270
9	0	270
10	0	270
11	50	320
12	0	320
13	100	420
14	0	420
15	0	420
16	0	420
17	80	500
18	0	500
19	0	500
20	0	500
21	0	500
22	0	500
23	0	500
24	0	500
25	0	500
26	0	500
27	0	500
28	0	500
29	0	500
30	0	500
31	0	500
32	0	500
33	0	500
34	0	500
35	0	500





#### 3.35 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

- Localidades: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 13 de concessão.





### 3.35 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Localidades Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 13 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	0	0
2	270	270
3	0	270
4	0	270
5	0	270
6	0	270
7	0	270
8	0	270
9	0	270
10	0	270
11	50	320
12	0	320
13	100	420
14	0	420
15	0	420
16	0	420
17	80	500
18	0	500
19	0	500
20	0	500
21	0	500
22	0	500
23	0	500
24	0	500
25	0	500
26	0	500
27	0	500
28	0	500
29	0	500
30	0	500
31	0	500
32	0	500
33	0	500
34	0	500
35	0	500





#### 3.36 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão

- Localidades: (peso = 3,0)

Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 17 de concessão.





### 3.36 - Proposição de acréscimo de reservação na área objeto de concessão - Localidades Acréscimo de capacidade de reservação de Água Tratada até o ano 17 de concessão

Ano Concessão	Acréscimo reservação no sistema (M3)	Acréscimo reservação no sistema acumulado (M3)
1	0	0
2	270	270
3	0	270
4	0	270
5	0	270
6	0	270
7	0	270
8	0	270
9	0	270
10	0	270
11	50	320
12	0	320
13	100	420
14	0	420
15	0	420
16	0	420
17	80	500
18	0	500
19	0	500
20	0	500
21	0	500
22	0	500
23	0	500
24	0	500
25	0	500
26	0	500
27	0	500
28	0	500
29	0	500
30	0	500
31	0	500
32	0	500
33	0	500
34	0	500
35	0	500





3.37 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





# 3.37 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Localidades

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Comornie item i da tabela presente no ANEXO F		
Ano Concessão	Índice Atendimento (%)	
1	92	
2	95	
3	95	
4	96	
5	97	
6	98	
7	99	
8	100	
9	100	
10	100	
11	100	
12	100	
13	100	
14	100	
15	100	
16	100	
17	100	
18	100	
19	100	
20	100	
21	100	
22	100	
23	100	
24	100	
25	100	
26	100	
27	100	
28	100	
29	100	
30	100	
31	100	
32	100	
33	100	
34	100	
35	100	
	100	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





3.38 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





### 3.38 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Localidades

### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

	·
Ano Concessão	Índice Atendimento (%)
1	92
2	95
3	95
4	96
5	97
6	98
7	99
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001





3.39 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





### 3.39 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Localidades

### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Oomorme tem i da tabela presente no ANEXO i		
Ano Concessão	Índice Atendimento (%)	
1	92	
2	95	
3	95	
4	96	
5	97	
6	98	
7	99	
8	100	
9	100	
10	100	
11	100	
12	100	
13	100	
14	100	
15	100	
16	100	
17	100	
18	100	
19	100	
20	100	
21	100	
22	100	
23	100	
24	100	
25	100	
26	100	
27	100	
28	100	
29	100	
30	100	
31	100	
32	100	
33	100	
34	100	
35	100	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





3.40 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Localidades: (peso = 2,0)
Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





# 3.40 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Localidades

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Comornie item i da tabela presente no ANEXO F		
Ano Concessão	Índice Atendimento (%)	
1	92	
2	95	
3	95	
4	96	
5	97	
6	98	
7	99	
8	100	
9	100	
10	100	
11	100	
12	100	
13	100	
14	100	
15	100	
16	100	
17	100	
18	100	
19	100	
20	100	
21	100	
22	100	
23	100	
24	100	
25	100	
26	100	
27	100	
28	100	
29	100	
30	100	
31	100	
32	100	
33	100	
34	100	
35	100	
	100	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br



3.41 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 - Localidades: (peso = 2,0)
Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F.





### 3.41 - Índice proposto de economias com rede de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 - Localidades

#### Conforme Item 1 da tabela presente no ANEXO F

Comornie item i da tabela presente no ANEXO F		
Ano Concessão	Índice Atendimento (%)	
1	92	
2	95	
3	95	
4	96	
5	97	
6	98	
7	99	
8	100	
9	100	
10	100	
11	100	
12	100	
13	100	
14	100	
15	100	
16	100	
17	100	
18	100	
19	100	
20	100	
21	100	
22	100	
23	100	
24	100	
25	100	
26	100	
27	100	
28	100	
29	100	
30	100	
31	100	
32	100	
33	100	
34	100	
35	100	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br



3.42 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.42 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 2 - Localidades

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.43 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.43 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 4 - Localidades

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.44 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.44 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 6 - Localidades

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.45 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.45 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 8 - Localidades

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





3.46 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão - Localidades: (peso = 2,0)

Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F.





## 3.46 - Índice proposto de perdas no sistema de abastecimento de água na área objeto de concessão no ano 10 - Localidades

### Conforme Item 2 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão	Índice de perdas na distribuição (%)
1	34
2	30
3	29
4	28
5	27
6	26
7	25
8	25
9	23
Ano 10 até o final de concessão	23





### 3.47 - Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão -

**Localidades:** (peso = 2,0)

Conforme Item 3 da tabela presente no ANEXO F.





3.47 - Proposição para hidrometração em toda área objeto de concessão - Localidades		
Conforme Item 3 da tabela presente no ANEXO F		
Ano Concessão	IH - Idade parque de hidrômetros (%)	
Ano 1 até o final da concessão	91	

Portanto, está proposto o percentual acima de 90% dos hidrômetros com idade de fabricação igual ou inferior a 6 (seis) anos durante todo o período de Concessão





### PARTE 04 - PROPOSIÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.1 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 2 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F.





# 4.1 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 2 - Sede

#### Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F	
Ano Concessão	IAEC - Índice de atendimento de esgoto coletado (%)
1	82
2	85
3	87
4	88
5	91
6	92
7	95
8	96
9	97
10	97
11	97
12	97
13	97
14	97
15	97
16	97
17	97
18	97
19	97
20	97
21	97
22	97
23	97
24	97
25	97
26	97
27	97
28	97
29	97
30	97
31	97
32	97
33	97
34	97
35	97

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br



4.2 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 4 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F.





### 4.2 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 4 - Sede

#### Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F	
Ano Concessão	IAEC - Índice de atendimento de esgoto coletado (%)
1	82
2	85
3	87
4	88
5	91
6	92
7	95
8	96
9	97
10	97
11	97
12	97
13	97
14	97
15	97
16	97
17	97
18	97
19	97
20	97
21	97
22	97
23	97
24	97
25	97
26	97
27	97
28	97
29	97
30	97
31	97
32	97
33	97
34	97
35	97

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001





4.3 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 6 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F.





### 4.3 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 6 - Sede

#### Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão  IAEC - Índice de atende esgoto coletado	
1 82	
2 85	
3 87	
4 88	
5 91	
6 92	
7 95	
8 96	
9 97	
10 97	
11 97	
12 97	
13 97	
14 97	
15 97	
16 97	
17 97	
18 97	
19 97	
20 97	
21 97	
22 97	
23 97	
24 97	
25 97	
26 97	
27 97	
28 97	
29 97	
30 97	
31 97	
32 97	
33 97	
34 97	
35 97	

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.4 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 8 - Sede: (peso = 2,0)

Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F.





### 4.4 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 8 - Sede

#### Conforme Item 4 da tabela presente no ANEXO F

Comorme item 4 da ta	abeia presente no ANEXO F										
Ano Concessão	IAEC - Índice de atendimento de esgoto coletado (%)										
1	82										
2	85										
3	87										
4	88										
5	91										
6	92										
7	95										
8	96										
9	97										
10	97										
11	97										
12	97										
13	97										
14	97										
15	97										
16	97										
17	97										
18	97										
19	97										
20	97										
21	97										
22	97										
23	97										
24	97										
25	97										
26	97										
27	97										
28	97										
29	97										
30	97										
31	97										
32	97										
33	97										
34	97										
35	97										
30	31										

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001

(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.5 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 10 - Sede: (peso = 2,0)





## 4.5 - Índice de economias atendidas com rede coletora de esgoto na área objeto da concessão no ano 10 - Sede

Ano Concessão	IAEC - Índice de atendimento de esgoto coletado (%)
1	82
2	85
3	87
4	88
5	91
6	92
7	95
8	96
9	97
10	97
11	97
12	97
13	97
14	97
15	97
16	97
17	97
18	97
19	97
20	97
21	97
22	97
23	97
24	97
25	97
26	97
27	97
28	97
29	97
30	97
31	97
32	97
33	97
34	97
35	97





4.6 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 2 - Sede: (peso = 2,0)





### 4.6 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto da concessão no ano 2 - Sede

### Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão         IAET - Índice de atendimento de esgoto tratado (%)           1         62           2         85           3         87           4         88           5         91           6         92           7         95           8         96           9         97           10         97           11         97           12         97           13         97           14         97           15         97           16         97           17         97           18         97           19         97           20         97           21         97           23         97           24         97           25         97           26         97           27         97           28         97           29         97           30         97           31         97           32         97           33         97           34         97 <th colspan="11">Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F</th>	Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F										
2     85       3     87       4     88       5     91       6     92       7     95       8     96       9     97       10     97       11     97       12     97       13     97       14     97       15     97       16     97       17     97       18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	Ano Concessão										
3       87         4       88         5       91         6       92         7       95         8       96         9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	1	62									
4       88         5       91         6       92         7       95         8       96         9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	2	85									
5     91       6     92       7     95       8     96       9     97       10     97       11     97       12     97       13     97       14     97       15     97       16     97       17     97       18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	3	87									
6       92         7       95         8       96         9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	4	88									
7       95         8       96         9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	5	91									
8       96         9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	6	92									
9       97         10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	7	95									
10       97         11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	8	96									
11       97         12       97         13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	9	97									
12     97       13     97       14     97       15     97       16     97       17     97       18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	10	97									
13       97         14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	11	97									
14       97         15       97         16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	12	97									
15     97       16     97       17     97       18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	13	97									
16       97         17       97         18       97         19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	14	97									
17     97       18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	15	97									
18     97       19     97       20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	16	97									
19       97         20       97         21       97         22       97         23       97         24       97         25       97         26       97         27       97         28       97         29       97         30       97         31       97         32       97         33       97	17	97									
20     97       21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	18	97									
21     97       22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	19	97									
22     97       23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	20	97									
23     97       24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	21	97									
24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	22	97									
24     97       25     97       26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	23	97									
26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97		97									
26     97       27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97	25	97									
27     97       28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97		97									
28     97       29     97       30     97       31     97       32     97       33     97											
29     97       30     97       31     97       32     97       33     97											
30 97 31 97 32 97 33 97		<b>-</b>									
31 97 32 97 33 97											
32 97 33 97											
33 97											
	34	97									
35 97											

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.7 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 4 - Sede: (peso = 2,0)





### 4.7 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto da concessão no ano 4 - Sede

#### Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F

Ano Concessão         IAET - Índice de atendimento de esgoto tratado (%)           1         62           2         85           3         87           4         88           5         91           6         92           7         95           96											
2 85											
_											
3 87											
4 88											
5 91											
6 92											
7 95											
8 96											
9 97											
10 97											
11 97											
12 97											
13 97											
14 97											
15 97											
16 97											
17 97											
18 97											
19 97											
20 97											
21 97											
22 97											
23 97											
24 97											
25 97											
26 97											
27 97											
28 97											
29 97											
30 97											
31 97											
32 97											
33 97											
34 97											
35 97											

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.8 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 6 - Sede: (peso = 2,0)





### 4.8 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto da concessão no ano 6 - Sede

#### Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F

Comornie item 5 da ta	bela presente no ANEXO F											
Ano Concessão	IAET - Índice de atendimento de esgoto tratado (%)											
1	62											
2	85											
3	87											
4	88											
5	91											
6	92											
7	95											
8	96											
9	97											
10	97											
11	97											
12	97											
13	97											
14	97											
15	97											
16	97											
17	97											
18	97											
19	97											
20	97											
21	97											
22	97											
23	97											
24	97											
25	97											
26	97											
27	97											
28	97											
29	97											
30	97											
31	97											
32	97											
33	97											
34	97											
35	97											

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.9 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 8 - Sede: (peso = 2,0)





### 4.9 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto da concessão no ano 8 - Sede

### Conforme Item 5 da tabela presente no ANEXO F

Comornic item 5 da ta	abela presente no ANEXO I
Ano Concessão	IAET - Índice de atendimento de esgoto tratado (%)
1	62
2	85
3	87
4	88
5	91
6	92
7	95
8	96
9	97
10	97
11	97
12	97
13	97
14	97
15	97
16	97
17	97
18	97
19	97
20	97
21	97
22	97
23	97
24	97
25	97
26	97
27	97
28	97
29	97
30	97
31	97
32	97
33	97
34	97
35	97
	·

Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





4.10 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto de concessão no ano 10 até o final da concessão -

**Sede:** (peso = 2,0)





# 4.10 - Índice de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área objeto da concessão no ano 10 até o final da concessão - Sede

	labela procento no Antizzo I
Ano Concessão	IAET - Índice de atendimento de esgoto tratado (%)
1	62
2	85
3	87
4	88
5	91
6	92
7	95
8	96
9	97
10	97
11	97
12	97
13	97
14	97
15	97
16	97
17	97
18	97
19	97
20	97
21	97
22	97
23	97
24	97
25	97
26	97
27	97
28	97
29	97
30	97
31	97
32	97
33	97
34	97
35	97





4.11 - Croqui/fluxograma do sistema de esgoto, contendo redes, elevatórias e estações de tratamento de esgotos propostos na área objeto de concessão: (peso = 3,0)

Croqui/fluxograma do sistema de esgoto, contendo redes, elevatórias e estações de tratamento de esgotos propostos na área objeto de concessão.

Visando atender as metas de esgotamento sanitário propostas, propõe-se a implantação de 8 elevatórias de esgoto bruto (EEB's) e uma ETE, denominada Jaguari II.


Com exceção da ETE Jaguari I, todas as outras ETEs existentes serão desativadas, aproveitando apenas as EEB's existentes. Estas EEB's serão redimensionadas e reformadas para recalcar os efluentes para os interceptores, que, por sua vez, irão direcionar o esgoto bruto para a ETE Jaguari I, que será ampliada para suportar as novas vazões afluentes estimadas. O restante do efluente gerado será direcionado para a ETE Jaguari II que será implantada.

Portanto o sistema proposto terá um total de 19 EEB's e duas ETEs, juntamente com os interceptores e redes, existentes e a serem executados pelo CONSÓRCIO.

A seguir está apresentado o croqui do sistema de esgotamento sanitário proposto.










(31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br







Av. Álvares Cabral, 1777 – Sala 1708 Bairro: Lourdes . Belo Horizonte. MG . 30170-001 (31)3261.5340 concessoes@socienge.com.br





Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		امتتما				l l							4 43			445		
<u> </u>	Und	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17
Implantação de geradores nas captações de água	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de geradores nas captações de água - Localidades	Und	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo de Reservação de Água Tratada Sede	m3	4.000	0	1.200	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Acréscimo de Reservação de Água Tratada Localidades	m3	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	100	0	0	0	80
População urbana total projetada pelo proponente	Pop	56.556	58.368	60.180	61.992	63.804	65.617	67.429	69.240	71.052	72.865	74.676	76.489	78.301	80.113	81.925	83.737	85.549
Total população urbana com abastecimento de água	Pop	52.032	55.450	57.171	59.513	61.890	64.305	66.755	69.240	71.052	72.865	74.676	76.489	78.301	80.113	81.925	83.737	85.549
Acréscimo da capacidade de produção de água tratada Sede	I/s	200	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo da capacidade de produção de água tratada Localidades	I/s	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de economias com atendimento de água	Und	19.059	20.311	20.942	21.800	22.670	23.555	24.453	25.363	26.026	26.690	27.354	28.018	28.681	29.345	30.009	30.673	31.336
Total de economias atendidas com rede coletora de esgoto	Und	16.189	17.319	18.278	19.045	20.270	21.075	22.365	23.208	24.062	24.677	25.290	25.905	26.519	27.133	27.747	28.361	28.975
Total de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto	Und	12.241	17.319	18.278	19.045	20.270	21.075	22.365	23.208	24.062	24.677	25.290	25.905	26.519	27.133	27.747	28.361	28.975
Acréscimo de economias atendidas com rede coletora de esgoto *	Und	1.673	1.130	959	767	1.225	805	1.290	843	854	615	613	615	614	614	614	614	614
Acréscimo de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto	Und	0	5.078	959	767	1.225	805	1.290	843	854	615	613	615	614	614	614	614	614
Implantações de novas estações de elevatórias de esgoto propostas para o sistema	Und	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantações de novas estações de tratamento de esgoto propostas para o sitema**	Und	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo da capacidade de tratamento de esgoto	I/s	0	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0

<sup>\*</sup> No Ano 1 de concessão, para preenchimento e cálculo do "Acréscimo de economias atendidas com rede coletora de esgoto", foi utilizado como referência a quantidade de economias ativas de esgoto (ES003) já existentes, informadas pelo prestador de serviços atual (COPASA), publicado no SNIS 2022. Sendo este, 14.516 economias ativas de esgoto.



<sup>\*\*</sup> Será adicionado uma nova ETE (ETE Jaguari II), pois a ETE Jaguari I existente será ampliada para suportar a vazão estimada de parte do município, enquanto a nova ETE Jaguari II irá receber o restante do efluente gerado.



		1	1	1			1	ı						1				
Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35
Implantação de geradores nas captações de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de geradores nas captações de água - Localidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo de Reservação de Água Tratada Sede	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Acréscimo de Reservação de Água Tratada Localidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
População urbana total projetada pelo proponente	87.361	89.173	90.985	92.797	94.609	96.421	98.233	100.045	101.857	103.669	105.481	107.293	109.105	110.917	112.729	114.541	116.374	118.236
Total população urbana com abastecimento de água	87.361	89.173	90.985	92.797	94.609	96.421	98.233	100.045	101.857	103.669	105.481	107.293	109.105	110.917	112.729	114.541	116.374	118.236
Acréscimo da capacidade de produção de água tratada Sede	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo da capacidade de produção de água tratada Localidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de economias com atendimento de água	32.000	32.664	33.327	33.991	34.655	35.319	35.982	36.646	37.310	37.974	38.637	39.301	39.965	40.629	41.292	41.956	42.627	43.310
Total de economias atendidas com rede coletora de esgoto	29.589	30.203	30.817	31.431	32.045	32.659	33.273	33.887	34.501	35.115	35.729	36.343	36.957	37.571	38.185	38.799	39.419	40.051
Total de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto	29.589	30.203	30.817	31.431	32.045	32.659	33.273	33.887	34.501	35.115	35.729	36.343	36.957	37.571	38.185	38.799	39.419	40.051
Acréscimo de economias atendidas com rede coletora de esgoto *	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	620	632
Acréscimo de economias atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	620	632
Implantações de novas estações de elevatórias de esgoto propostas para o sistema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantações de novas estações de tratamento de esgoto propostas para o sitema**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo da capacidade de tratamento de esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>\*</sup> No Ano 1 de concessão, para preenchimento e cálculo do "Acréscimo de economias atendidas com rede coletora de esgoto", foi utilizado como referência a quantidade de economias ativas de esgoto (ES003) já existentes, informadas pelo prestador de serviços atual (COPASA), publicado no SNIS 2022. Sendo este, 14.516 economias ativas de esgoto.



<sup>\*\*</sup> Será adicionado uma nova ETE (ETE Jaguari II), pois a ETE Jaguari I existente será ampliada para suportar a vazão estimada de parte do município, enquanto a nova ETE Jaguari II irá receber o restante do efluente gerado.



### Termo de Encerramento do Volume 3

Este Termo encerra o Volume 3 da Proposta Técnica do **Consórcio Águas de Extrema**, para a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Município de Extrema/MG.

Este Volume 3 da Proposta Técnica tem 342 páginas, numeradas sequencialmente de 01 a 342.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2024.

